AENK4L0B.book Page 105 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

G271



MCONF520002-02

G306



MCONF220039-01

G333 (E381)



MCONM200011-01

G334 (E382)



MCONM180011-01

G335 (E383)

MCONM040025-01

G336 (E384)

MCONM010050-01

G340 (K156)



MCONM040051-01

G346 (S171)

MCONF020212-01

G347 (S172)



MCONF060080-02

G354

MCONF010046-01

G372 (G373)

MCONF020212-01

G373 (G372)

MCONM020065-01

G440



MCONF130010-01

G452



MCONF060110-01

Giắc cắm K

AENK4L0B910F006

K51

MCONF010060-02

K65

MCONF020026-01

K156 (G340)



MCONF040185-02

Giắc cắm S

AENK4L0B910F007

S61



MCONF060080-02

S121



MCONF020207-01

S171 (G346)

MCONM020065-01

S172 (G347)



MCONM060037-01

Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện

Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện

AENK4L0B910H001

Tham khảo “Xung quanh động cơ” (Trang 9A-106).
Tham khảo “Xung quanh bình điện” (Trang 9A-107).
Tham khảo “Xung quanh táp lô” (Trang 9A-108).
Tham khảo “Xung quanh thùng xe” (Trang 9A-111).
ESP®: ESP là thương hiệu đã đăng ký của Daimler AG.

AENK4L0B.book Page 106 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bu-lông nối đất được sử dụng trên các tấm ốp đã được sơn

Các bu-lông được thiết kế đặc biệt để tạo sự tiếp xúc tốt nhất giữa các tấm ốp kim loại với nhau trên các tấm ốp đã được sơn.
Sử dụng bu-lông nối đất quy định.
Sử dụng bu-lông thường có thể khiến nối đất kém trên các tấm ốp đã được sơn.

⚠ CẨN THẬN

Sử dụng bu-lông này trên các cụm chi tiết bằng nhôm sẽ làm hỏng lỗ vít.
Tuyệt đối không sử dụng bu-lông này trên các cụm chi tiết bằng nhôm.

LƯU Ý

Bu-lông nối đất này không được sử dụng trên cụm động cơ, vỏ hộp số hoặc giá lắp trụ lái (không sơn). Xác định bu-lông có vết sơn xước (1) trên vít.



I7V10A910944-03

Xung quanh động cơ

AENK4L0B910H002

Bộ dây điện động cơ



IK4L0A910957-01

[A]: Góc nhìn [a]	2. Bộ dây điện động cơ	(a) : 10 N·m (1,0 kgf-m, 7,5 lbf-ft)
[B]: Phía trước xe	3. Bu-lông GND : Cố định như được minh họa trong hình.	
1. Kẹp	4. Bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP	