AENK4L0B.book Page 6 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Chức năng tự chẩn đoán của hệ thống điều khiển chống trộm

AENK4L0BA304002

ECM và BCM giám sát từng tín hiệu đầu vào và đầu ra của hệ thống điều khiển chống trộm, và chúng được trang bị chức năng tự chẩn đoán, hiển thị DTC khi phát hiện có tình trạng bất thường.
Ngoài ra, khi phát hiện thấy tình trạng bất thường, đèn báo hệ thống chống trộm nhấp nháy hoặc sáng để cảnh báo tài xế.
Các trạng thái thay đổi tùy theo tình trạng bất thường cụ thể, tuy nhiên có các kiểu sáng cơ bản như sau.

- Sáng: Có thể khởi động động cơ
- Nhấp nháy: Không thể khởi động động cơ

Kiểm tra DTC

AENK4L0BA304003

- ECM: Tham khảo “Kiểm tra DTC” trong Phần 1A (Trang 1A-22).
- BCM: Tham khảo “Kiểm tra DTC” trong Phần 10B (Trang 10B-12).

Xóa DTC

AENK4L0BA304004

- ECM: Tham khảo “Xóa DTC” trong Phần 1A (Trang 1A-23).
- BCM: Tham khảo “Xóa DTC” trong Phần 10B (Trang 10B-12).

Bảng mã DTC

AENK4L0BA304005

LƯU Ý

- **Khi ECM phát hiện DTC của hệ thống chống trộm, đầu tiên hãy khắc phục DTC này, sau đó kiểm tra xem BCM có phát hiện được DTC tương tự không.**
- ***1: Kiểm tra xem đèn cảnh báo hệ thống chống trộm có sáng hay không tùy thuộc vào tình trạng sự cố.**

ECM

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Đèn báo hệ thống chống trộm
P1610 ☞(Trang 10C-7)	Mã ID và/hoặc mật khẩu hệ thống chống trộm chưa được đăng ký	Mã ID hệ thống chống trộm chưa được đăng ký.	Nhấp nháy
P1611 ☞(Trang 10C-8)	Mật khẩu không khớp	Mật khẩu lưu không đúng.	Tắt
P1622 ☞(Trang 10C-8)	Lỗi đọc / viết bộ nhớ EEPROM	Lỗi EEPROM trong ECM.	Nhấp nháy *1
P1642 ☞(Trang 10C-8)	Lỗi giao tiếp đường truyền hệ thống chống trộm	Lỗi giao tiếp với BCM.	Nhấp nháy
P1644 ☞(Trang 10C-9)	ID hệ thống chống trộm không khớp	Lỗi xác nhận giữa ECM và BCM.	Nhấp nháy
P1646 ☞(Trang 10C-8)	Không đúng mã ID	Lỗi giao tiếp CAN.	Nhấp nháy hoặc sáng

BCM

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Đèn báo hệ thống chống trộm
B1168 ☞(Trang 10C-10)	Mật khẩu không khớp	Nhập mật khẩu sai.	Tắt
B1169 ☞(Trang 10C-11)	Đăng ký thất bại	Không đăng ký được ECM hoặc chìa khóa công tắc máy.	Tắt
B1173 ☞(Trang 10C-11)	Bộ thu phát tín hiệu chưa được đăng ký	Mã bộ thu phát tín hiệu trong bộ thu phát tín hiệu tích hợp trong chìa khóa công tắc máy chưa được đăng ký.	Sáng

AENK4L0B.book Page 7 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Đèn báo hệ thống chống trộm
B1175 ☞(Trang 10C-12)	Thông tin hệ thống chống trộm chưa được đăng ký	Mã ID hệ thống chống trộm chưa được đăng ký trong BCM.	Sáng
B1176 ☞(Trang 10C-13)	Thông tin thông số kỹ thuật chưa được đăng ký	Thông số kỹ thuật của xe chưa được đăng ký trong BCM.	Sáng
B1188 ☞(Trang 10C-13)	Lỗi đường truyền bộ thu phát tín hiệu	Lỗi xác nhận giữa chìa khóa công tắc máy và BCM.	Sáng
B1189 ☞(Trang 10C-14)	Lỗi giao tiếp ăng-ten hệ thống chống trộm	Lỗi giao tiếp với hộp điều khiển hệ thống chống trộm (có tích hợp ăng-ten cuộn dây hệ thống chống trộm).	Sáng
B118A ☞(Trang 10C-15)	Điện áp bình điện thấp (Xác nhận mã ID hệ thống chống trộm)	Lỗi giao tiếp với hộp điều khiển hệ thống chống trộm do điện áp bình điện thấp.	Tắt

DTC P1610

AENK4L0BA304006

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P1610: Mã ID và/hoặc mật khẩu hệ thống chống trộm chưa được đăng ký Mã ID hệ thống chống trộm chưa được đăng ký.	• Mã ID hệ thống chống trộm chưa được đăng ký trong ECM • ECM • Mạch / giắc cắm giao tiếp CAN • Cụm điều khiển được kết nối với đường truyền CAN

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC trong BCM. ☞(Trang 10C-6) *Có phát hiện thấy DTC B1173, B1175 hoặc B1176 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Đăng ký ECM** 1) Tiến hành “Đăng ký ECM” (Trang 10C-16). 2) Kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện mã DTC P1610?*	Chuyển sang Bước 3.	Kết thúc. (ECM không được đăng ký)
3	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC liên quan đến hệ thống giao tiếp CAN. *Có phát hiện CAN-DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 4.
4	**Kiểm tra mạch giao tiếp CAN** 1) Kiểm tra mạch giao tiếp CAN, tham khảo “Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt” trong Phần 10H (Trang 10H-23). *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. Nếu vẫn phát hiện mã DTC P1610, hãy thay BCM và kiểm tra lại DTC. • ECM: ☞(Trang 1C-2) • BCM: ☞(Trang 10B-43)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.