AENK4L0B.book Page 23 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm tra bằng mắt thường

AENK4L0B7204006

Kiểm tra bằng mắt thường những bộ phận và hệ thống sau đây.

Mục kiểm tra	Phần tham khảo
Bình điện – Mực dung dịch và độ mòn cực	"Mô tả bình điện" trong Phần 1J (Trang 1J-2)
Các giắc cắm của bộ dây điện – Ngắt kết nối và ma sát	"Kiểm tra tình trạng tiếp xúc chập chờn và tiếp xúc kém" trong Phần 00 (Trang 00-11)
Cầu chì – Nổ	"Kiểm tra tình trạng tiếp xúc chập chờn và tiếp xúc kém" trong Phần 00 (Trang 00-11)
Các bộ phận – Lắp đặt và hỏng hóc	—
Các bộ phận khác có thể kiểm tra bằng mắt thường	—

Kiểm tra bộ điều khiển HVAC và mạch bộ điều khiển

AENK4L0B7204007

Có thể kiểm tra bộ điều khiển HVAC và các mạch của nó tại giắc cắm bộ điều khiển HVAC bằng cách đo điện áp.

CHÚ Ý

Nếu bạn nối trực tiếp đồng hồ đo điện áp hoặc đồng hồ đo điện trở với bộ điều khiển HVAC trong khi giắc kết nối bộ điều khiển HVAC đã được rút ra, bạn có thể làm hỏng bộ điều khiển HVAC.
Tuyệt đối không nối trực tiếp đồng hồ đo điện áp hoặc đồng hồ đo điện trở vào bất kỳ cực nào của bộ điều khiển HVAC trong khi giắc kết nối bộ điều khiển HVAC đã được rút ra.

Kiểm tra điện áp

1) Tháo bộ điều khiển HVAC. ☞(Trang 7B-43)
2) Nối giắc cắm "G154" với giắc cắm "G155".
3) Kiểm tra điện áp tại mỗi cực.

LƯU Ý

Vì mỗi điện áp cực bị ảnh hưởng bởi điện áp bình điện nên hãy kiểm tra để đảm bảo điện áp bình điện lớn hơn hoặc bằng 11 V khi công tắc máy ở vị trí "ON".



IK4L0B720007-01

[A]: Model LHD (Tay lái thuận)	1. Bộ điều khiển HVAC
[B]: Model RHD (Tay lái nghịch)	2. Giắc cắm bộ điều khiển HVAC (Góc nhìn: [a])

Giắc cắm "G154" (model LHD (Tay lái thuận))

Cực	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
G154-1	PNK	Tín hiệu công tắc A/C	Xấp xỉ 0 V	Công tắc A/C: ON và Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: mọi vị trí trừ OFF
			Xấp xỉ 12 V	Công tắc A/C: OFF
G154-2	GRN	Nối đất cho công tắc A/C	Xấp xỉ 0 V	Công tắc A/C: OFF hoặc Công tắc A/C: ON và Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: mọi vị trí trừ OFF
			Xấp xỉ 12 V	Công tắc A/C: ON và Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: OFF
G154-8	BLK	Nối đất cho hệ thống chiếu sáng	Xấp xỉ 0 V	—