AENK4L0B.book Page 18 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

8) Kiểm tra hệ thống làm mát xem có bị rò rỉ không.
☞(Trang 1F-11)

Kiểm tra bơm nước

AENK4L0B1606016

Quay bơm nước bằng tay để kiểm tra xem có quay êm không. Nếu máy bơm quay không êm hoặc có tiếng ồn khác thường, hãy thay thế.



I2RH0B160019-01

Thông số kỹ thuật

Thông số lực siết

AENK4L0B1607001

Bộ phận siết	Lực siết			Lưu ý
	N·m	kgf-m	lbf-ft	
Ốc xả nhớt	1,0	0,10	1,0	☞(Trang 1F-12)
Bu-lông van xả khí	4,5	0,46	3,5	☞(Trang 1F-12)
Bu-lông nắp van hằng nhiệt	11	1,1	8,5	☞(Trang 1F-14)
Bu-lông quạt làm mát két nước	7,0	0,71	5,5	☞(Trang 1F-15)
Bu-lông mô-tơ quạt làm mát két nước	4,0	0,41	3,0	☞(Trang 1F-16)
Đai ốc quạt làm mát két nước	6,3	0,64	5,0	☞(Trang 1F-16)
Bu-lông két nước	25	2,5	18,5	☞(Trang 1F-17)
Bu-lông bơm nước	25	2,5	18,5	☞(Trang 1F-17)
Đai ốc bơm nước	25	2,5	18,5	☞(Trang 1F-17)
Bu-lông vỏ van hằng nhiệt	25	2,5	18,5	☞(Trang 1F-17)
Bu-lông pu-li bơm nước	20	2,0	15,0	☞(Trang 1F-17)

Tham khảo:
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Các bộ phận của hệ thống làm mát” (Trang 1F-10)
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)

AENK4L0B.book Page 19 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng

AENK4L0B1608001

Vật liệu	Sản phẩm hoặc thông số kỹ thuật khuyên dùng của SUZUKI		Lưu ý
Keo ron chống nước	SUZUKI Bond No.1207F	Mã phụ tùng: 99000-31250	☞(Trang 1F-17)

LƯU Ý

(Các) vật liệu bảo dưỡng cần thiết cũng được mô tả trong:
“Các bộ phận của hệ thống làm mát” (Trang 1F-10)

Dụng cụ chuyên dụng

AENK4L0B1608002

Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II) — ☞(Trang 1F-14)