P1	Vin X
1	Vin
2	GND

P2		Vout X
	1	Vout+
	2	Vout-

P3	monitor X
1	Vmon
2	GND

P4		Vin Y
	1	Vin
	2	GND

P5	Vout Y
1	Vout+
2	Vout-

P6	monitor Y
1	Vmon
2	GND

P7	Vin Z
1	Vin
2	GND

P8	Vout Z
1	Vout+
2	Vout-

P9	monitor Z
1	Vmon
2	GND

P10	LEDs
1	Anodes
2	Сх
3	Су
4	Cz

P11	Enable
1	Α
2	С
3	SW
4	SW

P12	Relays
1	RY+
2	GND
3	GND
4	RY-

P13	Vbat
1	V+
2	V-