

单脉冲4-PPM $|\alpha|^2 = 1$



两脉冲4-PPM $|\alpha|^2 = 1$

A 直接检测

B 归零脉冲后直接检测

判决输出