
## Lập Trình Nhúng Căn Bản

Thực hiện truyền SPI giữa 2 board theo cách sau:

- 1. Dữ liệu được nhập từ bàn phím theo sơ đồ phím 3x3 dưới đây và hiển thị lên LCD trên 1 dòng.
- 2. Phím Ext. Interrupt được sử dụng để lấy dữ liệu và đưa nó qua giao tiếp SPI truyền sang board còn lại
- 3. Dữ liệu nhận từ SPI được thể hiện lên 1 dòng của LCD.



Schematic tham khảo trong User Manual của board.