INVAMAX
Factory Operating Model Transformation

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN INVAMAX

## BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN

# CHUẨN HÓA LAYOUT & THỰC HIỆN 5S

## TẠI CTY CỔ PHẦN SXTM CNC GIA NGHĨA

GIA NGHĨA
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - CHUYÊN NGHIỆP - AN TOÀN

Ngày: 04/12/2024

# Nội dung

I. Tổng quan dự án

II. Công việc thực hiện và kết quả đạt được

III. Đánh giá dự án

IV. Nhiệm vụ tiếp theo

# I. Tổng quan dự án

## Mục đích dự án

- Đào tạo, huấn  luyện kỹ năng bố trí layout sản xuất, kỹ năng thực hiện 5S cho đội ngũ ban dự án.
- Thực hiện chuẩn hóa layout sản xuất để quá trình sản xuất hiệu quả hơn.
- Thực hiện 5S  để nhà xưởng ngăn nắp, sạch sẽ và chuyên nghiệp hơn.

## Các mốc thời gian của dự án

**23/09/2024**
Thành lập Ban dự án

**25/09/2024**
Đào tạo

**28/09/2024**
Bố trí lại layout xưởng Tiên Lãng

**14/10/2024**
Thực hiện 5S xưởng Tiên Lãng

**30/10/2024**
Thực hiện layout, 5S xưởng Giang Biên

**30/11/2024**
Tổng kết dự án

## Thành viên Ban dự án

Phạm Ngọc Phương
Giám đốc nhà máy

Lương Văn Trưởng
Trưởng phòng kỹ thuật

Cao Thế Hùng
Quản lý xưởng Tiên Lãng

Lương Xuân Hưng
Quản lý xưởng Giang Biên

Vũ Văn Cảnh
Phó quản lý xưởng Tiên Lãng



Trần Xuân Nhất
Chuyên gia tư vấn

Đoàn Xuân Cao
Ban thư ký dự án

# II. Công việc thực hiện và kết quả đạt được

1. Đào tạo kiến thức.
2. Chuẩn hóa bản vẽ layout.
3. Chuẩn hóa layout.
4. Triển khai thực hiện: Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ.
5. Ban hành hướng dẫn thực hiện 5S.
6. Ban hành quy chế 5S.
7. Ban hành quy định Gemba.
8. Xây dựng cơ sở dữ liệu và báo cáo Gemba
9. Xây dựng Ứng dụng Gemba riêng của Gia Nghĩa.
10. Đánh giá kỹ năng các thành viên sau khi thực hiện dự án.

# II. Công việc thực hiện và kết quả đạt được

1. Đào tạo kiến thức về Layout, 5S.





# II. Công việc thực hiện và kết quả đạt được

## 2. Chuẩn hóa bản vẽ layout.

**Bản vẽ trước khi chuẩn hóa**




- Không có khung, tên bản vẽ
- Thiếu thông tin: tên công ty, địa chỉ, diện tích, hướng của nhà xưởng...
- Không thể hiện đầy đủ và chưa chính xác so với thực tế.

**Bản vẽ sau khi chuẩn hóa**




- Có khung, tên bản vẽ
- Đã bổ sung thông tin của công ty, nhà xưởng...
- Đã thể hiện đầy đủ và đúng với thực tế.
- Phân chia người phụ trách từng khu vực.

# II. Công việc thực hiện và kết quả đạt được

## 3. Chuẩn hóa layout.

1. Chuyển tổ hàn khung sang gần khu vực chấn để giảm di chuyển.

Chuyển kho bông gốm, thạch cao sang xưởng sơn.

2. Sắp xếp lại chi tiết từng công đoạn sản xuất.

3. Sơn layout đường đi, đường phân chia các khu vực, đường hiển thị vị trí đặt thiết bị, dụng cụ.

4. Chuyển vị trí nghỉ giải lao của công nhân ở ngay lối vào văn phòng ra khu vực riêng.







# II. Công việc thực hiện và kết quả đạt được

3. Chuẩn hóa layout.

**Trước**

**Sau**



# II. Công việc thực hiện và kết quả đạt được

4. Triển khai thực hiện: Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ.

**Trước**



**Sau**





# II. Công việc thực hiện và kết quả đạt được

## 5. Ban hành hướng dẫn thực hiện, kiểm tra 5S.






GIA NGHĨA

**BẢNG KIỂM TRA 5S**

Ngày: …/…/……

Đánh giá viên: ……

Tổng điểm còn lại kỳ này:

Điểm kỳ trước:

| Mức độ | Tốt | Khá | Trung bình | Kém |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | -1 | -2 | -3 |

| LỖI 5S | STT | HẠNG MỤC | MÔ TẢ LỖI | Điểm trừ max | Điểm trừ thực tế | | | | Điểm còn lại | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0 | -1 | -2 | -3 | | |
| SÀNG LỌC | 1 | Nguyên Vật Liệu | Để hàng tồn và những phụ kiện, vật dụng không cần thiết ở vị trí làm việc | 3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 2 | Máy móc thiết bị | Không có máy móc thiết bị không cần thiết sử dụng trong ngày ở vị trí làm việc | 3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 3 | Công cụ dụng cụ | Không có các dụng cụ không cần thiết sử dụng trong ngày ở vị trí làm việc | 2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 4 | Biểu bảng, bản vẽ, kế hoạch sản xuất | Không có các biểu bảng, bản vẽ, kế hoạch không cần trong ngày ở vị trí làm việc | 1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 5 | Phân loại | Tất cả các vật dụng sẽ được sử dụng trong ngày | 1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| SẮP XẾP | 6 | Xác định vị trí | Các kệ để nguyên vật liệu, hàng hóa được đánh dấu | 3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 7 | Xác định số lượng | Có giới hạn số lượng tối thiểu và tối đa | 2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 8 | Xác định khu vực | Có đường kẻ phân chia xác định khu vực | 3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 9 | Danh mục chỉ dẫn | Có danh mục hướng dẫn, chỉ dẫn tìm kiếm vật dụng/ NVL/ tài liệu | 1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 10 | Hướng dẫn sử dụng | Những định hướng, chỉ dẫn để dễ dàng sử dụng | 1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| SẠCH SẼ | 11 | Sàn nhà | Sàn nhà sạch sẽ, không có bụi, không có nước và dầu mỡ | 2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 12 | Máy móc thiết bị | Máy móc được lau chùi sạch sẽ, không có bụi bẩn, dầu thừa | 1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 13 | Vệ sinh hàng ngày | Thường xuyên vệ sinh máy móc, vị trí làm việc | 3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 14 | Vệ sinh định kỳ | Thực hiện vệ sinh máy móc thiết bị định kỳ hàng tuần | 3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 15 | Phân công | Việc vệ sinh được phân công rõ ràng | 2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| AN TOÀN LAO ĐỘNG | 16 | Phòng chống cháy nổ | Trang bị các biển cấm lửa, cấm hút thuốc nơi có nguy cơ gây cháy nổ. Kiểm soát chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt tại khu vực làm việc | 3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 17 | An toàn điện | Dây điện, hệ thống điện, máy móc dùng điện được bó buộc gọn gàng, không để đè vật nặng và thường xuyên được kiểm tra | 2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 18 | Vị trí an toàn | Làm việc tại vị trí không có vật nguy hiểm để rơi, vật nặng để đổ | 2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 19 | Máy móc thiết bị | Máy móc được kiểm tra trước khi làm việc, sử dụng an toàn trong quá trình làm việc | 2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 20 | Làm việc trên cao | Sử dụng các biện pháp, trang thiết bị bảo hộ đảm bảo an toàn khi làm việc trên cao | 1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| BẢO HỘ | 21 | Quần áo BHLD | Mặc đúng trang phục BHLD công ty cấp phát | 2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 22 | Giầy bảo hộ | Đi giầy BHLD khi làm việc trong xưởng sản xuất | 2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 23 | Găng tay, khẩu trang bảo hộ | Đeo găng tay, khẩu trang khi bưng bê kim loại sắc, làm việc trong môi trường nhiều bụi, khí độc | 1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 24 | Kính bảo hộ, mặt nạ bảo hộ | Đeo kính khi hàn mài, đeo mặt nạ bảo hộ khi làm việc ở khu vực có khí độc | 1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 25 | Thực hiện thường xuyên | Nghiêm túc thực hiện trang bị bảo hộ khi làm việc hàng ngày | 3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| TỔNG | | | | 50 | | | | | | |

# II. Công việc thực hiện và kết quả đạt được

## 6. Ban hành quy chế 5S.



CÔNG TY CỔ PHẦN SXTM CNC GIA NGHĨA
*Số: 0810/2024/QĐ-GN*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*Hải Phòng, ngày 08 tháng 10 năm 2024*

**QUYẾT ĐỊNH**
*(V/v: Thành lập Ban 5S nhà máy)*

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN SXTM CNC GIA NGHĨA**

- *Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của Công ty Cổ phần SXTM CNC Gia Nghĩa;*
- *Xét đề nghị của Ban Giám đốc công ty.*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1**. Thành lập Ban 5S nhà máy gồm các Đ/c có tên theo danh sách đính kèm.

**Điều 2.** Ban 5s có trách nhiệm thực hiện và duy trì 5S tại xưởng sản xuất hàng tuần kiểm tra và đánh giá 5S tại nhà máy.

**Điều 3**. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban 5S nhà máy duy trì hoạt động thực hiện nhiệm vụ tại Điều 2.

**Điều 4**. Các Đ/c có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm tiếp nhận và thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**
- *Như Điều 4;*
- *BGĐ công ty;*
- *Lưu VP.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN SXTM CNC GIA NGHĨA**

GIÁM ĐỐC
*Phạm Ngọc Phương*



**CHƯƠNG V: CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN 5S TRONG CÔNG TY**

**Điều 11. Nguyên tắc kiểm tra và đánh giá thực hiện 5S trong công ty.**

1. Ban quản lý và bộ phận tổ trưởng quản lý sản xuất có trách nhiệm trực tiếp kiểm tra và đánh giá thực hiện 5S trong Công ty tại xưởng sản xuất.
2. Kiểm tra đánh giá công khai, minh bạch, có thưởng phạt và phân công rõ ràng.

**Điều 12. Trách nhiệm của Phòng Kỹ thuật sản xuất**

1. Tham gia kiểm tra, đánh giá cùng bộ phận quản lý xưởng sản xuất.
2. Tổng hợp báo cáo và đánh giá công tác thực hiện 5S trong công ty, chỉ ra các điểm tốt và chưa tốt cần cải thiện để duy trì 5S tốt trong Công ty.

**Điều 13.** Cá nhân và tập thể thực hiện tốt các quy định về công tác thực hiện 5S trong công ty được khen thưởng, nếu có hành vi sai trái, gây hậu quả xấu sẽ bị phê bình hoặc kỷ luật.

***Căn cứ Bảng kiểm tra 5S:***
- Tổng điểm có = 50 điểm tương ứng với 250.000 đồng (1điểm = 5.000 đồng)
- Mức thưởng cuối tháng = (50 điểm – tổng điểm trừ vi phạm)*5.000 đồng
- Nếu vi phạm 5S sẽ bị trừ điểm thưởng 5S.

**CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 14.** Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 15.** Ban 5S chịu trách nhiệm phổ biến và hướng dẫn bản quy chế này đến toàn thể CBCNV trong từng bộ phận. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các bộ phận phản ánh bằng văn bản về Công ty để có biện pháp sửa đổi, bổ sung kịp thời.

***Nơi nhận:***
- Ban 5S;
- Quản lý xưởng;
- Tổ trưởng các tổ sản xuất;
- Phòng KTSX;
- Phòng TC – KT;
- Lưu VP

**CÔNG TY CỔ PHẦN SXTM CNC GIA NGHĨA**

GIÁM ĐỐC
*Phạm Ngọc Phương*

# II. Công việc thực hiện và kết quả đạt được

## 7. Ban hành quy định Gemba.

GIA NGHĨA

**BẢNG KIỂM TRA 5S**

Ngày: …/…/…..  Tổng điểm còn lại kỳ này:

Đánh giá viên: ……  Điểm kỳ trước:

| Mức độ | Tốt | Khá | Trung bình | Kém |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | -1 | -2 | -3 |

| LỖI 5S | STT | HẠNG MỤC | MÔ TẢ LỖI | Điểm trừ max | Điểm trừ thực tế 0 | -1 | -2 | -3 | Điểm còn lại | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÀNG LỌC | 1 | Nguyên Vật Liệu | Để hàng tồn và những phụ kiện, vật dụng không cần thiết ở vị trí làm việc | 3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 2 | Máy móc thiết bị | Không có máy móc thiết bị không cần thiết sử dụng trong ngày ở vị trí làm việc | 3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 3 | Công cụ dụng cụ | Không có các dụng cụ không cần thiết sử dụng trong ngày ở vị trí làm việc | 2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 4 | Biểu bảng, bản vẽ, kế hoạch sản xuất | Không có các biểu bảng, bản vẽ, kế hoạch không cần trong ngày ở vị trí làm việc | 1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 5 | Phân loại | Tất cả các vật dụng sẽ được sử dụng trong ngày | 1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| SẮP XẾP | 6 | Xác định vị trí | Các kệ để nguyên vật liệu, hàng hóa được đánh dấu | 3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 7 | Xác định số lượng | Có giới hạn số lượng tối thiểu và tối đa | 2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 8 | Xác định khu vực | Có đường kẻ phân chia xác định khu vực | 3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 9 | Danh mục chỉ dẫn | Có danh mục hướng dẫn, chỉ dẫn tìm kiếm vật dụng/ NVL/ tài liệu | 1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 10 | Hướng dẫn sử dụng | Những định hướng, chỉ dẫn để dễ dàng sử dụng | 1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| SẠCH SẼ | 11 | Sàn nhà | Sàn nhà sạch sẽ, không có bụi, không có nước và dầu mỡ | 2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 12 | Máy móc thiết bị | Máy móc được lau chùi sạch sẽ, không có bụi bẩn, dầu thừa | 1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 13 | Vệ sinh hàng ngày | Thường xuyên vệ sinh máy móc, vị trí làm việc | 3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 14 | Vệ sinh định kỳ | Thực hiện vệ sinh máy móc thiết bị định kỳ hàng tuần | 3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 15 | Phân công | Việc vệ sinh được phân công rõ ràng | 2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| AN TOÀN LAO ĐỘNG | 16 | Phòng chống cháy nổ | Trang bị các biển cấm lửa, cấm hút thuốc nơi có nguy cơ gây cháy nổ. Kiểm soát chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt tại khu vực làm việc | 3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 17 | An toàn điện | Dây điện, hệ thống điện, máy móc dùng điện được bó buộc gọn gàng, không để đè vật nặng và thường xuyên được kiểm tra | 2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 18 | Vị trí an toàn | Làm việc tại vị trí không có vật nguy hiểm dễ rơi, vật nặng dễ đổ | 2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 19 | Máy móc thiết bị | Máy móc được kiểm tra trước khi làm việc, sử dụng an toàn trong quá trình làm việc | 2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 20 | Làm việc trên cao | Sử dụng các biện pháp, trang thiết bị bảo hộ đảm bảo an toàn khi làm việc trên cao | 1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| BẢO HỘ | 21 | Quần áo BHLĐ | Mặc đúng trang phục BHLĐ công ty cấp phát | 2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 22 | Giày bảo hộ | Đi giày BHLĐ khi làm việc trong xưởng sản xuất | 2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 23 | Găng tay, khẩu trang bảo hộ | Đeo găng tay, khẩu trang khi bưng bê kim loại sắc, làm việc trong môi trường nhiều bụi, khí độc | 1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 24 | Kính bảo hộ, mặt nạ bảo hộ | Đeo kính khi hàn mài, đeo mặt nạ bảo hộ khi làm việc ở khu vực có khí độc | 1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| | 25 | Thực hiện thường xuyên | Nghiêm túc thực hiện trang bị bảo hộ khi làm việc hàng ngày | 3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| TỔNG | | | | 50 | | | | | | |

GIA NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CNC GIA NGHĨA

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 5S CÔNG ĐOẠN THÔ

KHU VỰC : TẤT CẢ VỊ TRÍ

MÃ TÀI LIỆU : GN - THC - 001
NGÀY BAN HÀNH : 4/11/2024
NGÀY SỬA ĐỔI : 5/11/2024
LẦN SỬA ĐỔI : 1

THỰC HIỆN CHUNG CHO CÁC VỊ TRÍ



Sắp xếp dụng cụ dùng chung ở vị trí dễ thấy , dễ dùng , đúng nơi quy định



Phân chia ranh giới các bộ phận rõ ràng giới hạn lại vị trí từng tổ



Thành phẩm sau khi sơn luôn phải đặt lên pallet



Thành phẩm đóng gói luôn phải đặt lên pallet



Hàng hóa sau khi xong để đúng nơi quy định



Quét dọn , sắp xếp lại các vật tư hàng ngày



Sắp xếp phụ kiện cửa , bình gas , tôn thừa đúng vị trí quy định



Sắp xếp bàn làm việc của máy chấn

VỆ SINH CUỐI NGÀY , CUỐI TUẦN , CUỐI THÁNG

GIA NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CNC GIA NGHĨA

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 5S CÔNG ĐOẠN THÔ

KHU VỰC : TỔ MÁY

MÃ TÀI LIỆU : GN - TM - 002
NGÀY BAN HÀNH : 4/11/2024
NGÀY SỬA ĐỔI : 5/11/2024
LẦN SỬA ĐỔI : 1

MÁY ĐỘT | MÁY LAZER



Trang bị súng sịt hơi vệ sinh máy móc , thiết bị



Sắp xếp tôn gọn gàng , thuận tiện đưa lên máy



Vệ sinh tủ điện máy lazer



Sắp xếp gọn gàng tôn cắt xong

# II. Công việc thực hiện và kết quả đạt được

## 8. Xây dựng cơ sở dữ liệu và báo cáo Gemba






# II. Công việc thực hiện và kết quả đạt được

## 9. Xây dựng ứng dụng Gemba riêng của Gia Nghĩa.

Ứng dụng xây dựng trên nền tảng Appsheet, sử dụng được cả trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng.
Thuận tiện cho việc gửi ảnh, thông tin Gemba.
Tự động xử lý dữ liệu và báo cáo Gemba.








# II. Công việc thực hiện và kết quả đạt được

10. Đánh giá kỹ năng các thành viên sau khi thực hiện dự án.








# III. Đánh giá dự án

## Đánh giá của lãnh đạo công ty Gia Nghĩa

**Cao Chí Cuối**
Chủ tịch HĐQT

"Từ hai xưởng nhỏ hẹp, luôn trong tình trạng bừa bộn và chật chội thì nay hai xưởng của CNC Gia Nghĩa đã trở lên đẹp hơn, sạch hơn và năng suất cao hơn.

Điều đặc biệt hơn nữa đó là ý thức của Team Layout & 5S CNC Gia Nghĩa cùng toàn thể CBCNV đã thay đổi vượt bậc: tự giác hơn, chủ động hơn và kỷ luật hơn.

Tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều từ khi có Layout & 5S. Từ khi có Layout & 5S cường độ công việc cao hơn nhưng tỷ lệ tai nạn lao động đã giảm thiểu triệt để".

## Nhận xét của thành viên Ban dự án

**Phạm Ngọc Phương**
Giám đốc nhà máy

"Sau khi thực hiện 5S và layout tại xưởng sản xuất, Xưởng sản xuất đã đạt được những hiệu quả như sau:
- Sử dụng diện tích xưởng sản xuất hiệu quả hơn không còn cảm thấy chật chội không có chỗ để, tận dụng được các vị trí để chưa hợp lý.
- Các khu vực được phân biệt rõ ràng tạo lối đi thông thoáng hơn.
- Loại bỏ được các vật dụng không cần thiết, không gian xưởng gọn gàng, sạch sẽ.
- Sắp xếp lại các khu vực, tiết kiệm được thời gian di chuyển giữa các công đoạn.
- Xây dựng được thói quen tự giác, nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBCNV".

**Cao Thế Hùng**
Quản lý xưởng

"Tôi cùng tất cả các anh chị em trong xưởng sản xuất xin được trân trọng cảm ơn ban lãnh đạo cty CNC Gia Nghĩa và các đồng chí Invamax đã tạo điều kiện, giúp đỡ xây dựng lên một dự án Lay out và 5S cho xưởng. Để thực hiện và duy trì tốt layout và 5S trong cty, tôi cũng mong sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ, chỉ đạo của BLĐ cùng với ban dự án. Trong quá trình thực hiện, tôi thấy môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng hơn, mọi vật dụng dễ tìm,dễ thấy,dễ kiểm tra hơn và đặc biệt là dễ quản lý hơn; ý thức làm việc, trách nhiệm hơn trong từng bộ phận, tạo dựng nên một thói quen tốt".

# IV. Nhiệm vụ tiếp theo

*1. Duy trì layout và 5S.*

*2. Thực hiện Gemba định kỳ.*

*3. Đánh giá kết quả Gemba hàng tuần/ hàng tháng.*

*4. Cải tiến liên tục layout, 5S để ngày càng tốt hơn.*

# Trân trọng cảm ơn!