Sheet1

change_point	humidity	temp	erature gas	
	0,8	64,3	14,8	3043
	0,6	63,24	12,6	3232
	0,4	64,4	12,4	2983
	0,2	66,37	12,6	3297
	0,15	67,37	13,33	3573
	0,1	67,85	12,82	3455
	0,05	79,2	12,24	3346
Average		67,53	12,97	3275,6