

BAB IV

SOP KESELAMATAN KERJA PT FREEPORT INDONESIA

4.1 Pendahuluan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bagian penting dalam kegiatan operasional pertambangan karena industri pertambangan memiliki tingkat risiko kerja yang tinggi. PT Freeport Indonesia menerapkan sistem keselamatan kerja yang ketat untuk melindungi pekerja, alat, lingkungan, dan proses produksi. Perusahaan menerapkan filosofi Safe Production, yaitu kegiatan produksi harus berjalan seiring dengan penerapan keselamatan kerja yang maksimal.

SOP (Standard Operating Procedure) keselamatan kerja dibuat sebagai pedoman bagi seluruh pekerja agar setiap aktivitas dilakukan sesuai standar keselamatan yang berlaku. Dengan adanya SOP, risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan dan lingkungan kerja menjadi lebih aman.

4.2 Tujuan SOP Keselamatan Kerja

Penerapan SOP keselamatan kerja bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari potensi bahaya di area tambang, meningkatkan kesadaran pekerja terhadap budaya keselamatan, serta memastikan seluruh proses operasional berjalan sesuai regulasi pemerintah dan standar internasional. Selain itu, SOP juga membantu perusahaan meningkatkan produktivitas dengan meminimalkan kecelakaan kerja dan gangguan operasional. Beberapa tujuan lain SOP Keselamatan Kerja adalah:

- Mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan alat dan fasilitas kerja.
- Menjamin kelancaran proses operasional pertambangan.
- Membentuk budaya kerja yang aman dan disiplin.
- Memastikan seluruh aktivitas kerja sesuai standar K3 perusahaan dan pemerintah.

4.3 Prosedur Keselamatan Sebelum Bekerja

Sebelum memulai pekerjaan, setiap pekerja wajib mengikuti beberapa prosedur keselamatan, yaitu:

- Mengikuti briefing keselamatan kerja (safety meeting).
- Memastikan kondisi tubuh sehat dan siap bekerja.
- Menggunakan APD lengkap sesuai jenis pekerjaan.
- Melakukan pemeriksaan alat kerja sebelum digunakan.
- Memahami potensi bahaya di area kerja melalui Job Safety Analysis (JSA).

Pekerja yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan tidak diperbolehkan memasuki area kerja.

4.4 SOP Keselamatan Saat Bekerja

Selama bekerja, pekerja wajib mematuhi aturan keselamatan yang telah ditetapkan perusahaan. Beberapa SOP yang diterapkan antara lain:

a. Penggunaan Alat Berat

Setiap operator alat berat wajib memiliki lisensi resmi dan mengikuti pelatihan pengoperasian alat. Sebelum alat digunakan, operator harus melakukan pemeriksaan kondisi mesin, rem, lampu, dan sistem hidrolik. Selama pengoperasian, pekerja diwajibkan menggunakan APD lengkap seperti helm, sepatu safety, rompi reflektif, dan sarung tangan. Area kerja alat berat juga harus dipastikan steril dari pekerja lain untuk menghindari kecelakaan akibat blind spot.

b. Pekerjaan di Ketinggian

Sebelum bekerja, pekerja wajib mengikuti pelatihan Working at Height dan dinyatakan sehat secara medis. Pengawas lapangan harus memastikan bahwa pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap seperti full body harness, helm keselamatan, sepatu safety, dan double lanyard.

Selain itu, area kerja harus diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kondisi scaffolding, tangga, dan titik anchor aman digunakan. Pekerja juga diwajibkan menggunakan sistem 100% tie-off, yaitu tali pengaman harus selalu terpasang pada titik pengait selama bekerja di ketinggian.

c. Pekerjaan Pengelasan

Sebelum melakukan pengelasan, pekerja wajib memiliki izin kerja panas atau Hot Work Permit. Area kerja harus dipastikan bebas dari bahan mudah terbakar dan tersedia alat pemadam api ringan (APAR) di sekitar lokasi kerja.

Pekerja wajib menggunakan APD lengkap seperti welding helmet, sarung tangan tahan panas, apron las, safety shoes, dan masker respirator untuk mengurangi paparan asap berbahaya. Seluruh kabel dan mesin las juga harus diperiksa sebelum digunakan guna mencegah korsleting listrik.

Selama proses pengelasan berlangsung, area kerja diberi pembatas atau welding screen agar cahaya las tidak membahayakan pekerja lain. Setelah pekerjaan selesai, dilakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan tidak ada percikan api yang dapat memicu kebakaran.

d. Pekerjaan di Area Tambang Bawah Tanah

Pekerja yang memasuki area tambang wajib mengikuti safety induction dan memahami jalur evakuasi darurat. Pekerja juga wajib membawa alat komunikasi dan lampu keselamatan. Seluruh pekerja harus mematuhi rambu keselamatan dan instruksi pengawas lapangan. Aktivitas peledakan, pengeboran, dan pengangkutan material harus dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Pengawasan rutin dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur dijalankan dengan benar.

4.5 Prosedur Pelaporan Kecelakaan Kerja

Setiap kecelakaan kerja, baik ringan maupun berat, wajib segera dilaporkan kepada pengawas lapangan dan tim K3 perusahaan. Setelah laporan diterima, perusahaan melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan dan menentukan tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Dalam kondisi darurat seperti longsor, kebakaran, atau kecelakaan kerja, pekerja diwajibkan segera melaporkan kejadian kepada tim K3 dan mengikuti prosedur evakuasi. Perusahaan menyediakan jalur evakuasi, titik kumpul, alat pemadam api ringan (APAR), dan tim tanggap darurat yang siap membantu proses penyelamatan. Simulasi keadaan darurat juga dilakukan secara berkala agar pekerja memahami langkah penyelamatan diri.

4.6 Evaluasi dan Pengawasan SOP

PT Freeport Indonesia secara rutin melakukan evaluasi terhadap penerapan SOP keselamatan kerja. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi lapangan, audit keselamatan, dan pelatihan berkala bagi pekerja. Evaluasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas sistem keselamatan kerja di perusahaan. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki prosedur yang masih kurang efektif. Pengawasan dilakukan oleh tim K3 dan supervisor agar seluruh pekerja tetap mematuhi standar keselamatan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA BAB IV

PT Freeport Indonesia Official Website. (2026). *Health, Safety, Policy, and Approaches*. Diakses melalui <https://ptfi.co.id/en/health-and-safety> pada Mei 2026.

PT Freeport Indonesia Official Website – *Health and Safety*. <https://ptfi.co.id/id/safety>

PT Freeport Indonesia Official Website – *Safety Program*. <https://ptfi.co.id/id/safety>

Mamahit, M. I., Inkiriwang, R. L., & Tjakra, J. (2024). Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dengan Metode Job Safety Analysis (JSA) Di Proyek Stasiun Pemadam Kebakaran PT. Freeport Indonesia. TEKNO, 22(89), 1797–1810.