

8 thẻ trên báo cáo năng suất SX

Giải thích cách tính — ngắn gọn

Thẻ	Cách tính / lấy số
1. Hiệu suất thực	Tổng SL ÷ tổng (định mức × giờ từng công đoạn) × 100. Chưa cộng bù hiệu suất.
2. Hiệu suất tổng	Hiệu suất thực + bù hiệu suất (trung bình theo giờ các công đoạn). Không có bù thì bằng Hiệu suất thực.
3. Hiệu suất sản lượng	Cùng công thức với Hiệu suất thực (chưa cộng bù).
4. Hiệu suất thời gian	Thời gian thực tế ÷ Thời gian làm việc × 100. Đo có dùng đủ giờ đã khai báo hay không.
5. Tổng hư hỏng	Cộng tất cả số lượng hư hỏng của các công đoạn trong ngày.
6. Thời gian làm việc	Số giờ công nhân khai báo khi gửi báo cáo (ví dụ 9,5 giờ).
7. Thời gian thực tế	Cộng giờ của mọi công đoạn đã ghi trong ngày (kể cả công đoạn SL = 0).
8. Thời gian hao phí	Thời gian làm việc – Thời gian thực tế. Phần giờ khai báo nhưng không gắn vào công đoạn nào.

Ghi chú: Bù hiệu suất do tổ trưởng/quản lý nhập khi công nhân chuyển công đoạn mới.