

Số quy trình chất lượng		Mã sản phẩm	TU/TIUB	Hướng Dẫn Công Việc	Tên Công Việc	1 / 1	Mã số form: QAPGE-00088_10.1_A	Số đăng kí	PMW-05703_A
Số công đoạn		Tên sản phẩm	Tube		Hướng dẫn thao tác lấy bobin sau đùn			Ngày ban hành	6-Mar-2024

1. Hướng dẫn thao tác di chuyển bobin từ máy cuộn đến rack bobin



1.1 Lấy bobin ra khỏi máy cuộn



1.2 Dán cố định đầu ống bằng băng keo lên thành bobin



1.3 Di chuyển bobin đến vị trí rack quy định



1.4 Kiểm tra ngoại quan trên bobin
(Nếu phát sinh vấn đề thì liên hệ trưởng ca xác nhận và điều chỉnh)



1.5 Dán phiếu hiển thị bobin

2. Hướng dẫn thao tác chuẩn bị bobin máy cuộn



2.1 Di chuyển xe lấy bobin tới rack bobin không



2.2 Mở thanh chắn an toàn



2.3 Đưa bobin lên xe nâng bobin



2.4 Đóng thanh chắn an toàn



2.5 Di chuyển bobin tới máy cuộn cần chuẩn bị, lắp đặt vào máy

						Có hiệu lực đến	Đến Ngày Tháng Năm				
						Nguồn tham khảo					
Phê duyệt	Xác nhận	Lập bởi	Chỉnh sửa	Lý do chỉnh sửa	CONTROLLED QA DEPT	Nội dung chỉnh sửa	Ngày sửa	Người sửa	Xác nhận	Phê duyệt	
Production Dept.	Production Dept.	Production Dept.									
7 Mar 2024	7 Mar 2024	6 Mar 2024			29 MAR 2024						
Mr. Yoshizuru	N.T.Thân	V.T.Mỹ			SMC Manufacturing Viet Nam						