

Số quy trình chất lượng		Mã sản phẩm	TU*/TIUB*	Hướng Dẫn Công Việc	Tên Công Việc	1/1	Số đăng kí	PMW-06876_A
Số công đoạn		Tên sản phẩm	Tube		HƯỚNG DẪN ĐỔI MÀU MÁY ĐÙN NHỰA		Ngày ban hành	13/12/2024

Mã quản lý: QAPGE-00088_10.1_A

Phạm vi áp dụng:

Tất cả mã hàng TU/TIUB khi cần đổi từ màu này sang màu khác (ngoại trừ màu C).

Trình tự tác nghiệp:

Bước 1: Nhấn nút đổi màu trên màn hình máy cuộn bobbin



Bước 2: Khi có tiếng chuông + đèn báo hiệu, di chuyển đến máy cấp màu và tắt cấp màu



Bước 3: Tháo màu



Bước 4: Cấp màu mới



Bước 5: Chính tốc độ màu. Bật màu mới ngay lập tức



Bước 6: Tắt báo động



Bước 7: Kiểm tra màu đoạn cuối bobbin.

- Đánh dấu bobbin đổi màu để bên chất lượng kiểm tra màu đoạn cuối.

CONTROLLED
QA DEPT

16 DEC 2024

SMC Manufacturing
Việt Nam

Phê duyệt	Xác nhận	Lập bởi	Chỉnh sửa	Lý do chỉnh sửa	Nội dung chỉnh sửa	Có hiệu lực đến	Ngày	Tháng	Năm	Phê duyệt
Ngày sửa	Người sửa	Xác nhận	Phê duyệt							
13 DEC 2024	12 DEC 2024	12 DEC 2024								
M.Osato	K.M.Thiên	N.Đ.Hùng								