

Số quy trình chất lượng		Mã sản phẩm	TU*/TIUB*	Hướng Dẫn Công Việc	Tên Công Việc	2/2	Số đăng kí	PMW-00416_01_B
Số công đoạn		Tên sản phẩm	Ống nhựa		Máy sấy nguyên vật liệu trộn màu 30AS		Ngày ban hành	11/11/2022

* Phương pháp đối ứng trong trường hợp đèn nguồn và đèn báo heater không sáng:

1) Trường hợp đèn nguồn không sáng: có thể cầu dao điện đã bị tắt, nên hãy kiểm tra cầu dao điện và bật lại.

Trường hợp đã đối ứng như bên trên nhưng đèn vẫn không sáng, hãy liên lạc với trường line hoặc người phụ trách máy.

* Liên quan đến còi báo động:

1) Chế độ cài đặt công tắc còi báo động: chế độ ON. (Trường hợp không đủ khí, còi báo động sẽ kêu. Sau khi khí trở lại bình thường, sẽ tự động khôi phục)

7. Đo độ ẩm

7-1. Kiểm tra thời gian sấy

1. Kiểm tra thời gian sấy với Bản ghi chủ thời gian sấy NVL. Sau khi hết thời gian sấy (h), tiến hành kiểm tra độ ẩm như mục 7-2 bên dưới.

Thời gian cài đặt sấy tham khảo Bản điều kiện gia công khuôn.

7-2. Đo độ ẩm.

1. Độ ẩm đo được phải giống với độ ẩm của NVL đùn. Điền kết quả đo vào bảng check sheet đùn.

2. Nếu độ ẩm đạt thì có thể sử dụng NVL vừa đo.

8. Cung cấp và sử dụng NVL

1. Chuẩn bị túi chịu nhiệt, xe đẩy và NVL cung cấp (NVL chưa sấy: 4.5~5Kg), mang đến máy sấy.

2. Sau khi đeo găng tay chịu nhiệt được trang bị trên máy sấy, mở cửa máy sấy, lấy lượng khay cần thiết ra khỏi máy và bỏ NVL vừa sấy vào túi chịu nhiệt.

3. Bỏ NVL chưa sấy đã chuẩn bị vào khay trống và đặt khay vào trong máy sấy. Ghi chú lại thời gian đặt khay vào máy.

4. Đóng cửa máy sấy. Di chuyển NVL vừa sấy lên xe đẩy đến khay nạp màu của máy đùn và bỏ vào phễu (hopper).

* Cách bỏ NVL vào túi chịu nhiệt và cách bỏ NVL vào khay nạp màu vui lòng tham khảo Bản hướng dẫn cấp hạt tạo màu.

* Sử dụng xô 5L để chuẩn bị cung cấp NVL.

9. Dừng vận hành

1. Nhấn nút dừng vận hành trên bảng điều khiển → Đèn báo heater sẽ tắt. Máy sẽ dừng sấy NVL.

2. Tắt cầu dao điện (E.L.B) → Đèn nguồn sẽ tắt.

10. Tắt máy

Dừng cấp khí cho thiết bị

1. Tắt công tắc nguồn của máy cấp khí.

2. Nhấn và xoay van VHS của máy cấp khí theo chiều kim đồng hồ để chuyển từ SUP sang EXH.

11. Hạng mục chú ý

1. Đối sách bóng: Khi nhiệt độ cửa và ống xả nhiệt tăng cao trong khi máy sấy đang hoạt động, hãy đeo găng tay chịu nhiệt và đồng phục dài tay khi tiếp xúc.

2. Công đoạn lấy NVL ra trong lưu đồ thao tác: Lấy NVL ra áp dụng trong trường hợp thay đổi loại NVL sấy.