

Mã quản lý : QAPGE-00088-01_A

Số quy trình chất lượng		Mã sản phẩm	TU...TIUB	Hướng Dẫn Công Việc	Tên Công Việc	1/1	Số đăng kí	PEWPM-00455_A
Số công đoạn		Tên sản phẩm	Tube		CÁCH KIỂM TRA MÁY KÉO		Ngày ban hành	1-Feb-2020

Hình ảnh minh hoạ



Hình 1





Trình tự tác nghiệp	Điểm chú ý	Dụng cụ
Khi bắt đầu công việc, cần kiểm tra an toàn xung quanh máy		
+ Đảm bảo máy đã dừng hoạt động		
Cách kiểm tra (Hình 1)		
+ Kiểm tra định kỳ 1 lần/Tháng		
+ Mở chốt cửa máy kéo và thả tự do		
OK: Nếu khoảng cách (1) nhỏ hơn 300mm so với vị trí ban đầu		
Không Ok: Nếu khoảng cách (1) lớn hơn 300mm so với vị trí ban đầu		
Cách điều chỉnh Balancer		
1. Mở móc của Balancer với cửa máy kéo		
- Mở Bulong (2) bằng lục giác		
- Để móc của Balancer về vị trí (3)		
2. Tháo Balancer		
- Mở Bulong (4) bằng lục giác		
- Tháo Balancer theo hướng mũi tên (5)		
3. Tăng lực kéo của Balancer		
- Sử dụng lục giác vặn theo chiều (+) tại vị trí (6) để tăng lực kéo của Balancer		
- Kiểm tra lại như "Cách kiểm tra" cho đến khi OK		
4. Lắp Balancer		
- Lắp lại theo trình tự (5) -> (4) -> (2)		
Chú ý:		
- Nếu có bất thường thì báo ngay cho người có trách nhiệm		

CONTROLLED
QA Dept.
19-04-2022
Copy 01/01
SMC Manufacturing (Vietnam)

Có hiệu lực đến	Đến	Ngày	Tháng	Năm
Nguồn tham khảo				

Xác nhận	Phê duyệt	Lập bởi	Chỉnh sửa	Lý do chỉnh sửa	Nội dung chỉnh sửa	Ngày sửa	Người sửa	Xác nhận	Phê duyệt
Production Dept. 02 FEB 2021 H.Yamamoto	QA Dept. 02 FEB 2021 V.A.Quốc	Production Dept. 02 FEB 2021 M.H.Đại							