

BẢNG NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO AN TOÀN LAO ĐỘNG 危険識別と労働安全リスク評価書						Duyệt 承認	Xác nhận 確認	Lập 作成					
Phòng ban/Nhóm 樹脂系		Plastic Extrusion		Ngày ban hành 発行日		6/30/2026		Production Dept. 30 JUN 2026 N.T.Thân		Production Dept. 30 JUN 2026 K.M.Thiện		Production Dept. 30 JUN 2026 Đ.H.Phúc1	
Vị trí/Khu vực 場所		Factory 2-Buidling 2		Số phiên bản và lý do sửa đổi		E (cập nhật định kỳ)							
Người phụ trách 担当者		Đình Hoàng Phúc		バージョン									
Số tham chiếu 番号	CÔNG VIỆC 業務	MỐI NGUY 影響	HẬU QUẢ 結果	Dự đoán rủi ro (Rủi ro ban đầu) リスク判断 (初リスク)				CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT GIẢM RỦI RO リスク削減強制方法	Dự đoán rủi ro (Sau giảm rủi ro) リスク削減後				Yêu cầu giảm thêm rủi ro リスク削減依 頼
				S	P	R (SxP)	Cấp		S	P	R (SxP)	Cấp	
1	- Vệ sinh khuôn máy đùn & phễu chứa nguyên vật liệu. 押出成形機の金型と素材 貯蔵ホッパーの掃除	- Hóa chất có khả năng bắn vào da, mắt khi vệ sinh khuôn. 金型洗浄時に化学薬品が皮膚や目に飛び散ることがある	- Kích ứng da hoặc gây tổn thương mắt. 皮膚の炎症または目の損傷	2	3	6	II	- Trang bị găng tay bảo hộ & kính bảo vệ mắt khi thao tác vệ sinh khuôn. 金型洗浄時にPPEを使用すること	2	2	4	I	Không 無し
		Bụi, chất vệ sinh có khả năng bị thổi bay vào mắt, vào người xung quang khi thao tác xịt khí vệ sinh lòng xylanh của máy đùn nhựa エアブローにより押出機シンダー内部を清掃する際、粉じんや洗浄剤が飛散し、作業者や周囲の人の目や身体に付着するおそれがある。	- Kích ứng da hoặc gây tổn thương mắt. 皮膚の炎症または目の損傷	2	3	6	II	- Trang bị cover gom chất vệ sinh máy đùn 押出機清掃時の洗浄廃材回収用カバーを設置する。	2	2	4	I	Không 無し
		- Nhiệt độ bề mặt khuôn máy rất cao khi vệ sinh dễ gây bỏng khi tiếp xúc phải. 金型の表面温度は非常に高く、洗浄時に触れるとやけどやすい	- Gây bỏng nhẹ. 軽いやけど	1	5	5	II	- Trang bị găng tay vải 2 lớp khi thao tác vệ sinh khuôn. 金型を掃除する時、2層の布製手袋を着用すること	1	3	3	I	Không 無し
		- Làm việc trên cao có khả năng bị trượt chân hoặc chân vướng vào các chi tiết máy dẫn đến té ngã. 高所での作業は滑ったり、機械部分に巻き込まれたりして転倒する可能性がある。	- Chấn thương phần mềm. 軟骨の損傷 - Gãy xương. 骨折	3	2	6	II	- Thiết kế thang có độ an toàn cao hơn so với thang chữ A - Trang bị giày bảo hộ, nón bảo hộ cho người lao động. 靴と帽子の装備（PPE）	3	1	3	I	Không 無し
		- Không tuân thủ theo quy trình hướng dẫn công việc hoặc quy định an toàn Nhà máy. 社内の安全規程又は作業手順書を守らない	- Chấn thương phần mềm. 軟骨の損傷 - Gãy xương. 骨折 - Gây bỏng. やけど	3	2	6	II	- Hợp nhắc nhở an toàn đầu giờ trong công việc. 作業開始時安全操作を注意する	3	1	3	I	Không 無し
		- Không trang bị bảo hộ lao động hoặc trang bị bảo hộ lao động không phù hợp. 労働保護具を着用しなかった又は不適切な労働保護具を着用している		3	2	6	II	- Bổ sung khẩu hiệu tuyên truyền an toàn trong Nhà máy. 社内の安全宣伝スローガンを追加する	3	1	3	I	Không 無し
		- Không sử dụng LOTO để cô lập nguồn điện, nguồn năng lượng gây nguy hiểm. LOTO手順書を適用しなかった		3	2	6	II	- Đào tạo quy trình đảm bảo an toàn khi bảo trì, setup và thi công máy sử dụng khóa LOTO: PEWPM-00849-B. LOTO規程を適用する	3	1	3	I	Không 無し

2	- Thao tác lắp máy sau khi vệ sinh. 掃除後機械取付操作	- Nhiệt độ bề mặt khuôn máy rất cao khi thao tác dễ gây bỏng khi tiếp xúc. 金型の表面が高くて、作業時にやけどが安い	- Gây bỏng nhẹ. 軽いやけど	1	4	4	I	- Trang bị găng tay vải khi thao tác lắp máy. 機械を取り付ける時、布製手袋装備	1	3	3	I	Không 無し
		- Khối lượng khuôn nặng khi thao tác dễ bị rơi,rớt dẫn đến chấn thương ・ 金型の重量が重いため、取扱い作業時に落下し、負傷するおそれがある。	- Chấn thương do va đập. 衝撃による負傷	2	4	8	II	- Thực hiện đào tạo: Quy trình hướng dẫn thao tác vận hành an toàn khi nâng vật nặng PMW-08588_A - Lên kế hoạch tuần tra định kỳ nội bộ FY26 重量物取扱い時の安全作業手順書（PMW-08588_A）に基づく教育を実施する。 ・ FY26の社内定期パトロールを計画・実施する。	1	3	3	I	Không 無し
		- Không trang bị bảo hộ lao động hoặc trang bị bảo hộ lao động không phù hợp. 労働保護具を着用しなかった又は不適切な労働保護具を着用している	- Chấn thương phần mềm. 軟骨の損傷 - Gây bỏng nhẹ. 軽いやけど	2	3	6	II	- Quy trình thiết lập máy đùn nhựa: PMP-00264_9.3. 押出成形立ち上げ規程 - Hợp nhắc nhở an toàn đầu giờ trong công việc 作業開始時安全操作を注意する - Bổ sung khẩu hiệu tuyên truyền an toàn trong Nhà máy. 社内の安全宣伝スローガンを追加する	2	2	4	I	Không 無し
3	- Thay dao máy cuộn. 巻き取り機の刃交換	- Bề mặt lưỡi dao sắc cạnh có khả năng gây đứt tay khi thay dao. 刃交換時に刃先が切れる恐れがある	- Chấn thương phần mềm. 軟骨の損傷	2	4	8	II	- Gắn cảnh báo chú ý vật sắc nhọn ở gần vị trí dao cắt ống . カッター位置付近の鋭利物に注意する警告 - Sử dụng găng tay khi thao tác lắp dao. Hướng dẫn thao tác thay dao 刃を取り付ける場合は手袋を使用する。刃交換の手順書を教育する。	2	2	4	I	Không 無し
		- Không trang bị bảo hộ lao động hoặc trang bị bảo hộ lao động không phù hợp. 労働保護具を着用しなかった又は不適切な労働保護具を着用している		2	2	4	I	- Không cần áp dụng biện pháp giảm thiểu. リスク削減策は必要ない	2	2	4	I	Không 無し
		- Không sử dụng LOTO để cô lập nguồn điện, nguồn năng lượng gây nguy hiểm. LOTO規程を適用しなかった		2	2	4	I	- Không cần áp dụng biện pháp giảm thiểu. リスク削減策は必要ない	2	2	4	I	Không 無し
4	- Thao tác lấy trục vít từ xilanh. シリンダーからスクリーー取り出し操作	- Trục vít nặng & dài có khả năng va đập hoặc rơi trúng chân. 長いと重いスクリーーなので衝撃による負傷	- Chấn thương do va đập. 衝撃による負傷	3	2	6	II	- Sử dụng xe chuyên dụng cố định trục vít khi di chuyển. スクリーーを移動する場合は専用台車を使用する - Quy trình hướng dẫn thao tác vận hành an toàn khi nâng vật nặng PMW-08588_A - Trang bị giày bảo hộ cho người lao động. 労働者は靴保護を装備する	3	1	3	I	Không 無し
		- Bề mặt trục vít mới lấy ra từ xilanh có nhiệt độ cao dễ gây bỏng khi tiếp xúc. シリンダーから取り出したばかりスクリーー面は高温になり、接触すると火傷を起こしやすい	- Gây bỏng nhẹ. 軽いやけど	1	3	3	I	- Sử dụng găng tay vải 2 lớp. 2層手袋を着用する - Gắn cảnh báo nguy hiểm "Bề mặt nóng" (高温面)表示警告を取り付けする	1	3	3	I	Không 無し
		- Không tuân thủ theo quy trình hướng dẫn công việc hoặc quy định an toàn Nhà máy. 社内の安全規程又は作業手順書を守らない	- Chấn thương phần mềm. 軟骨の損傷 - Gãy xương. 骨折	3	1	3	I	- Thực hiện khẩu hiệu an toàn mỗi sáng	3	1	3	I	Không 無し
		- Không trang bị bảo hộ lao động hoặc trang bị bảo hộ lao động không phù hợp. 労働保護具を着用しなかった又は不適切な労働保護具を着用している	- Gãy bóng. やけど	3	1	3	I	- Thực hiện khẩu hiệu an toàn mỗi sáng	3	1	3	I	Không 無し

5	- Thao tác chỉnh máy đùn nhựa. 押出成形機調整操作	- Nhiệt độ ống nhựa cao khi bắt ống trực tiếp vào sẽ dẫn đến bỏng. チューブ高温度になるので、接触すると火傷を起しやすい	- Gây bỏng nhẹ. 軽いやけど	1	3	3	I	- Không cần áp dụng biện pháp giảm thiểu. リスク削減策は必要ない	1	3	3	I	Không 無し
		- Dùng dao rọc giấy để vệ sinh các máng nhựa bám trên khuôn đùn nhựa có khả năng gây đứt tay. カッターナイフで押出金型に付着した目ヤニを清掃する際、手を切る恐れがあります。	- Chấn thương phần mềm. 軟骨の損傷	3	2	6	II	- Trang bị găng tay chống cắt. 耐切削手袋を着用してください。	3	1	3	I	Không 無し
		- Có khả năng vấp té khi di chuyển trong khu vực thao tác. 操作エリア周りにチューブ配線が片づけないので、移動時につまずく可能性あり	- Chấn thương phần mềm. 軟骨の損傷 - Gãy xương. 骨折	3	2	6	II	- Trang bị giày bảo hộ cho người lao động. 労働者への労働保護具を装備する - Sắp xếp, cố định đường ống gọn gàng không cản trở lối đi. 通路をふさぐことなく、チューブ配線を整理・固定 - Kiểm tra và nhắc nhở nhân viên sắp xếp vật dụng theo 5S. 5S規定により厳守すること	3	1	3	I	Không 無し
		-Khuôn đùn nhựa có nhiệt độ rất cao nhưng không được che chắn, có khả năng gây bỏng. 樹脂押出金型は非常に高温になりますが、カバーがなく、火傷の恐れがあります。	- Gây bỏng nhẹ. 軽いやけど	3	2	6	II	- Thiết kế cover che chắn khuôn đùn nhựa. 樹脂押出金型用のカバーを設計する。	3	1	3	I	Không 無し
6	- Di dời, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng máy đùn nhựa. 押出成形機：設置、移動、メンテナンス	- Không sử dụng LOTO để cô lập nguồn điện, nguồn năng lượng gây nguy hiểm. LOTO規程を適用しなかった		3	2	6	II	- Thực hiện Quy định LOTO khi thực hiện thao tác với máy đùn nhựa.(PE-14_T_AT_013). LOTOを適用すること	3	1	3	I	Không 無し
		- Không trang bị bảo hộ lao động hoặc trang bị bảo hộ lao động không đúng cách. 労働保護具を着用しなかった又は不適切な労働保護具を着用している	- Chấn thương phần mềm. 軟骨の損傷 - Gãy xương. 骨折	3	2	6	II	- Họp nhắc nhở an toàn đầu giờ trong công việc. 作業開始時安全操作を注意する	3	1	3	I	Không 無し
		- Không tuân thủ theo quy trình hướng dẫn công việc hoặc quy định an toàn Nhà máy. 社内の安全規程又は作業手順書を守らない	- Gây bỏng. やけど	3	2	6	II	- Bỏ sung khẩu hiệu tuyên truyền an toàn trong Nhà máy. 社内の安全宣伝スローガンを追加する	3	1	3	I	Không 無し
		- Di chuyển trong khu vực đang bảo trì, sửa chữa có khả năng vấp ngã do các vật dụng. メンテナンスエリア中に移動する場合は道具を被る可能性がある		3	2	6	II	- Gắn cảnh báo và rào chắn khu vực đang bảo trì, sửa chữa.(PE-14_T_AT_013). - Kiểm tra và nhắc nhở nhân viên sắp xếp vật dụng theo 5S. 5S規定により厳守すること	3	1	3	I	Không 無し
7	- Vệ sinh & bảo trì, bảo dưỡng, thao tác với máy in ống nhựa. 印字機の洗浄と保守操作	- Hóa chất có khả năng bắn vào da, mắt khi vệ sinh khuôn. 金型洗浄時に化学薬品が皮膚や目に飛び散ることがある	- Kích ứng da hoặc gây tổn thương mắt. 皮膚の炎症または目の損傷	2	2	4	I	-Hướng dẫn trang bị an toàn khi vệ sinh:PEWPM-11-T-Zo-001. 洗浄時安全労働保護を使用する - Có thông tin MSDS hóa chất sử dụng vệ sinh khuôn tại kho hóa chất. 化学薬品安全データ情報を貼り付ける	2	2	4	I	Không 無し
		- Ngộ độc hóa chất do nuốt hoặc hít phải với nồng độ cao. 化学薬品の高濃度の摂取または吸入による化学中毒	- Buồn nôn, choáng hoặc hôn mê. 吐き気、めまい又は昏睡	2	3	6	II	- Trang bị khẩu trang y tế khi thao tác vệ sinh khuôn. 金型を洗浄する場合はマスク着用	2	2	4	I	Không 無し
		- Không trang bị bảo hộ lao động hoặc trang bị bảo hộ lao động không đúng cách. 労働保護具を着用しなかった又は不適切な労働保護具を着用している	- Kích ứng da hoặc gây tổn thương mắt. 皮膚の炎症または目の損傷	2	3	6	II	- Họp nhắc nhở an toàn đầu giờ trong công việc. 作業開始時安全操作を注意する - Bỏ sung khẩu hiệu tuyên truyền an toàn trong Nhà máy. 社内の安全宣伝スローガンを追加する	2	2	4	I	Không 無し

8	- Cấp nguyên liệu cho máy đùn nhựa bằng cầu trục. クレーンで押出成形機に投入	- Dùng dao rọc giấy để cắt màng PE bọc bao nguyên liệu có khả năng gây đứt tay. カッターナイフを使用して原料袋を包むPEフィルムを切る際、手を切る恐れがあります。	- Chấn thương phần mềm 軟骨の損傷	3	2	6	II	- Sử dụng loại dao chuyên dụng có cover ngăn lưỡi dao cắt vào tay 刃が手を切らないようにカバー付きの専用カッターを使用してください。	3	1	3	I	Không 無し
		- Móc cầu rơi ra, đứt cáp, bao nguyên liệu bị rách, tuột móc cầu có khả năng rơi trúng người lao động. クレーンフックが脱落し、ケーブルが断線し、資材袋が破れ、クレーンフックが作業者に落下する恐れがある	- Chấn thương phần mềm 軟骨の損傷 - Gãy xương. 骨折	3	2	6	II	- Quản lý & kiểm tra việc thực hiện kiểm tra an toàn thiết bị hằng ngày trước khi sử dụng. Phiếu kiểm tra cầu trục PEFDC-00027_3.11_A 使用前にクレーンチェックシートでチェックを実施する - Kiểm tra khu vực cầu và cảnh giới xung quanh trước khi thao tác cầu hàng. 操作前にクレーンの周りに確認すること - Thiết kế khung đỡ bao vật liệu để cách ly người cấp liệu với móc cầu và bao vật liệu. 荷袋とクレーンフック、および供給作業者を隔離するための荷袋支持フレームを設計する。 - Chỉ giao thiết bị cho Người có chứng chỉ, thẻ an toàn chuyên môn & có Quyết định được giao nhiệm vụ mới được phép sử dụng. 専門資格証、安全カード、および任務付与の決定書を持つ者にのみ、機器を引き渡し、使用を許可すること。	3	1	3	I	Không 無し
		- Người vận hành không chú ý quan sát hoặc thao tác sai, máy móc hoạt động bất thường có khả năng va phải người lao động trong khu vực cầu hàng. 機械が異常に作動し、作業者が不観察し、操作を誤ると、吊り上げエリアで作業者と衝突する可能性がある		3	2	6	II	- Chỉ giao thiết bị cho Người có chứng chỉ, thẻ an toàn chuyên môn & có Quyết định được giao nhiệm vụ mới được phép sử dụng. 専門資格証、安全カード、および任務付与の決定書を持つ者にのみ、機器を引き渡し、使用を許可すること。	2	1	2	I	Không 無し
		- Không trang bị bảo hộ lao động hoặc trang bị bảo hộ lao động không đúng cách. 労働保護具を着用しなかった又は不適切な労働保護具を着用している		3	3	9	III	- Họp nhắc nhở an toàn đầu giờ trong công việc. 作業開始時安全操作を注意する - Bổ sung khẩu hiệu tuyên truyền an toàn trong Nhà máy. 社内の安全宣伝スローガンを追加する	3	2	6	II	Không 無し
9	- Vận chuyển nguyên vật liệu bằng xe nâng. フォークリフトで素材運転	- Xe nâng va chạm với người lao động hoặc với phương tiện, thiết bị, công trình khác do hạn chế tầm nhìn, không chú ý quan sát, mất lái hoặc không kiểm soát tốc độ. フォークリフトは視界の制限、不注意または速度制御無いのため、作業員または他の車と衝突す	- Chấn thương phần mềm. 軟骨の損傷 - Gãy xương. 骨折	3	3	9	III	- Quy định hạn chế tốc độ xe nâng di chuyển 5 Km/h trong xưởng & 8 Km/h bên ngoài xưởng. 社内に速度制御規定を設定する - Kiểm tra thiết bị hằng ngày trước khi vận hành "Phiếu kiểm tra xe forklift: PEFDC-00205_B". 設備操作の前にチェックシートを確認する - Quản lý & kiểm tra việc thực hiện kiểm tra an toàn thiết bị hằng ngày trước khi sử dụng. 使用前に管理と検査の安全度を実施する - Chỉ giao thiết bị cho Người có chứng chỉ, thẻ an toàn chuyên môn & có Quyết định được giao nhiệm vụ mới được phép sử dụng. 証明書、安全カード、決定を持っている人へのみ、デバイスを渡すことが許可される - Trang bị giày bảo hộ, nón bảo hộ cho người vận hành. 靴と帽子の保護を装備すること - Chỉ giao thiết bị cho Người có chứng chỉ, thẻ an toàn chuyên môn & có Quyết định được giao nhiệm vụ mới được phép sử dụng. 専門資格証、安全カード、および任務付与の決定書を持つ者にのみ、機器を引き渡し、使用を許可すること。	4	2	8	II	Không 無し
		- Không trang bị bảo hộ lao động hoặc trang bị bảo hộ lao động không đúng cách. 労働保護具を着用しなかった又は不適切な労働保護具を着用している		3	3	9	III	- Họp nhắc nhở an toàn đầu giờ trong công việc. 作業開始時安全操作を注意する - Bổ sung khẩu hiệu tuyên truyền an toàn trong Nhà máy. 社内の安全宣伝スローガンを追加する	3	2	6	II	Không 無し
		- Không tuân thủ các quy định an toàn khi vận hành xe nâng & các quy định an toàn của Nhà máy. 社内の安全規程又は作業手順書を守らない		3	3	9	III		3	2	6	II	Không 無し

		- Hệ thống điện gặp lỗi hoặc khi sạc bình có khả năng chập điện 電気事故又はバッテリーを充電する時、感電の可能性がある - Phích cắm, dây dẫn bị hở, hư hỏng gây chập cháy hoặc điện giật khi thao tác sạc thiết bị. プラグやオープンワイヤー、損傷すると、充電中に火災又は感電	- Chấn thương phần mềm 軟骨の損傷 - Gãy bông やけど	3	2	6	II	- Định kỳ kiểm tra Bình ắc quy của xe nâng. フォークリフトのバッテリー定期を檢查する - Bố trí khu vực sạc xe nâng để quan sát có người qua lại. フォークリフトの充電エリアを配置し、通行人を容易に觀察できるようにする。 - Không sạc thiết bị qua đêm khi không có người làm việc. 夜間にデバイスを充電しないこと - Kiểm tra dây dẫn phích cắm trước khi sạc. バッテリーを充電する前に電気配線を檢查する	3	1	3	I	Không 無し
				3	2	6	II		3	1	3	I	Không 無し
		- Dao cắt cắt trúng tay khi thao tác cắt ống trước khi đưa vào máy nghiền 粉砕機へ投入する前のパイプ切断作業時に、ハサミで手を切るおそれがある。		3	3	9	III	-Phương án tạm thời: Áp dụng bao tay chống cắt để phòng chống việc cắt vào tay Phương án lâu dài : Đầu tư thiết bị có thể tự động cấp nguyên vật liệu không sử dụng bằng việc thao tác cấp bằng tay. 暫定対策：手の切創を防止するため、耐切創手袋を着用する。 ・ 恒久対策：手作業による材料投入を廃止し、不要材料を自動供給できる設備を導入する。	2	2	4	I	Không 無し
		- Dao cắt vào tay khi thao tác đưa ống nhựa vào họng cấp máy nghiền. 粉砕機の投入口へ樹脂パイプを投入する作業時に、刃物で手を切創するおそれがある。	- Chấn thương phần mềm. 軟骨の損傷 - Gãy xương. 骨折	3	4	12	III	- Cải tiến lắp đặt cover an toàn, không để cho tay người thao tác có thể với tới được dao máy nghiền. Cải tiến chương trình điều khiển máy nghiền để hiển thị trạng thái hoạt động của động cơ, kết hợp bổ sung thêm khóa an toàn cho cover máy nghiền. - Đào tạo định kỳ hàng năm về theo tác vận hành máy nghiền sử dụng tài liệu "Hướng dẫn vận hành máy nghiền PMW-00245_E" ・ 作業者の手が粉砕機のカッターブレードに届かないよう、安全カバーを設置する改善を実施する。 ・ 粉砕機の制御プログラムを改善し、モーターの運転状態を表示できるようにするとともに、粉砕機カバーに安全ロックを追加する。 ・ 「粉砕機操作手順書 PMW-00245_E」を使用し、粉砕機の運転操作に関する年次定期教育を実施する。	2	3	6	II	Có
		- Dao cắt vào tay khi thao tác tháo tác kiểm tra, điều chỉnh và thay dao máy nghiền. 粉砕機のカッターブレードの点検、調整および交換作業時に、刃物で手を切るおそれがある。	- Bệnh diếc nghề nghiệp 職業病の性難聴	3	4	12		-Thực hiện đào tạo: Quy trình đảm bảo an toàn khi bảo trì, setup và thi công máy sử dụng khóa LOTO: PMW-01817_A. 研修を実施する：粉砕工程にLOTOを適用すること - Thực hiện đào tạo: Quy trình bảo trì dao máy nghiền: PMW-01818_A. 研修を実施する：碎機操作とメンテナンスの碎機操作。 - Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, và dụng cụ thao tác để đảm bảo an toàn. ・ 安全確保のため、必要な保護具および作業用工具を適切に配備する。	2	3	6	II	Không 無し
		- Không trang bị bảo hộ lao động hoặc trang bị bảo hộ lao động không đúng cách. 労働保護具を着用しなかった又は不適切な労働保護具を着用している		3	2	6	II	- Hợp nhắc nhở an toàn đầu giờ trong công việc. 作業開始時安全操作を注意する - Bổ sung khẩu hiệu tuyên truyền an toàn trong Nhà máy. 社内の安全宣伝スローガンを追加する	2	1	2	I	Không 無し
		- Không tuân thủ theo quy trình hướng dẫn công việc hoặc quy định an toàn Nhà máy. 社内の安全規程又は作業手順書を守らない		3	2	6	II	- Thực hiện khẩu hiệu an toàn KYT hằng ngày trong họp buổi sáng. 毎朝の朝礼時に、KYT安全標語を実施する。	2	1	2	I	Không 無し
		- Không sử dụng LOTO để cô lập nguồn điện, nguồn năng lượng gây nguy hiểm. LOTO規程を適用しなかった		3	2	6	II	- Bổ sung hướng dẫn công việc khi bảo trì máy nghiền phải sử dụng LOTO: PMW-01817_A. 粉砕工程にLOTOを適用すること	3	1	3	I	Không 無し

11	- Thao tác vệ sinh, lắp đặt Gear Pump ギアポンプの清掃および取り付け作業	- Nhiệt độ bề mặt Gear Pump rất cao khi vệ sinh dễ gây bỏng khi tiếp xúc phải. ギアポンプの表面温度が非常に高いため、清掃時に接触すると火傷の危険があります。	- Gây bỏng nhẹ. 軽いやけど	1	5	5	II	- Trang bị găng tay vải 2 lớp khi thao tác vệ sinh khuôn. 金型を掃除する時、2層の布製手袋を着用すること	1	3	3	I	Không 無し
		- Gear có khối lượng lớn (khoảng 38 kg) gây ảnh hưởng đến sức khỏe người thao tác khi phải bê Gear Pump lên xuống khi thao tác tháo và lắp đặt. ギアの重量が約38kgと重いため、ギアポンプの取り外しや取り付け作業時に持ち運ぶことで作業者の健康に影響を及ぼす可能性があります。	- Chấn thương phần mềm 軟骨の損傷 - Ảnh hưởng đến cột sống của người thao tác. 作業者の脊椎に負担がかかる。	3	2	6	II	- Sử dụng cầu trục để nâng Gear Pump khi thao tác tháo và lắp đặt. 取り外しおよび取り付け作業時にギアポンプを吊り上げるためにクレーンを使用する。 - Thực hiện đào tạo: Quy trình hướng dẫn thao tác vận hành an toàn khi nâng vật nặng PMW-08588_A 重量物取扱い時の安全作業手順書（PMW-08588_A）に基づく教育を実施する。	2	2	4	I	Không 無し
12	- Sử dụng máy bắn cát để vệ sinh khuôn, trục vít máy đùn サンドブラスト機を使用して、金型や押出機のスクリーユを清掃します。	- Trọng lượng khuôn, trục nặng (>30kg), người thao tác phải bê bằng tay. 金型やスクリーユの重量は30kgを超えており、作業者が手で持ち運ぶ必要があります。	- Chấn thương phần mềm. 軟骨の損傷	3	2	6	II	- Tiến hành thiết kế thiết bị lấy trục từ kệ đỡ đưa vào máy bắn cát ラックからスクリーユを取り出してサンドブラスト機に投入するための装置を設計する予定です。	1	2	2	I	Không 無し
		- Khu vực máy bắn cát phát sinh nhiều bụi phát sinh và tiếng ồn. サンドブラスト機の作業エリアでは、粉塵や騒音が多く発生します。	- Chấn thương phần mềm. 軟骨の損傷 - Bệnh điếc nghề nghiệp,bệnh liên quan đến đường hô hấp 職業性難聴および呼吸器系の職業病	3	2	6	II	- Trang bị khẩu trang, găng tay vải 2 lớp khi sử dụng máy bắn cát. サンドブラスターを使用する際は、マスクと二重布手袋を着用してください。	1	2	2	I	Không 無し
		- Không trang bị bảo hộ lao động hoặc trang bị bảo hộ lao động không đúng cách. 労働保護具を着用しなかった又は不適切な労働保護具を着用している		3	2	6	II	- Trang bị tai chống ồn tại khu vực máy bắn cát サンドブラスト作業エリアに防音イヤーマフを設置すること。	1	2	2	I	Không 無し
13	- Thao tác thay dầu máy đùn 押出機のオイル交換作業	- Dầu bôi trơn tràn đổ ra ngoài có khả năng gây trơn trượt, té ngã 潤滑油がこぼれると、滑って転倒する恐れがあります。	- Chấn thương phần mềm. 軟骨の損傷 - Gãy xương. 骨折	3	2	6	II	- Trang bị bộ dụng cụ xử lý tràn đổ hoá chất để xử lý dầu bôi trơn đổ xuống sàn. 床にこぼれた潤滑油を処理するために、化学薬品流出対応キットを備えてください。	1	2	2	I	Không 無し
14	- Thao tác cắt ống mẫu để kiểm tra 検査のためにサンプルチューブをカットする作業。	- Kéo cắt ống có lưỡi rất sắc, có khả năng gây đứt tay チューブカッターの刃は非常に鋭く、手を切る恐れがあります。	- Chấn thương phần mềm. 軟骨の損傷	3	2	6	II	- Trang bị găng tay chống cắt. 耐切削手袋を着用してください。	1	2	2	I	Không 無し

Điểm 評価点	Mức độ 影響	Mô tả mức độ nghiêm trọng (S) 嚴重度説明
1	Rất nhẹ	Chấn thương chi phải sơ cấp cứu tại chỗ hay các vết bỏng da ứng đỏ... và trở lại làm việc ngay.
2	Nhẹ	Chấn thương phần mềm như vết cắt, vết bầm tím, vết bỏng độ 1 mà phải đến cơ sở y tế chữa trị và nghỉ việc 01 ngày.
3	Trung bình	Các chấn thương, vết bỏng độ 2 mà phải chữa trị tại cơ sở y tế và nghỉ việc để điều trị từ 02 đến không quá 30 ngày làm việc.
4	Nặng	Các chấn thương ở mức trung bình mà có số lượng người bị thương trên 2 người hoặc các chấn thương nặng phải nghỉ việc để điều trị trên 30 ngày làm việc như bị gãy xương, đứt dây chằng, dập nát các chi, vết bỏng độ 3.
5	Rất nặng	Các chấn thương ở mức nặng mà có số lượng người bị thương trên 2 người hoặc các chấn thương gây sống thực vật, tử vong.

Điểm 評価点	Mức độ 影響	Mô tả khả năng xảy ra (P) 発生可説明
1	Rất hiếm khi xảy ra	Sự kiện nguy hiểm chưa xảy ra hoặc dự đoán xảy ra 1 lần/ 50 năm.
2	Hiếm khi xảy ra	Sự kiện nguy hiểm dự đoán xảy ra 1 lần/ 10 năm đến vài lần /50 năm.
3	Có thể xảy ra	Sự kiện nguy hiểm dự đoán xảy ra 1 lần/5 năm đến vài lần/ 10 năm.
4	Thường xuyên xảy ra	Sự kiện nguy hiểm xảy ra 1 lần/ 1 năm đến vài lần/ 5 năm.
5	Rất thường xuyên xảy ra	Sự kiện nguy hiểm thường xuyên xảy ra hay xảy ra vài lần trong năm.

Mức độ 影響	Biện pháp kiểm soát rủi ro リスク強制方法
RẤT CAO - IV (15 - 25)	Không được phép làm việc. Dừng công việc ngay và đưa ra biện pháp kiểm soát.
CAO - III (9 - 14)	Hạn chế làm việc. Chỉ làm khi đã áp dụng triệt để các biện pháp kiểm soát rủi ro và có sự giám sát, cho phép của quản lý.
TRUNG BÌNH - II (5 - 8)	Công việc có thể được thực hiện khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp được áp dụng suốt quá trình hoạt động.
THẤP - I (1 - 4)	Hoạt động được phép thực hiện. Không cần áp dụng các biện pháp giảm thiểu.