# Создание лабораторных работ по дисциплине «Цифровая и микропроцессорная техника в управлении» с использованием российского программного обеспечения «MexBIOS Development Studio 6.21»

А. В. Домнин<sup>1</sup>, В. Д. Лиховская<sup>2</sup> Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) <sup>1</sup>aleksa-domnin@yandex.ru, <sup>2</sup>varvara250387@bk.ru

Аннотация. Приведен метод обработки измерений фазных токов 3-х фазной электрической машины в косоугольной системе координат, позволяющий сократить объем вычислений для управления электрической машины. Рассмотрение ковариантных (измеряемых) мгновенного фазного тока и контравариантных значений напряжения позволяет не переводить вычисления в декартову систему и обратно. Физические величины суммой произведений ковариантных контравариантных координат. Система управления по обратной связи в данной работе отсутствует. В работе описан пример создания лабораторных работ для студентов с реальным микроконтроллером в период дистанционного

использования

обеспечения

## Ключевые слова: измерение фазных токов, ковариантные координаты, контравариантные координаты

программного

преимущество

обучения.

российского

микроконтроллеров.

Показано

В период дистанционного обучения представлялось важным организовать лабораторные работы с реальными микроконтроллерами и системами управления электрическими машинами. Микроконтроллер выбран с реализацией ШИМ на аппаратном уровне stm32f103c8t6. Данные микроконтроллеры имеют российский аналог фирмы Миландр. В ряде демонстраций использовался российский микроконтроллер K1921VT01 ([4]).

Программное обеспечение выбрано с максимально простой установкой и возможностью работы с данным микроконтроллером. Такое программное обеспечение с бесплатной лицензией, достаточной для моделирования работы системы управления электрическими машинами выпускается российской фирмой Мехатроника-Про [3].

Объект управления – инвертор напряжения, выполненный по мостовой схеме, ведомый 3-х фазной сетью подключенный без нулевого провода (рис. 1). Управление IGBT-транзисторами производится векторной широтноимпульсной модуляцией. Рассматриваем установившийся

### А. Н. Прокшин

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) taybola@gmail.com

режим без переходных процессов, Предполагаем также, что переток активной и реактивной мощности через дроссель L таковы, что изображающий вектор напряжения  $\vec{u}$ колинеарен изображающему вектору  $\vec{i}$  и таким образом задан поток мощности через инвертор  $\vec{i} \cdot \vec{u} = const.$  Частота вращения изображающих векторов синхронизирована с частотой сети. Также предполагаем, что IGBT-модули имеют датчики, измеряющие мгновенные значения изменяемого фазного тока. В симметричной трехфазной системе изображающий вектор тока формируется из трех фазных токов по формуле Парка-Горева [1], [2]:




Рис. 1. Схема инвертора ведомого сетью и изображающий вектор напряжения инвертора

где  $\overrightarrow{e_A}$ ,  $\overrightarrow{e_B}$ ,  $\overrightarrow{e_C}$  — единичные вектора в направлении фаз.  $i_A$ ,  $i_B$ ,  $i_C$  — измеренные мгновенные значения фазных токов. Мгновенные значения это перпендикулярные проекции изображающего вектора тока на оси фаз. Для симметричной системы формула 1 может быть получена из сложения векторных равенств для изображающего вектора в трех косоугольных системах координат. В системе координат, образованных фазами А и С

$$i = i^A \cdot \overrightarrow{e_A} + i^C \cdot \overrightarrow{e_C} \tag{1}$$

где  $i^A$ ,  $i^C$  — контравариантные координаты (индексы вверху) есть коэффициенты линейного разложения вектора  $\vec{\iota}$  по векторам  $\overrightarrow{e_A}$ ,  $\overrightarrow{e_C}$  Перпендикулярные проекции вектора  $i_A$ ,  $i_C$ называются ковариантными координатами (индексы внизу). Заметим, что измеряются только перпендикулярные проекции вектора  $\vec{i}$ , Мощность в инверторе можно вычислить по формуле

$$p = i_A \cdot u^A + i_C \cdot u^C \tag{2}$$

Контравариантные координаты (индексы вверху) можно получить с помощью математического разложения вектора, а также с помощью системы управления. Физическая величина формируется из ко- и контра- вариантных проекций векторов, из измеренных и создаваемых системой управления значений. На рис. 2 величины  $\mathbf{m}_i$  пропорциональны контравариантным координатам и, соответственно, пропорциональны  $u^i$ . Длина стороны треугольника нормирована на 1. Центр тяжести лежит на прямой КК'и по правилу рычага Архимеда:

$$|m_1 imes |$$
расстояние от  $m_1$  до КК' $|=$  $=(m_1+m_3) imes |$ расстояние от  $m_1 \cdot m_3$  до КК' $|=$ 

• изображающий вектор есть центр тяжести весов базовых векторов;




Рис. 2. Рис. 2: Изображающий вектор напряжения в первом сегменте

• изображающий вектор есть векторная сумма базовых векторов с учетом весов, т.е. контравариантных координат вектора:

$$\begin{cases} m_2 = \frac{4}{3} \left( i_A - \frac{|i_C|}{2} \right) \\ m_2 = \frac{4}{3} \left( |i_C| - \frac{i_A}{2} \right) \\ 1 = m_4 + m_2 + m_3 \end{cases}$$

Затем были вычислены уставки ШИМ: Та, Ть, Тс. И, окончательно, был создан блок, который заменял стандартную последовательность векторного управления (преобразование Кларка, Парка–Горева, обратное преобразование Парка–Горева, и обратное преобразование Кларка). При этом в созданном блоке не использовались переходы к

декартовой системе. На выходе блока получили осциллограмму уставок Та,Тb,Тс совпадающую с осциллограммой от стандартной последовательности (рис. 3).




Рис. 3. Осциллограмма уставок Ta,Tb,Tc от блока в котором не использовались переходы к декартовой системе

#### Решены следующие задачи

(дата обращения:11.03.2021).

- предоставлена возможность пройти лабораторные работы удаленно;
- использовано российское программное обеспечение «MexBIOS Development Studio 6.21» и в ряде демонстраций российский микроконтроллер К1921ВК01Т;
- упрощено управление электрической машиной, в котором отсутствуют лишние переходы в декартову систему d, q и обратно.

## Список литературы

- [1] Горев А.А. Переходные процессы синхронной машины. М.-Л., Гос. энергетическое изд., 1950. 551 с.
- [2] Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием: Учебник для студ. высш.учеб.заведений. М.: «Академия», 2007. 272 с.
- [3] MexBIOS Development Studio 6.21//Мехатроника-про [Электронный ресурс] URL: https://www.mechatronica-pro.com/ru/catalog/software/mexbiosdevelopmentstudio (дата обращения:11.03.2021)
- [4] К1921ВК01Т 32-разрядный микроконтроллер для систем управления электроприводом//АО «НИИЭТ» [Электронный ресурс] URL: https://niiet.ru/product/%d0%ba1921%d0%b2%d0%ba01%d1%821/
- [5] Исходный код блока обработки фазных токов//[репозитарий системы контроля версий ПрокшинаА.Н.] [Электронный ресурс] URL: https://github.com/trot-t/RemoteLabs (дата обращения:11.03.2021).