
Измерение тока и напряжения в косоугольных координатах в трехфазной обобщенной электрической машине

авторы: Альмушреки Осама Абду Али Обама Омбеде Никола Серж Прокшин Артем Николаевич Татаринцев Николай Иванович Трофимов Александр Викторович

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

26 мая 2021 г.


инвертор напряжения синхронизированный с сетью



измеряемые и математические координаты вектора напряжения

Рис.: измеряемые координаты – ковариантные


Рис.: математические координаты — контравариантные



$$|\vec{u}|^2 = (\vec{u} \cdot \vec{u}) = u_{AB}u^{AB} + u_{BC}u^{BC}$$


в симметричной системе известное выражение

$$ec{i}=rac{2}{3}\left(ec{i}_{a_{\perp}}+ec{i}_{b_{\perp}}+ec{i}_{c_{\perp}}
ight)$$




измеряемые величины — перпендикулярные координаты вектора

координаты в двойственных (сопряженных) базисах




выбор осей измерений линейных напряжений и фазных токов



$$p = (u_B - v_0 + v_0 - u_A)i_{(-A)} + (u_C - v_0 + v_0 - u_B)i_C = u_A i_A + u_B i_B + u_C i_C$$

Предъявим d-, q-:

- d- линейная комбинация $\alpha \cdot \vec{u}$;
- $q-\vec{i}=(i_A,i_C)\Rightarrow(-i_C,i_A)$



В системе управления инвертора

- излишен переход в декартову систему
- используем измеренные величины с минимумом преобразований

- Горев А.А. Переходные процессы синхронной машины. М.,Л., Гос. энергетическое изд., 1950. 551 с.
- Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием: Учебник для студ. высш.учеб.заведений. – М. «Академия», 2007 - 272 с.
- Борисенко А.И., Тарапов И.Е. Векторный анализ и начала тензорного исчисления. М. «Высшая школа», 1966. 252 с.
- Илюшин А.Г., Маслов И.А., Прокшин А.Н. и др. О системах координат для математического описания систем управления электропривода. Сборник докладов 71-й научно-технической конференции ППС, СПб, 2018, с.172