## Практическая работа 1

## Прокшин А.Н.

Апрель 2020

## 1 Индивидуальное задание на практическую работу №1

Фаза k+1 отстает от фазы k на угол  $\varphi=360^\circ/m$ , где m-пульсность схемы. Заданное значение угла  $\varphi$  в градусах вносим в файл-исходник вместо значения параметра Fi, которое для примера выбрано равным 54.08:

 $\mbox{\em Newcommand} \Fi} \{54.08/180*3.14159265\}$ 

Аналогично вносим значения заданных параметров  $\alpha$  и  $\gamma$  найдем пересечение графиков, это точка, откуда будет отсчитываться угол управления  $\alpha$ , т.е. надо решить уравнение

$$sin(\omega t) = sin(\omega t - \varphi) \tag{1}$$

решаем уравнение 1 в любом математическом пакете, например, в reduce-algebra, находим х-координату точки пересечения графиков фаз (в моем случае 2.043) получено следующим образом:

on rounded; %reduce-algebra вычисляет в символьном виде, вычислить округленно solve(sin(x) - sin(x-54.08/180\*3.14159265),x);

полученную значение вносим в файл на место значения параметра x:

## $\mbox{newcommand}(\x){2.043}$

Аналогично вычисляем х-координату точки пересечения графиков фаз k+1 и k+2 для параметра  $\xspace xI$  и фаз k+2 и k+3 для параметра  $\xspace xII$  и меняем значения этих параметров в файле. проводим линию начала отсчета углов управления из точки (х-коодината,  $\sin(\text{x-коодинатa}))$  вниз до точки с координатой y=-2




Рис. 1: две последовательные фазы с точкой отсчета в точке коммутации неуправляемых вентилей  $\alpha=0$ 

На получившемся графике обозначаем в виде стрелочки  $\leftrightarrow$  угол управления  $\alpha$ , угол коммутации  $\gamma$ , угол  $\beta$ . Пример вычерчивания стрелки приведен этом файле

$$\draw[<->] ({3.14/2}, {1.4}) -- ({3.14},{1.4}) node[midway, above] {$\alpha$};$$

Данный файл-шаблон отчета доступен по адресу:

https://www.overleaf.com/read/jrvwwzycpzvp




Рис. 2: коммутация между фазами k и k+1, и между фазами k+1 и k+2, между фазами k+2 и k+3

$N_{\overline{0}\Pi}/\Pi$	т-пульсность схемы	угол управления $\alpha$	угол коммутации $\gamma$
1	3	30	20
2	3	35	90
3	3	45	15
4	3	60	40
5	3	90	40
6	3	110	10
7	3	130	10
8	6	30	20
9	6	45	15
10	6	60	40
11	6	90	40
12	6	110	10
13	6	130	10
14	12	30	20
15	12	45	15
16	12	60	40
17	12	90	40
18	12	110	10
19	12	130	10

Таблица 1: индивидуальные задания