Glue in cma

UB12



Sibo green field RH :





331010 sh01

331041 sh01


IN CURED JOINT
PIC SHOWING SEALING JOINT
THROUGH
A440db
CRASH ADHE
A51 - CUR

331051 sh02 lhd (page 1/2)

331061 sh01

335141 sh03 (page 1/2)

335141 sh04 (page 1/2) next

336030 sh01 (page 2/2) back

UB12

336050 sh01 (page 1/2)

336062 sh02

338052 sh1 (page 1/2) next

351010 sh05

352010 sh06



325010 wn01A/wb01a



67

325020 wb01B



325Qn01a



325040 wn01c



325040 wn01b

339040/060 wt04



339040/60 wt04

339040/060 wt04

339040/060 wt04

UB12





339050/70 wt01





339100 r02



339100 r03

339100 r03 lhd



339100 r03 rhd

UB12



339100 r04

339100 r04 lhd

361010 r03



352010 r14 stud

Front structure 331000





Weldbolt 339000

Pa spider

bso





325010 PA A-pilar inner upper LH

ROBOT:WN01A



FLANGE WELD

NUT ut5*13*7

Aantal:6



ROBOT

GEAN-PROD-GEAN-PROD-XMBR DASH HWT

325020 PA Crossmember Dash RHD

4MM







ROBOT:WB01B

Weld screw
M6*25
Aantal:4



ROBOT:WB01A



WELD SCREW
M8*35*39,3
Aantal:1



:WB01B

326100 PA Front Floor Panel



325030 PA Sidemember Upper Outer Complete LH



325040 PA Cowl Lower LHD





WELD SCREW
M6*20*23,67

325040 PA Cowl Lower RHD



WELD SCREW



325040 PA Crossmember C-RING

325040 PA Panel Side Inner LH