

- Tuyệt đối không làm tắt, làm ẩu, vi phạm quy trình làm việc. Không nổi tắt mạch công tắc an toàn của thiết bị điện;
- Chú ý tuân thủ theo yêu cầu của bảng báo hiệu an toàn;
- Không được mặc quần áo và đeo đồ trang sức luộm thuộm. Nhân viên có tóc dài phải quấn gọn gàng khi đi lại và phải đội mũ BHLĐ (bảo hộ lao động) trong khu vực thi công sản xuất;
- Chỉ sử dụng những máy móc, trang thiết bị mà bạn được giao, được phân công sử dụng chúng.
- Chỉ bắt tay vào công việc mới khi bạn đã được hướng dẫn về các quy phạm an toàn cho công việc bạn được phân công.
- Nếu bạn có thắc mắc, nghi ngờ về vấn đề nào đó trong công việc được giao, hãy hỏi cấp trên trực tiếp của bạn về việc đó.
- Nghiêm cấm mọi trò đùa nghịch trong khi làm việc.
- Các bộ phận che chắn, bảo vệ phải được lắp lại đúng vị trí sau khi sửa chữa xong.
- Khi sửa chữa, bảo trì những hệ thống có nguy cơ nguy hiểm, khi bơm nước hồ móng phải triệt để sử dụng thẻ **Cấm mở** hoặc **Cấm đóng điện**. Khi cần phải bố trí người cảnh giới để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình triển khai.
- **Giấy phép làm việc** sẽ được áp dụng cho một số công việc đặc thù nhất định;

6. Bảng cấm đóng/ngắt điện

- Áp dụng cho công việc sửa chữa có liên quan đến:
 - + Hệ thống điện;
 - + Các đường ống trong hệ thống;
 - + Các thiết bị chạy bằng: Điện, khí nén, động cơ...
 - + Khi trực bơm nước hồ móng;