



- Thông báo cho những người liên quan biết thiết bị đang được sửa chữa, không được đóng điện.
- Treo thẻ **“Đang sửa chữa/Cấm đóng điện”** vào công tắc, cầu giao điện hoặc van khí nén... và khóa các nguồn năng lượng cho đến khi hoàn thành công việc.
- Khi công việc hoàn tất, chỉ có người treo thẻ mới có quyền lấy thẻ đó đi.

7. Quy định bảo vệ môi trường

- Các loại rác thải trong công trường phải được thu gom, phân loại và xử lý bởi đơn vị có chức năng phù hợp.
- Dầu mỡ chảy tràn, rò rỉ, rơi vãi phải được dọn sạch ngay, tập kết đúng nơi quy định.
- Không để hóa chất, dầu mỡ chảy xuống cống.



- Tuân thủ quy định về việc thải bỏ các hóa chất lỏng:
 - + Dùng mặt cưa, cát để hút chất lỏng tạo nên bùn nhão;
 - + Xúc bùn nhão vào bao ni lông PE và cho vào thùng phuy tại nơi quy định.

8. Phòng cháy, chữa cháy

- Ban chỉ huy công trường phải tổ chức các lớp hướng dẫn PCCC cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên làm việc trên công trường theo quy định.