

+ Quần áo bảo hộ, giày bảo hộ.

+ Kính bảo hộ trong khu vực sản xuất/hàn cắt

+ Mũ bảo hộ.

+ Trang bị BHLĐ theo hướng dẫn của quy trình vận hành

(Những trang thiết bị này gồm có giày, ủng cách điện, kính, găng tay, mũ bảo hộ, dây an toàn...)

- Với các vị trí xi nhan cầu tháp hoặc các vị trí khác sẽ sử dụng mũ màu xanh lá cây hoặc các BHLĐ áp dụng riêng cho từng công trường cụ thể.
- Ngoài ra trang thiết bị BHLĐ còn được chỉ ra trong các biển báo hiệu an toàn/Giấy phép làm việc,...
- Phải biết cách sử dụng đúng các trang thiết bị BHLĐ.
- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì trang thiết bị BHLĐ, đảm bảo luôn trong điều kiện sử dụng tốt.

10. Thao tác với hóa chất, dầu mỡ

- Tuân thủ các hướng dẫn đặc biệt khi thao tác với dầu mỡ hoặc hóa chất trong.
- Sử dụng trang thiết bị bảo hộ thích hợp khi làm việc.
- Không để dầu mỡ, hóa chất rơi vãi, rò rỉ hoặc chảy tràn ra môi trường, nếu xảy ra phải nhanh chóng dọn sạch theo quy định.

11. Quy trình vận hành thiết bị, công nghệ thi công.

- Tuân thủ Quy trình vận hành - Quy trình công nghệ một cách chính xác.
- Không được làm tắt, làm ẩu, không được cắt ngắn thời gian...
- Không được nổi tắt khóa liên động, vô hiệu hóa các trang thiết bị an toàn.
- Chỉ sử dụng những máy móc, trang thiết bị mà các bạn hiểu biết, được giao, phân công sử dụng chúng.
- Cần phải báo cáo ngay cho người trực tiếp quản lý nếu phát hiện bất kỳ sự hoạt động không bình thường nào của máy móc thiết bị.

12. Tuân thủ các quy định trong ca làm việc.

- Chỉ bắt tay vào công việc mới khi được hướng dẫn về các quy định an toàn cho công việc được phân công.
- Nếu bạn có thắc mắc, nghi ngờ bất cứ một phần nào đó trong công việc được giao, hãy hỏi cấp trên của bạn về việc đó.