

- Trong thời gian làm việc, trước khi rời vị trí đã được phân công phải báo cáo với người phụ trách bạn để quản lý biết tìm bạn ở đâu.
- Các nhân viên chỉ được phép đi lại trong khu vực được giao. Không phận sự không được đi vào các bộ phận khác trong công trường.

13. Giấy phép làm việc

- Đối với một số công việc tiềm ẩn nguy cơ cao, sẽ áp dụng Giấy phép công tác (xem chi tiết danh mục công việc có yêu cầu về cấp giấy phép công tác) và giấy phép này phải được hoàn tất trước khi khởi công các công việc:
 - + Công việc ở trên cao, có khả năng nguy hiểm như: Sửa chữa, bảo dưỡng trên mái nhà, bên trong bồn bể chứa, vv...
 - + Các công tác thuộc sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện hạ thế, cao thế, cần trục, khí nén,... trong công trường/nhà máy hoặc đi sửa chữa, bảo dưỡng ngoài công trường.



- + Các công tác liên quan tới vật liệu dễ cháy nổ như xăng, dầu, khí gas. Hàn điện, hàn khí (ngoài khu vực hàn của xưởng sản xuất)
- Giấy phép đó chỉ có hiệu lực trong một ngày (đối với nhà thầu) hoặc một ca sản xuất (đối với nhân viên) và một địa điểm nhất định.
- Giấy phép công tác này nhằm rà soát mức độ an toàn của công việc có khả năng gây nguy hiểm cho người lao động và các bộ phận liên quan, kiểm tra, giám sát.

14. Nâng, nhắc vật nặng

- Đừng bao giờ cố nâng vật nặng hơn khả năng của bạn. Hãy nhờ giúp sức.
- Dùng chân làm điểm tựa khi nâng hàng, đừng ỷ vào cơ bắp của lưng, hãy giữ lưng của bạn cho thẳng.