



- Luôn luôn quan sát không để che mất tầm nhìn khi mang vác hàng, chú ý những vị trí nguy hiểm: Ngã rẽ, nơi nhiều hàng hóa...
- Nếu vật/đồng quá nặng: chia vật/đồng đó ra thành nhiều phần nhỏ hay xin người phụ.
- Dùng phương tiện cơ khí nâng hàng nếu có thể như: Xe đẩy, xe nâng tay, xe nâng...
- Khi nhiều người mang vác một vật nặng, phải thống nhất hành động theo hiệu lệnh, tránh tự buông, tự thả vật nặng.
“Nâng cùng lúc, thả cùng lúc”
- Mang vật nặng lên cao:
 - + Nếu là vật nhẹ thì mang vật đó theo đường cầu thang.
 - + Không nên mang vác vật quá nặng, hãy dùng ròng rọc để đưa vật đó lên cao. Trong trường hợp này, phải có rào chắn, biển báo, người cảnh giới ở phía dưới.
 - + Tuyệt đối không được đứng lên tường để kéo vật nặng lên cao.

15. Máy móc thiết bị

- Tắt các nguồn điện trước khi lấy vật tư/sản phẩm hỏng ra và điều chỉnh máy.
- Khám và kiểm tra các thiết bị an toàn (công tắc giới hạn, công tắc khẩn cấp) trước khi máy khởi động.
- Không vận hành máy khi thiếu bộ phận che chắn, bảo vệ.

LICOGI13 FC