

17. Máy cắt

- Chỉ sử dụng máy cắt khi nó có đủ bộ phận bảo vệ an toàn.
- Kiểm tra độ chặt của lưỡi cắt trước khi sử dụng.



- Không ngồi, quay thẳng lưỡi cắt vào mình và đồng nghiệp.

18. Công tác hàn, cắt

- Chỉ những người được đào tạo, có chứng chỉ nghề và có quyền sử dụng mới được phép vận hành các thiết bị hàn cắt
- Kiểm tra thiết bị hàn cắt trước mỗi lần sử dụng. Đảm bảo an toàn về cách điện, tiếp đất, van áp lực, ống dẫn khí...



- Tuân thủ các quy định an toàn khi làm việc với bình chứa khí. Không lăn bình trên sàn nhà, phải dùng xe đẩy di chuyển các bình khí...
- Luôn đặt bình ở vị trí đứng, đầy nắp chụp vòi khi không sử dụng, buộc xích...
- Khi hàn, xì phải lưu ý công tác phòng cháy chữa cháy. Bố trí sẵn bình chữa cháy bên cạnh. Kiểm tra khu vực hàn đảm bảo tất cả những vật liệu dễ cháy được che chắn.
- Trang bị BHLĐ, đeo kính hàn và găng tay bảo vệ.
- Giấy phép công tác phải được hoàn tất trước khi hàn ở khu vực có nguy cơ cháy nổ cao.

19. Cầu trục/Cầu tháp/Pa lăng