




- Các hố, hầm, lỗ sâu và rộng phải được che đậy chắc chắn, cẩn thận.
- Đặt biển báo, rào chắn lại, có đèn báo hiệu khi đi qua đêm.

22. Làm việc trên cao

- Đeo dây an toàn, móc vào điểm tựa vững chắc hoặc sử dụng rào chắn an toàn, phù hợp khi làm trên cao từ 2m trở lên và có khả năng nguy hiểm.
- Không ném vật dụng, phế liệu từ trên cao xuống đất bừa bãi.



- Đặt biển báo hiệu có người làm việc trên cao và rào chắn bên dưới.
- Thang, sàn thao tác làm việc trên cao phải thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng và đảm bảo an toàn.

23. Giàn giáo

- Giàn giáo phải có chất lượng tốt, đồng đều, không bị móp, méo.
- Giàn giáo phải được lắp, dựng cân bằng và vững chắc trên nền cứng. Không dựng giàn giáo trên chỗ đất mềm hoặc sàn không vững chắc.

