



4. Biển cảnh báo nguy hiểm

STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
1	Có người làm việc phía trên Mã số: FC-CB-01 KT: 600x900mm		Đặt nơi có người làm việc phía trên để cảnh báo
2	Coi chừng té ngã Mã số: FC-CB-02 KT: 600x900mm		Đặt nơi có nguy cơ té ngã do trơn trượt
3	Cẩn thận hố sâu Mã số: FC-CB-03 KT: 600x900mm		Đặt nơi có hố sâu nguy hiểm để cảnh báo
4	Khu vực đào xúc, không qua lại Mã số: FC-CB-04 KT: 600x900mm		Đặt bên ngoài khu vực đào xúc để cảnh báo không cho người qua lại tầm quay của máy

STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
5	Không đứng dưới tầm cầu Mã số: FC-CB-05 KT: 600x900mm		Đặt khu vực cần cấm hoạt động để cảnh báo
6	Kiểm tra oxy trước khi xuống hầm Mã số: FC-CB-06 KT: 600x900mm		Đặt trước miệng/cửa hầm để cảnh báo
7	Phóng điện Mã số: FC-CB-07 KT: 600x900mm		Đặt/treo trước các tủ điện/ thiết bị điện có nguy cơ phóng điện để cảnh báo
8	Kiểm tra hệ thống móc cầu Mã số: FC-CB-08 KT: 600x900mm		Treo/đặt khu vực cần hàng hoá để nhắc nhở
9	Hạn chế tốc độ Mã số: FC-CB-09 KT: 600x900mm		Đặt trước các lối đi vào/qua công trường để nhắc nhở, cảnh báo