c) Obliczyć objętości V elementu mierzonego oraz jej niepewność pomiarową uc(V), tuleja Tabela 1.8 Wartości pomocnicze do liczenia objętości i niepewności tuleji Wartość[mm] Dane \overline{h} 34.17 12.215 dwew dzew 15.858 0.029 $u(d_{zew})$ $\overline{u(d_{wew})}$ 0.0908 u(h)0.037

Obliczanie Objetosci

$$V = \overline{h}\pi r^2 = \overline{h}\pi (\overline{dzew} - \overline{dwew})^2 = 34.17 * \pi (15.858 - 12.215)^2 = 34.17 * \pi (3.643)^2 = 34.17 * \pi^*13.271449 = 453.4854123\pi \approx 1425 \text{ mm}$$

Obliczanie niepewności objętości

Tabela 1.9 Wartości pomocnicze do liczenia niepewności tuleji		Tabela 2.0 Wartości pomocnicze do liczenia niepewności tuleji	
Dane	Wartość[mm]	Dane	Wartość[mm]
h	34.17	2h	68.34
dzew-dwew	3.643	(dwew-dzew)	-3.643
(dzew-dwew)^2	13.271449	2h*(dwew-dzew)	-248.96262
((dzew-dwew)^2)^2	176.1313586	(2h*(dwew-dzew))^2	61982.38616

$$\frac{\partial V}{\partial h} = \pi (dzew - dwew)^2 = 13.271449\pi \approx 41.69$$

$$\frac{\partial V}{\partial dwew} = 2h\pi (dwew-dzew) = 68.34\pi^* (-3.643) = -248.96262\pi \approx -782.14$$

$$\frac{\partial V}{\partial dzew} = 2h\pi (dzew-dwew) = 68.34\pi^* (3.643) = 248.96262\pi \approx 782.14$$

$$u_c(V) = \sqrt{(\frac{\partial V}{\partial dwew}u(dwew))^2 + (\frac{\partial V}{\partial dze}u(dzew))^2 + (\frac{\partial V}{\partial h}u(h))^2}$$

$$= \sqrt{(-782.14 * 0.0908)^2 + (782.14 * 0.029)^2 + (41.69 * 0.037)^2}$$

$$= \sqrt{(71.018312)^2 + (22.68206)^2 + (1.54253)^2}$$

$$= \sqrt{5043.600639329344 + 514.4758458436 + 2.3793988009}$$

$$= \sqrt{5043.600639329344 + 514.4758458436 + 2.3793988009}$$

$$= \sqrt{5043.600639329344 - 74.56846440670374968828686071291} \approx 75x$$

 $=\sqrt{5560.455883973844} = 74.56846440670374968828686071291 \approx 75mm^3$