ドライバーモニタリングシステム

Open DMS Lite

保安基準・UN-R182/R183 との対応状況

版 0.1.0-lite ｜ 2026 年 10 月 17 日

株式会社トライプロ

© 2026 tryproinc ｜ Open DMS Lite 対応状況 ｜ お問い合わせ・不具合報告: info@trypro.co.jp / 042-306-2924

保安基準・UN-R182/R183 との対応状況(簡易)— Lite と Full

- 更新: 2026-10-17
- 対象: Open DMS Lite 0.1.0-lite(**Lite**)と、近日リリース予定の有償版 Open DMS Full(**Full**)の比較
- **この表は「適合」を主張するものではありません。** Open DMS Lite・Full はいずれも後付けのスマートフォンアプリで、型式認証・認定を受けた装置ではなく、保安基準・UN-R182・UN-R183 への適合を保証しません(DISCLAIMER.md)
- 「国際基準の考え方に沿った設計を参考にしている部分と、満たせない部分」を、利用者が把握するための**簡易な一覧**です

1. 読み方

1-1. この表は「仮の項目」です

- 国土交通省は 2026 年 9 月 30 日に、保安基準 第 43 条の 11(眠気警報装置)・第 43 条の 12(脇見警報装置)の改正を公布し、DMS の義務付けは令和 8 年 10 月 20 日と発表しています
- 保安基準の**細目告示の本文は、この表の作成時点で確認していません。**
- そのため項目は、**UN-R182・UN-R183 の草案本文**(ECE/TRANS/WP.29/2026/39・2026/40)と、国交省の発表資料から拾った**仮のもの**です。告示本文を確認したら、項目と判定を見直す必要があります
- 条項番号は草案のものです。正式な版で変わることがあります

1-2. 対応状況の段階

記号	意味
沿う	要求の趣旨に沿った設計・実装がある(ただし**基準に適合する・認証を受けた**という意味ではありません)
一部	近いことはしているが、要求の一部しか満たさない、または検証していない

記号	意味
対応(検証中)	機能は実装済みだが、効果の検証が済んでいない(**Full のみ**。夜間の見守りなど)
非対応	満たせない、または実装も検証もない。**車両の電源(ACC)・始動と連動しないこと**は、Lite・Full とも非対応です

「沿う」でも、規格の試験(Annex の試験・効果検証)は**受けていません**。

1-3. 集計

版	沿う	一部	対応(検証中)	非対応	合計
Lite	12	15	0	12	39
Full	12	14	3	10	39

(下の表の「Lite」「Full」列を数えたものです。Full は、夜間・暗所に関する 3 項目が「対応(検証中)」になります)

2. 眠気警報(UN-R182・DDAW)

ID	条項	要求(要旨)	Lite	Full	実装・理由
S-01	1.1	適用範囲は M 類・N1 類で、最高設計速度 70km/h 超の車両	非対応	非対応	車両に組み込まれた装置ではなく、型式認証の対象外のスマートフォンアプリ
S-02	5.2.2	誤報を最小化する	一部	一部	品質判定・欠損猶予・cooldown(10 秒)で誤報を抑える設計。**下を向くと閉眼の注意が出る**など既知の誤報がある(仕様書 §13)。誤報率の測定は未実施
S-03	5.2.3	眠気警報と脇見警報が、同時に・紛らわしく鳴らない	一部	一部	警報ごとに音・文言・色を分けている。同時発報を避ける仕組みは持たない

ID	条項	要求(要旨)	Lite	Full	実装・理由
S-04	5.3.1	運転者がシステムを手動で無効化できない	非対応	非対応	アプリの終了・OS の操作で止められる。閾値を大きく変えれば実質的に警報を止められる
S-05	5.3.4	始動のたびに自動で通常動作に戻る	非対応	非対応	車両の始動と連動できない。運転者が「運行開始」を押す
S-06	5.3.5〜6	70km/h 超で自動作動、65〜130km/h で正常動作	一部	一部	眠気の判定に**速度の条件を掛けていない**(停車中も作動する)ため範囲は包含する。ただし作動は「運行開始」の手動操作で、車速は車両ではなく GPS から得る
S-07	5.3.7〜8	起動期間は 5 分未満、その後に学習期間	一部	一部	運行開始前に、運転者が約 13 秒の較正(正面 10 秒・閉眼 3 秒)を行う。基準の「学習期間」とは別の仕組み
S-08	5.4.1	昼も夜も有効に動作する	非対応	対応(検証中)	**夜間・暗所は対象外**(Lite は赤外線・外付けカメラにも対応しない) **Full**: 外付けの赤外線対応カメラで夜間・暗所に対応する(効果は検証中)。
S-09	5.4.2	天候などの限界を文書で申告する	沿う	沿う	アプリ内の注意事項「機能の限界」、取扱説明書 §6、仕様書 §13
S-10	5.5.2	眠気が KSS 8 以上で警告(KSS 7 は任意)	一部	一部	閉眼(1.5 秒・2.5 秒)・こっくり・あくびで警告する。**KSS との対応は検証していない**
S-11	5.6	視覚+音または触覚で、できるだけ早く出す。確認まで強めてよい	一部	一部	画面・音・振動で出す。閉眼は 2 段階(注意→強い警告)。確認するまで強め続ける仕組みは持たない

ID	条項	要求(要旨)	Lite	Full	実装・理由
S-12	5.6(視覚警告)	昼夜に視認でき、他の警報と区別でき、禁止の色の組合せを避ける	一部	一部	全画面の色付き表示で警報ごとに区別している。夜間の視認性と色の組合せは検証していない
S-13	5.6(音)	主に 200〜8,000Hz、50〜90dB	一部	一部	周波数は 500〜1,200Hz。**音圧(dB)は測定していない**(端末の音量に依存)
S-14	5.7(故障)	恒久的な故障を、遅滞なく常時の視覚表示で示す	沿う	沿う	カメラ・解析の停止を 0.5 秒周期で評価し、赤い帯を故障が続く間表示する(仕様書 §6-7) **Full**: 外付けカメラの接続切れも故障として表示する。
S-15	5.7(故障)	センサの遮蔽を故障として表示する。静止中に検知できない故障は次の始動以降も保持	一部	一部	顔が映らない状態は「顔を確認できません」と表示する(故障とは別扱い)。次の始動以降への故障の保持は非対応
S-16	0.7・1.2	プライバシー(生体データを必要以上に保持しない)	沿う	沿う	映像・顔画像・顔の特徴点を保存しない。ネットワーク通信をしない。位置情報は既定で記録しない
S-17	Annex 4 App.1	効果検証(開発に関与しない 10 名以上、昼夜、KSS の評価など)	非対応	非対応	**未実施**

3. 脇見警報(UN-R183・ADDW)

ID	条項	要求(要旨)	Lite	Full	実装・理由
A-01	1.1	適用範囲は M 類・N 類	非対応	非対応	S-01 と同じ

ID	条項	要求(要旨)	Lite	Full	実装・理由
A-02	0.4	一定領域内の比較的長い視覚的な脇見だけを対象にする	一部	一部	既定では側方(ミラー確認・振り向き)も数える。手元と側方の分類は診断記録だけで、手元だけを数える設定はコード上にあるが、画面からは変えられない
A-03	5.3.1	20km/h 以上で自動作動(較正は 1 分以内)	一部	一部	速度の下限は 10km/h(基準より低く、広く作動する)。速度が取れないときは常に判定する。作動は手動の「運行開始」で、較正は運転者が行う
A-04	5.3.2	運転者が脇見警報・システムを手動で止められるようにしてよい	沿う	沿う	運行の終了・アプリの終了で止められる(R183 では許容)
A-05	5.3.7	始動のたびに通常動作に戻る	非対応	非対応	S-05 と同じ
A-06	5.4.1	昼も夜も有効に動作する	非対応	対応(検証中)	S-08 と同じ **Full**: 同上(外付けの赤外線対応カメラ。検証中)。
A-07	5.4.2	動作する天候・照明条件を文書化する	沿う	沿う	S-09 と同じ
A-08	5.5.1	視線を、車両設計上の「眼の基準点」から測る	非対応	非対応	視線は使わず、**頭部の向き(yaw・pitch)で判定**する。カメラは車両の基準点と違う位置にあり、「下方 30°」は近似にもならない
A-09	Area 3	手元(眼の基準点から下方 30°より下、左右 55°以内)の注視が対象	一部	一部	頭部の下向き(相対 10° 以上、暫定値)と横向き(55° 以内)で近似し、診断記録に分類している

ID	条項	要求(要旨)	Lite	Full	実装・理由
A-10	5.5.2.1	**50km/h 以上**で、手元の注視 3.5 秒で警告	一部	一部	3.5 秒を使うが、条件は「50km/h **超**」。ちょうど 50km/h の扱いが異なる
A-11	5.5.2.2	20〜50km/h 未満で、手元の注視 6 秒で警告	沿う	沿う	6 秒。速度の下限は 10km/h まで広げている
A-12	5.5.2.3	注視の継続時間を、速度に関係なく数える	沿う	沿う	速度に関係なく数え、速度ゲートは警告だけを止める(停車中から見続けたまま発進すると、10km/h を越えた時点で鳴る)
A-13	5.5.2.4	ノイズや短い視線移動で継続時間をリセットしない(最小 50ms)	沿う	沿う	500ms の欠損猶予を持つ
A-14	5.6.1	視覚+音または触覚で警報を出す	沿う	沿う	画面・音・振動
A-15	5.6(視覚警告)	夜間も視認できる視覚警告	一部	対応(検証中)	全画面の色付き表示。夜間の運用自体が対象外 **Full**: 夜間の見守りに対応しているため、夜間も視認できる全画面の警告を使える(検証中)。
A-16	5.7(故障)	故障の常時の視覚表示、非一時的な遮蔽の認識、起動時の自己点検	一部	一部	故障の赤帯と、起動時のカメラ・解析の点検(起動猶予 10 秒)はある。遮蔽は「顔を確認できません」として扱う **Full**: 外付けカメラの接続切れも故障として表示する。
A-17	5.7.3	顔の特徴が検出できないなど一時的な限界を運転者に伝える	沿う	沿う	「顔を確認できません」の表示と、注意事項への記載

ID	条項	要求(要旨)	Lite	Full	実装・理由
A-18	Annex 5	固定点 14 種を使う試験(20〜35km/h・50〜65km/h)	非対応	非対応	**未実施**

4. 国内の位置付け

ID	項目	Lite	Full	説明
J-01	保安基準 第 43 条の 11・第 43 条の 12 の適合	非対応	非対応	後付けのスマートフォンアプリで、保安基準の適合義務者ではなく、適合を保証しない。基準への適合が必要な車両は、適合した装置を使うこと
J-02	型式認証・認証マーク・定期検査	非対応	非対応	認証制度の対象外
J-03	国交省 ASV 基本設計書 4 章(故障の認識手段)	沿う	沿う	S-14 と同じ
J-04	国交省 ASV 基本設計書 5 章(ドライバーへの周知)	沿う	沿う	アプリ内「注意事項」で、目的・作動条件・音と表示の意味・機能の限界・使用上の注意・位置付けと免責を示す

5. 満たせない主な理由(まとめ)

理由	関係する項目	Lite	Full
車両と連動できない(始動・車速・停止の制限)	S-04・S-05・S-06・A-05・A-03	非対応	非対応
夜間・暗所に対応しない	S-08・A-06・A-15	**非対応**(インカメラのみ)	**対応(検証中)**(夜間対応カメラ)
視線ではなく頭部の向きで判定する	A-08・A-09	非対応	非対応
規格の試験・効果検証を受けていない	S-17・A-18	非対応	非対応
認証制度の対象外	S-01・A-01・J-01・J-02	非対応	非対応

夜間・暗所への対応は、Lite と Full の大きな違いです。Full 版のご相談は、取扱説明書 §13 の窓口へお問い合わせください。

6. 一次情報

- 国土交通省 報道発表「ドライバーモニタリングシステムを義務化します」(2026-09-30): https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000358.html
- UN-R182 草案: ECE/TRANS/WP.29/2026/39 / UN-R183 草案: ECE/TRANS/WP.29/2026/40(UNECE WP.29 第 198 回: https://unece.org/info/events/event/410147)
- 保安基準の細目告示本文: 官報(https://kanpou.npb.go.jp/)で確認すること(この表では**未確認**)

原文は本リポジトリに含めていません。条項の要旨はこの表の作成者による要約であり、正確な内容は原文で確認してください。

発行元・お問い合わせ

社名	**株式会社トライプロ**
所在地	〒189-0001 東京都東村山市秋津町 5-25-95 2F
電話番号	042-306-2924
FAX 番号	050-3488-7454
E-mail	info@trypro.co.jp
URL	https://www.trypro.co.jp/

お問い合わせ・不具合報告は、上記へお願いします。