auf Platine falsch gedruckt: R7/R27 Beschriftung vertauscht U103 Stempelung auf falscher Seite dies ist der korrigierte Plan (Stand 5.2.2006)

