

GUIA DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO RÁPIDA

TSK TakeOff — Plugin de Medições

AutoCAD 2021 a 2026

Sobre este manual: Este guia simplificado destina-se a quem recebeu a pasta em ficheiro **.ZIP** contendo o plugin (DLLs) e o modelo de Excel. Siga os passos abaixo para carregar o plugin no AutoCAD via **NETLOAD** e iniciar as medições.

1. Preparação do Ficheiro ZIP

1 Extrair e Desbloquear os Ficheiros

1. Extraia todo o conteúdo do ficheiro **.ZIP** para uma pasta no computador (ex: **C:\TSKTakeOff** ou **Documentos**).

2. Segurança do Windows (Passo Essencial):

- Clique com o **botão direito** no ficheiro **TSKTakeOff.dll** e escolha **Propriedades**.
- Na aba **Geral** (no fundo), assinala a opção **"Desbloquear"** (*Unblock*).
- Clique em **Aplicar** e **OK**.

Atenção: Se não desbloquear a DLL, o Windows/AutoCAD pode bloquear o carregamento por segurança.

2. Carregar o Plugin no AutoCAD (NETLOAD)

2 Executar o Comando NETLOAD

1. Abra o **AutoCAD** e abra o seu desenho de trabalho (DWG).
2. Na linha de comandos do AutoCAD, digite **NETLOAD** e prima **Enter**.
3. Na janela de seleção, navegue até à pasta onde extraiu o ZIP e selecione **TSKTakeOff.dll**.
4. Se surgir um aviso de segurança do AutoCAD, clique em **"Always Load"** (**Carregar Sempre**).

Confirmação: Surgirá a mensagem **[TSK TakeOff] carregado.** e o separador **TSK TakeOff** aparecerá no topo do AutoCAD.

3. Configuração do Excel e Modelo de Medições

3 Associar e Sincronizar a Folha de Excel (.xlsx)

1. Abra o painel no AutoCAD digitando **TSKPAINEL** (ou pelo botão no separador TSK TakeOff).
2. Digite **TSKMODELO** ou clique no botão de Modelo para seleccionar o ficheiro Excel (ex: **modelo-medicoes.xlsx**) enviado no ZIP.
3. **Excel ao Vivo:** Clique em **Excel ao Vivo** (ou digite **TSKEXCEL**). O Excel abre sincronizado e preenche as medições em tempo real.
4. **Exportar:** Clique em **Exportar XLSX** (ou **TSKEXPORT**) para gerar o mapa final formatado junto ao seu DWG.

4. Guia Rápido de Comandos

4 Comandos Principais de Utilização

Comando	Função	Como Utilizar
TSKPAINEL	Abre o painel lateral	Define Serviço, Piso e Altura antes de medir.
TSKPAREDE	Mede parede de alvenaria	2 cliques nos cantos da parede (ou polyline). Deteta vãos no fim.
TSKRET	Mede fachadas / ETICS	2 cliques no retângulo (alçado). Extrai comp × alt automaticamente.
TSKPOLF	Fachada por polyline	Desenha o contorno em planta × altura definida no painel.
TSKEXCEL	Excel ao Vivo	Abre a folha Excel e preenche cada medição em tempo real.
TSKEXPORT	Exportar folha final	Grava a folha em Excel formatado na pasta do ficheiro DWG.

Botões do Painel (Títulos e Estrutura)

Botão	Função	Comportamento no Excel
Capítulo	Novo Capítulo	Linha de capítulo formatada antes da próxima medição.
Artigo	Novo Artigo	Linha de artigo principal com estilo e unidade do modelo.
Sub-artigo	Sub-divisão de Artigo	Linha de sub-artigo formatada para sub-divisões do item.
Linha Branca	Separador de Bloco	Linha em branco para separar visualmente as medições.

5. Perguntas Frequentes & Solução de Problemas

• O NETLOAD diz que a DLL não é válida ou bloqueia?

Confira se marcou a opção **"Desbloquear"** nas propriedades do ficheiro **TSKTakeOff.dll** no Windows (Passo 1). No AutoCAD, adicione a pasta em *OPTIONS* → *Files* → *Trusted Locations*.

• O Excel abre com a mensagem "Exibição Protegida"?

Clique em "Habilitar Edição" no topo do Excel ou execute o comando **TSKMODELODESBLOQUEAR** no AutoCAD.

• Onde ficam gravadas as medições?

As medições ficam guardadas **dentro do próprio ficheiro DWG**. Ao guardar o desenho (CTRL+S), todo o trabalho fica guardado.