



ESM — ระบบบริหารจัดการหน้างานผลิต

ไทยซัมมิก ออโตโมทีฟ · TSAT4 | ระบบเดียวตั้งแต่เช็คชื้อจนถึงส่งของ — ใช้งานจริงตั้งแต่ 18 มิ.ย. 2569

79.3%

OEE เจลี่ย

822

กะที่บันทึกแล้ว

8,337

ใบสั่งผลิต

57

หน้าจอกที่ใช้งาน

ระบบนี้คืออะไร

ระบบหน้างานระบบเดียว แทนไฟล์ Excel ในกระดาษ และกลุ่มแชท ทุกกะถูกเปิด เติบงาน ตรวจ และปิดอยู่ในระบบนี้ — **ผลิต คุณภาพ ข่อมบำรุง และคลัง** จึงงานตัวเลขชุดเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน



ใช้งานจริงแล้ววันนี้

เปิดใช้มา 2 เดือน

202	27
พนักงานในระบบ	ไลน์ผลิต
518	109
เครื่องจักร & แม่พิมพ์	รหัสสินค้า
4,740	1,086
รายการเครื่องหยุด	การเปลี่ยนแปลง 4M
8,885	898
บันทึกเช็คชื่อ + PPE	หัวข้อ PFMEA

สร้างบน

แพลตฟอร์ม	React 19 · PostgreSQL · อัปเดตสด
อุปกรณ์	จอ TV หน้าไลน์ · แท็บเล็ต · มือถือ (ติดตั้งเป็นแอปได้)
แจ้งเตือน	ในแอป · เติบมือถือ · Telegram แยกตามเรื่อง
การควบคุม	11 ระดับสิทธิ์ · 35 ฟังก์ชันควบคุม · ประวัติการแก้ไขครบ

แผนนำไปใช้

สมบูรณ์ 100% ภายใน 31 ต.ค. 2569 — หลังจากนั้นคือรักษาระดับ

ส.ค.
ตั้งระบบ + สิทธิ์
ผังองค์กร · ผู้ใช้ · สิทธิ์ · แจ้งเตือน

ส.ค.-ก.ย.
ข้อมูลตั้งต้นครบ
ทุกส่วนงานกรอกครบตามใบตรวจความพร้อม

ก.ย.
ทุกส่วนงานใช้ทุกวัน
ช่าง · คุณภาพ · คลัง เข้ามาอยู่ในวงจรเดียวกัน

ต.ค.
ครบทุกไลน์
เลิกกระดาษ · ตัวเลขมาจากที่เดียวกันทั้งโรงงาน

31 ต.ค.
สมบูรณ์ 100%
พ.ย. เป็นต้นไป — รักษาระดับ KPI ≥95% ให้เดินต่อเนื่อง

วงจรการทำงานประจำวัน

1 กะ 8 ชั่วโมง



แผนที่โมดูล

57 หน้าจอ · 9 หมวด

ภาพรวม - ผังโรงงานสด (ติดตาม OEE / หยุด / คน) - แดชบอร์ดรายสัปดาห์ - ภาพรวมผู้บริหาร & กลุ่มบริษัท	ฝ่ายผลิต - เช็คชื่อ & PPE · จัดคนตามทักษะ - รายงานประจำวัน · ขออนุมัติปิดกะ - วางแผนผลิต (OT / กะดึก / วันหยุด)
วิเคราะห์ - OEE / OOE / TEEP · OEE จริง - วิเคราะห์สาเหตุอัตโนมัติ 7 เรื่อง - สอบกลับใบสั่งผลิต · ผัง VSM	พนักงาน - ตารางทักษะ 0-100 · สะสมอัตโนมัติ - บันทึกอบรม OJT - ตารางกะ A/B/C
คลัง & จัดส่ง - สต็อก & ระบบดึงคัมบัง · ยอดคงเหลือ - ตารางเตรียมของก่อนถึงรอบส่ง - เตือนของขาด · เส้นทาง & ขนส่ง	ซ่อมบำรุง - ใบแจ้งซ่อม 7 ชั้น · KPI เวลาตอบสนอง - วางแผน AM / PM ล่วงหน้า - จัดชั้นอะไหล่ A/B/C · สแกน QR
คุณภาพ - ใบตรวจชิ้นงาน - SPC / Cp-Cpk · NCR · CAPA-8D - ใบรายงานของเสีย · บันทึก CQI-15	วิศวกรรม - ผังกระบวนการ · PFMEA · แผนควบคุม - นำเข้า / ส่งออก Excel - ประวัติแก้ไขพร้อมต้นเหตุ
ข้อมูลหลัก - พาร์ต · BOM · ลำดับกระบวนการ - ทะเบียนเครื่องจักร & แม่พิมพ์ - ควบคุมเอกสาร · ตารางสิทธิ์ผู้ใช้	

สอดคล้องมาตรฐาน

IATF 16949	เชิงกระบวนการ · บันทึกความสามารถ · คุมการเปลี่ยนแปลง
CQI-15	บันทึกเหตุการณ์งานเชื่อมพร้อมสายอนุมัติ
APQP / PPAP	PFMEA และแผนควบคุม ผูกด้วยเลขกระบวนการ
8D	หาสาเหตุราก 3 ขา จากความจริง
TPM	AM พนักงานตรวจเอง · PM ช่างตรวจตามรอบ
Lean	6 ความสูญเสีย · 8 ความสูญเปล่า · VSM · ไคเซ็น


เปลี่ยนอะไรบ้าง

ตอนได้ใบไม้ที่วันที่ไม่ใช่หลายวัน
"กะไหน เครื่องไหน ใครเดินเครื่อง PM ค้างบ๊วย เปลี่ยนอะไรไป" — คืนครั้งเดียวด้วยเลขใบสั่งผลิต

ความสูญเสียที่ลงมือแก้ไขได้จริง
ทุกการหยุดและของเสียถูกจัดประเภททันทีที่เกิด แล้วเรียงตามน้ำหนักและตามเงิน

ควบคุมการเปลี่ยนแปลงได้จริง
เปลี่ยน คน / เครื่อง / วัตถุดิบ / วิธีการ ต้องเปิดใบ 4M ผ่านหัวหน้าส่วนและ QA ก่อนเดินงาน · 35 ฟังก์ชันควบคุมพื้พจากระบบได้เลย

1 ใบสั่งผลิต สอบกลับได้ทั้งสาย



ลูกค้าเคลมมา คับด้วยเลขใบสั่งผลิตใบเดียว ก็รู้กันทั่วว่า **กะไหน ไลน์ไหน เครื่องและแม่พิมพ์ตัวใด PM ค้างอยู่หรือเปล่า ใครยืนจุดนั้น ทักษะระดับไหน และวันนั้นมีการเปลี่ยนแปลง 4M อะไรบ้าง** — แล้วโยงกลับไปยังหัวข้อความเสี่ยงที่เคยระบุไว้ใน PFMEA