



# Cahier des charges Client

# Imprimante 3D

### Vous y trouverez...

- une présentation du contexte
- l'expression du besoin
- les options souhaitées
- une description du produit
- les prérequis
- les contraintes
- le déroulement souhaité



Mis à jour le 24 juil. 2019 à 13:21

#### Proposé et réalisé par :

- Samuel VRILLAUD
- Malik ENNIAFA


# Sommaire

I) Présentation du contexte	3
II) Expression du besoin	4
III) Fonctions optionnelles	5
IV) Descriptif du produit	6
V) Les prérequis	7
VI) Les contraintes liées au projet	8
VII) Le déroulement prévu	9

# I) Présentation du contexte

Hé! Viens on fait une impri 3D?

# II) Expression du besoin



FP 1	Permettre de modéliser des objets bien finis en 3D
FP 2	Exécuter des taches à distance Connexion wifi entre PC et Rpi, mise en place de serveur pour gérer un park (mini usine) d'impri3D
FC 1	S'adapter aux demandes de l'utilisateur
FC 2	Produire un objet avec de bonne finitions ou rapidement Possibilité de paramétrer la finition (donc le temps)
FC 3	S'adapter à la partie commande
FC 4	S'aapter à l'environnement réduire le bruit, les odeurs esthétique agréable
FC 5	Faciliter l'utilisation  IHM = raspberryPi + écran
FC 6	Économiser les matières premières la résine et l'isopropanol
FC 7	Faciliter la maintenance
FC 8	Documenter l'utilisation de l'imprimante 3D
FC 9	Respecter les normes de sécurité
FC 10	Respecter le budget
FC 11	Se raccorder à une prise secteur électrique utilisation d'une alimentation type PC

### III) Fonctions optionnelles

Quelques idées de fonctions supplémentaires :

- Le bac de résine nécessite beaucoup de résine pour les gros objets → Arroser en continue là où le laser passe.
- Nettoyage auto avec isopropanol (SLA) et séchage vent ? Nettoyage SLS ??? Puis sortie automatique de l'imprimante
- Récolter les matières premières dans des pots automatiquement quand le travaille est fini ?
- Si SLA Laser → Un puissant laser permet une photopolymérisation plus rapide, quid de l'épaisseur des couches ? Incidence d'un laser pulsé ? Possibilité de régler ces paramètres... au cours de l'impression ?
- Si SLA LCD → L'écran translate pour fabriquer de plus gros objets (comme pour les masques sur les wafer).
- Lumière pour accélérer la photopolymérisation ? Utilisation de différentes longueurs d'ondes selon les résines utilisées ? (plus de choix de résine, des résines molles ou super rigide ?)
- Utiliser des méthodes de mesure 3D pour évaluation de la qualité en RT sur PC/Android ou IHM (raspPi + écran).
- Cluster / mini usine d'imprimantes contrôlable à distance :
  - Appli téléphone et PC
- Logiciel slicer : estimation du volume de résine nécessaire, du coût, du poids de l'objet, du temps...
- Penser à normaliser/certifier le produit pour la vente ?

### IV) Descriptif du produit

### Forme du produit :

L'imprimante sera de forme rectangulaire, et aura une partie démontable pour récupérer l'objet. Une trappe sera présente pour la maintenance. Si possible les matières premières seront remplissables de l'extérieur.

#### Cadre d'utilisation:

Fabriquer un objet 3D en résine avec une précision de l'ordre des micromètres. Contrôle par l'imprimante ou à distance. Pour le particulier ou le professionnel.

### **Spécifications techniques**

Туре	Valeur	
Dimensions de l'objet : L*p*h	20 × 15 × 30 mm <sup>3</sup>	
Dimension maximale de l'imprimante 3D : L*p*h		
Consommation maximale de l'imprimante	1 000 W	
Capacité de résine/fils minimale ou poudre	750 ml / 750 g	
Précision atteignable (SLA / FDM ou SLS)	100 μm / 500 μm	
Budget maximal	1 000 €	

# V) Les prérequis

Prérequis		Malik	Samuel
	Mécanique	+	-
	Systèmes automatisés	+	-
	Automatique	-	-
	Électronique	*	-
	Réseaux et communications	-	+
	Chimie	*	*
	Informatique		
	• C	+	*
	• C++	+	+
	• Python	-	+
Connaissances en	• Qt	+	-
Connaissances en	• OpenGL	-	-
	• WebGL	-	+
	• Vulkan	-	-
	OpenCL	-	-
	• OpenMPI	-	-
	Linux	+	+
	Linux-RT	-	-
	Raspberry Pi	-	+
	Arduino	*	*
	Gestion de projets	+	+
	Suite LibreOffice	+	+

### Légende :

➤ Non acquis : '-'

➤ Moyennement acquis ou révisions nécessaires : '\*'

> Acquis: '+'

### Solutions:

- ➢ obligatoires en VERT
- > optionnelles en **ORANGE**

### VI) Les contraintes liées au projet

Temps d'apprentissage ou de révision des domaines de compétences.

Temps de recherche et de compréhension des différentes technologies d'impression 3D.

#### Si FDM:

- Affinement de la résolution difficile
- Surface grossière

#### Si SLA:

- Optique en bas, plateau qui monte => prévient les volumes piégés
- Pièces sensibles aux longues expositions aux UVs
- Matériaux plus coûteux !!!
- Moins de possibilité de matériaux souples ou rigides

#### Si SLS:

- Surface rugueuse
- Peu de matériaux

VII) Le déroulement prévu