실험 3. LED에 생명을 부여하기

(실험 2. LED ON/OFF 해보기)

2019년 1학기 (월요일, 수요일)

담 당: 이인수교수


실험 2. LED ON/OFF 해보기

I/O Port를 사용한 입출력

- □ PIC16F87x의 디지털 입출력 사용하기
- □ 입력 설정
 - TRISx Reg.의 해당 비트를 "1"로 설정
- □ 출력 설정
 - TRISx Reg.의 해당 비트를 "0"으로 설정
- □ 주의
 - PORTA의 경우 <u>아날로그 입력과 디지털 입출력을 모두 지원함</u>
 - <u>설정은 ADCON1 Reg.</u> 참고 -→ ADCON1 레지스터 bit 0, 1, 2 설정, 00000111로 설정시에 디지탈
 - RA4의 기능에 유의
 - T0CKI: Counter로 사용
 - Open Drain 특성 이해
- ❖ 각 I/O Port의 특성은 I/O Port Description 부분 참고


PIC16F876A 핀을 이용한 논리값의 외부 입출력

➤ ATmega128의 논리값과 디지털 출력 및 입력전압



Digital 정보의 표현


- □ 디지털 정보의 전압 범위
 - 디지털 정보를 표현하기 "0"과 "1"의 2진수 체계(binary system)사용



Architectural overview-General description

□ General Description: 마이크로칩사(Microchip) PIC series

: PIC가 상대적으로 저렴하여 소량생산이 가능, 내부 프로그램메모리를 플래시 타입으로 대체, 소수의 명령(35개)으로 사용가능



Pin diagrams

Device	Program Memory		Data CEDBOM	10-bit		ССР	MSSP			Timers		
	Bytes	# Single Word Instructions	SRAM (Bytes)	(Bytes)	1 1/6 2 1			SPI	Master I ² C	USART	8/16-bit	Comparators
PIC16F873A	7.2K	4096	192	128	22	5	2	Yes	Yes	Yes	2/1	2
PIC16F874A	7.2K	4096	192	128	33	8	2	Yes	Yes	Yes	2/1	2
PIC16F876A	14.3K	8192	368	256	22	5	2	Yes	Yes	Yes	2/1	2
PIC16F877A	14.3K	8192	368	256	33	8	2	Yes	Yes	Yes	2/1	2

Device features

I/O PORT DESCRIPTION

☐ ADCON1 Register (9Fh)

Port A를 디지털 I/O로 사용하기 위해서는 반드시 ADCON1 reg. 를 설정해야 함.

BSF STATUS,RP0 MOVLW B'00000111' MOVWF ADCON1 BCF STATUS,RP0

Here, x is don't care

U-0	U-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
ADFM	::	_	1000	PCFG3	PCFG2	PCFG1	PCFG0
oit 7						53	bit

bit 7 ADFM: A/D Result Format Select bit

1 = Right justified. 6 Most Significant bits of ADRESH are read as '0'.

o = Left justified. 6 Least Significant bits of ADRESL are read as '0'.

bit 6-4 Unimplemented: Read as '0'

bit 3-0 PCFG3:PCFG0: A/D Port Configuration Control bits:

PCFG3: PCFG0	AN7 ⁽¹⁾ RE2	AN6 ⁽¹⁾ RE1	AN5 ⁽¹⁾ RE0	AN4 RA5	AN3 RA3	AN2 RA2	AN1 RA1	AN0 RA0	VREF+	VREF-	CHAN/ Refs ⁽²⁾
0000	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	VDD	Vss	8/0
0001	Α	Α	A	Α	VREF+	Α	Α	Α	RA3	Vss	7/1
0010	D	D	D	Α	Α	Α	Α	Α	VDD	Vss	5/0
0011	D	D	D	Α	VREF+	Α	Α	Α	RA3	Vss	4/1
0100	D	D	D	D	Α	D	Α	Α	VDD	Vss	3/0
0101	D	D	D	D	VREF+	D	Α	Α	RA3	Vss	2/1
011x	D	D	D	D	D	D	D	D	VDD	Vss	0/0
1000	Α	Α	Α	Α	VREF+	VREF-	Α	Α	RA3	RA2	6/2
1001	D	D	Α	Α	Α	А	Α	Α	VDD	Vss	6/0
1010	D	D	Α	Α	VREF+	Α	Α	A	RA3	Vss	5/1
1011	D	D	Α	A	VREF+	VREF-	Α	Α	RA3	RA2	4/2
1100	D	D	D	Α	VREF+	VREF-	Α	Α	RA3	RA2	3/2
1101	D	D	D	D	VREF+	VREF-	Α	Α	RA3	RA2	2/2
1110	D	D	D	D	D	D	D	Α	VDD	Vss	1/0
1111	D	D	D	D	VREF+	VREF-	D	Α	RA3	RA2	1/2

A = Analog input D = Digital I/O

Note 1: These channels are not available on PIC16F873/876 devices.

This column indicates the number of analog channels available as A/D inputs and the number of analog channels used as voltage reference inputs.


Legend:

R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented bit, read as '0'
- n = Value at POR '1' = Bit is set '0' = Bit is cleared x = Bit is unknown

Register Overview-STATUS(1)

☐ Status Register(Address 03H, 83H)






- ✓ IRP, RP1 : not used PIC16F84
- ✓ RP0 : Bank select
 •BCF STATUS,RP0 ; BANK0
 •BSF STATUS,RP0; BANK1
- ✓ Z(F) : Zero flag •BTFSC STATUS, Z(F)

I/O PORT DESCRIPTION

- **□** [RA4]
 - TOCKI
 - RTCC(Real Time Clock Counter)
 - Open Drain 구조
 - 높은 전압 사용가능
 - 사용상 주의사항
 - 출력 단자에 저항을 반드시 연결
 - Schmitt Trigger Input
 - Noise Margin 증가
 - Pull-up Resistor
 - 2~6[Kohm] 정도의 낮은 저항 사용
- MOS FET가 ON: 출력핀은 GND에 연결되므로 논리 "0"

OFF: 출력핀은 Floating or high impedance상태

- -→ 강제로 논리값이 "1"이 되게 해주어야 함
- -→ 풀업저항의 연결로 MOS FET OFF시에 "1"을 출력가능 (우리 실험키트에는 RA4에 풀업저항 연결되어 있음)
- -→ 그러나 풀업저항연결시 Power On 시에는 RA4는 high 상태가 되어서 Buzzer On



I/O PORT DESCRIPTION

□ [RA4]

POWER ON RESET과 관련되어서...

초기 TRISA상태는 "1"인가 "0"인가?

→<u>1"로 설정 PORTA는 입력으로 설정되어짐</u> 그리고

PORTA의 상태는 HIGH인가 LOW인가?

→X, U의 값을 가짐(X:UNKNOWN, U:UNCHANGED)

결국 초기에 POWER ON RESET상태에서 RA4는 입력 포트로 설정 되어 있으므로 PULL UP 저항을 달아놓았다면 PIN 상태는 HIGH이며 BUZZ쪽에 연결되어 있는 TR이 ON 이 되어 부저가 울리게 된다. (우리는 PULL UP저항있음) RA4와 BUZZ 연결하고 전원 ON하여 부저울림 확인!

- 어떻게 하면 이 문제를 해결 할 수 있을까?
- ① 트랜지스터의 베이스 쪽 저항 앞 즉 RA4 핀에 NOT 게이트를 달아 주면 초기에 BUZZ 는 울리지 않을 것이다. 단, RA4번 동작은 반대로(BSF PORTA,4 일 경우 트랜지스터는 OFF되고, BCF PORTA,4의 경우 ON됨) 사용하면 된다.
- ② RA4를 사용하지 않으면 된다.
- -→ 만일 RA4를 사용하려면 프로그램 로드후에 연결하면 됨 (프로그램 로드전에는 연결 하지말것!)

소프트웨어적으로 해결 할 방법은 없다. 이것은 구조적 문제이기 때문이다.

PORT 와 TRIS 레지스터의 초기체

PORT 초기값

x = unknown, - = unimplemented

05h	PORTA	-	5 	PORTA Data Latch when written: PORTA pins when read	0x 0000	43, 150	
06h	PORTB	PORTB Da	PORTB Data Latch when written: PORTB pins when read				
07h	PORTC	PORTC Da	PORTC Data Latch when written: PORTC pins when read				


RA4는 입력 포트로 설정 되어 있으므로 PULL UP 저항을 달아놓았으며 PIN 상태는 "1"

TRISA, B, C 초기값 ("1", <u>초기 입력으로 설정되어 있음</u>)

85h	TRISA	-	_	PORTA Data Direction Register	11 1111	43, 150
86h	TRISB	PORTB Da	PORTB Data Direction Register			
87h	TRISC	PORTC Da	PORTC Data Direction Register			


그러므로 TRISA, B, C 을 <u>출력으로 사용시는 반드시 "0"으로 설정함</u>

- □ LED & Push 관련 회로도
 - PIC16F87x의 I/O pin test
 - Chip 선택 확인 :16F876A
 - 장비이상 유무 파악
 - Reg. 내용 확인
 - Cable 확인
 - ME Type 확인
 - GND, VDD 연결 확인
 - WDT 설정확인
 - 입력 Clock확인
 - 외부/내부 전원 확인
 - 보드확인
 - Port A, B, C 체크하기(입력출력)




- * 실험 1. 4개의 LED(L1,2,3,4)를 조건대로 Turn ON 시키기 (test1, Delay 없으면 Step into 기능으로 보기)
 - Port A : 출력 4개→ LED(L1-L4)
 - PORTA에 연결된 LED가 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, ...,1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 순서로 TURN ON
 - Debugger 동작(mode)과 Programmer 동작 (mode) 차이점 발견해 보자!!! (Power ON/OFF실 험으로 구분)
- * 실험 2. 4개의 스위치와 4개의 LED를 사용하여 각 스위치로 각 LED를 제어 (test5)
 - Port A: 출력 4개→ LED(L1-L4)
 Port C: 입력 4개→ TOGGLE S/W (S2, S3, S4, S5)
 - S/W OFF시에 해당 LED ON, S/W ON시에 해당 LED OFF -→ PULL UP 저항 연결때문 (즉, S/W OFF시에 1입력, ON시에 0입력됨)
- * 실험 3. 4개의 스위치와 4개의 LED를 사용하여 각 스위치로 각 LED를 제어(test4)
 - Port A: 출력 4개→ LED(L1-L4)
 Port C: 입력 4개→ TOGGLE S/W (S2, S3, S4, S5)
 - S/W ON시에 해당 LED ON, S/W OFF시에 해당 LED OFF 시키려면?
- * 추가실험: 실험 1에 지연시간(Delay time, 실험 3장내용) 추가해서 실험

I/O Port를 사용한 LED 구동(그림 1)



Architectural overview-Memory & Stack

☐ Program Memory & Stack & Data Memory



Data Memory Organization

RP1:RP0	Bank
00	0
01	1
/ 10	2
/ 11	3

bit 6-5: RP1:RP0: Register Bank Select bits (used for direct addressing)
00 = Bank 0 (00h - 7Fh)
01 = Bank 1 (80h - FFh)
10 = Bank 2 (100h - 17Fh)
11 = Bank 3 (180h - 1FFh)
(Status register)

0x000 ~ 0X7FF 번지: 페이지 00X800 ~ 0XFFF 번지: 페이지 10X1000 ~ 0X17FF 번지: 페이지 20X1800 ~ 0X1FFF 번지: 페이지 3

Register overview-FILE REGISTER


- Register File Map

 앞으로 사용가능
 - Unimplemented data memory locations, read as '0'.
 - * Not a physical register.
- Note 1: These registers are not implemented on the PIC16F873.
 - 2: These registers are reserved, maintain these registers clear.

Bank = SFR(특수기능 Reg.) + GPR (범용 Reg.)

각 Bank에는 128개의 레지스터존재 총 SPR(특수목적 Reg.) 72개와 GPR (범용 Reg.) 368개

PIC16F876A에는 없음



I/O Port를 사용한 LED 구동(예제 1) LED 1개 ON/OFF

• 준비 예제 실험 : 1개의 LED(L1)를 PORTA의 bit0에 연결하고 Turn ON/OFF 시키기

(Step into 기능으로 보기)

Port A : 출력 1개→ LED(L1), TURN ON/OFF 동작 무한

; STANDARD HEADER FILE

	PROCESSOR	₹	16F876A							
; REGIS	STER FILES 선언 -								330Ω	
; BANK 0					Γ				 \\\-	- 1
INDF		EQU		00H	***************************************	1 /MCLR	\circ	RB7 28	VDD O-	- 2
TMR0		EQU		01H	L1 330Ω 0L1	2 RA0		RB6 27	_l	= 3
PCL		EQU		02H	이 부분만 결선	3 RA1		RB5 26		- 4
STATUS	EQU		03H		1.1=1.==	4 RA2		RB4 25		= 5
FSR		EQU		04H		5 RA3		RB3 24		-
PORTA	EQU		05H			6 RA4	-	RB2 23	GND	
EEDATA	EQU		08H			7 RA5	C			
EEADR		EQU		09H	The sup		PIC16F876	RB1 22		
PCLATH	EQU		0AH		GND	8 vss	6	RB0 21	12	
INTCON	EQU		0ВН			9 OSC1		VDD 20	—○ VDD	
; BANK 1						10 OSC2		VSS 19	I GND	
OPTINOR	EQU		81H			11 RC0		RC7 18		
TRISA		EQU		85H		12 RC1		RC6 17		
EECON1	EQU		88H			13 RC2		RC5 16		
EECON2	EQU		89H			14 RC3		RC4 15		
ADCON1	EQU		9FH							
; STATUS	BITS 선언									
IRP		EQU		7						
RP1		EQU		6						

I/O Port를 사용한 LED 구동 (그림 1)

```
RP0
                       EQU
                                              5
NOT_TO
           EQU
NOT_PD
           EQU
ZF
                       EQU
                                              2 ; ZERO FLAG BIT
DC
                       EQU
                                              1 ; DIGIT CARRY/BORROW BIT
CF
                       EQU
                                              0 ; CARRY/BORROW FLAG BIT
; -- INTCON BITS 선언 -----
; -- OPTION BITS 선언 -----
                       EQU
                                              B'0'; W 변수를 0으로 선언
                       EQU
                                              .1 ; F 변수를 1로 선언
; MAIN PROGRAM
           ORG
                       0000
                                  STATUS, RP0; Bank 1
           BSF
                       B '11111110'
           MOVLW
           MOVWF
                       TRISA
           MOVLW
                       B'00000111 '-→ PORTA를 디지털로 사용하겠다
           MOVWF
                       ADCON1 -→ PORTA를 디지털로 사용하겠다
           BCF
                       STATUS.RP0; Bank 0
           MOVLW
                       00H
           MOVWF
                       PORTA; PORTA bit 0에 0출력 (초기화)
LOOP
           MOVLW
                       PORTA; PORTA bit 0에 1출력
           MOVWF
            MOVLW
                       00H
           MOVWF
                       PORTA; PORTA bit 0에 0출력
           GOTO
```

I/O Port를 사용한 LED 구동(그림 1) 실험 1

; STANDARD HEADER FILE

	PROCESSO	R	16F876A	
; REGIS	TER FILES 선	언		
; BANK 0				
INDF		EQU		00H
TMR0		EQU		01H
PCL		EQU		02H
STATUS	EQU		03H	
FSR		EQU		04H
PORTA	EQU		05H	
PORTB		EQU		06H
EEDATA	EQU		08H	
EEADR		EQU		09H
PCLATH	EQU		0AH	
INTCON	EQU		0ВН	
; BANK 1				
OPTINOR	EQU		81H	
TRISA		EQU		85H
TRISB		EQU		86H
EECON1	EQU		88H	
EECON2	EQU		89H	
ADCON1	EQU		9FH	
; STATU	S BITS 선언			
IRP		EQU		7
RP1		EQU		6


I/O Port를 사용한 LED 구동 (그림 1)

END

```
EQU
                                             5
RP0
NOT_TO
           EQU
NOT_PD
           EQU
ZF
                      EQU
                                             2 ; ZERO FLAG BIT
                                             1 ; DIGIT CARRY/BORROW BIT
DC
                      EQU
CF
                      EQU
                                             0 ; CARRY/BORROW FLAG BIT
; -- INTCON BITS 선언 -----
; -- OPTION BITS 선언 -----
W
                      EQU
                                             B'0'; W 변수를 0으로 선언
                                             .1 ; F 변수를 1로 선언
                      EQU
; MAIN PROGRAM
           ORG
                      0000
           BSF
                                 STATUS, RP0; Bank 1
           MOVLW
                      B'00000000'
           MOVWF
                      TRISA
           MOVLW
                      B'00001111 ' -→ 여기서는 불필요 (PORTB는 사용하지 않음)
           MOVWF
                      TRISC ; error 발생 → TRISB 로 수정 → 여기서는 불필요 (PORTB는 사용하지 않음)
           MOVLW
                      B'00000111 '-→ PORTA를 디지털로 사용하겠다
           MOVWF
                      ADCON1 -→ PORTA를 디지털로 사용하겠다
                                 STATUS, RP0; Bank 0
           BCF
           MOVLW
                      00H
           MOVWF
                      PORTA
LOOP
           INCF
                      PORTA.F
           GOTO
                      LOOP
```

I/O Port를 사용한 LED 구동(그림 2)

□ LED & Push 관련 회로도



I/O Port를 사용한 LED 구동(실험 2)

; STANDARD HEADER FILE

	PROCESSO	R	16F876	
; REGIS	TER FILES 선인	<u> </u>		
; BANK 0				
INDF		EQU		00H
TMR0		EQU		01H
PCL		EQU		02H
STATUS	EQU		03H	
FSR		EQU		04H
PORTA	EQU		05H	
PORTB		EQU		06H
PORTC		EQU		07H
EEDATA	EQU		08H	
EEADR		EQU		09H
PCLATH	EQU		0AH	
INTCON	EQU		0BH	
; BANK 1				
OPTINOR	EQU		81H	
TRISA		EQU		85H
TRISB		EQU		86H
TRISC		EQU		87H
EECON1	EQU		88H	
EECON2	EQU		89H	
; STATU	S BITS 선언			
IRP		EQU		7
RP1		EQU		6

I/O Port를 사용한 LED 구동 (실협 2)

```
RP0
                         EQU
                                                 5
NOT_TO
            EQU
                                     4
            EQU
                                     3
NOT_PD
                        EQU
                                                 2 : ZERO FLAG BIT
ZF
DC
                         EQU
                                                 1 ; DIGIT CARRY/BORROW BIT
CF
                         EQU
                                                 0 ; CARRY/BORROW FLAG BIT
; -- INTCON BITS 선언 -----
; -- OPTION BITS 선언 -----
                                                 B'0'; W 변수를 0으로 선언
                        EQU
                                                  .1 ; F 변수를 1로 선언
                         EQU
; MAIN PROGRAM
            ORG
                        0000
            BSF
                                     STATUS, RP0
            MOVLW
                         B'00000000
            MOVWF
                         TRISA
            MOVLW
                         B'00001111' -→ 여기서는 불필요 (PORTB는 사용하지 않음)
            MOVWF
                        TRISB → 여기서는 불필요 (PORTB는 사용하지 않음)
            MOVLW
                         B'00001111'; PORTC의 4비트를 입력으로 설정
                                                         설정하지 않아도 PORTC 는 입력이됨
                        TRISC ;PORTC의 4비트를 입력으로 설정
            MOVWF
            MOVLW
                        B'00000111 '
            MOVWF
                        ADCON1
           BCF
                        STATUS.RP0
            MOVLW
                        00H
            MOVWF
                         PORTA
   LOOP
           MOVE
                         PORTC,W ; PORTC의 값을 W에 저장
           MOVWF
                         PORTA ; W값(PORTC의 값)을 PORTA에 출력
           GOTO
                         LOOP
            END
```

I/O Port를 사용한 LED 구동(그림 2) - 스위치 누를때 LED 불 켜기 위한 P/G (실험 3)


; STANDARD HEADER FILE

	PROCESSO	R	16F876	
; REGIS	TER FILES 선	언		
; BANK 0				
INDF		EQU		00H
TMR0		EQU		01H
PCL		EQU		02H
STATUS	EQU		03H	
FSR		EQU		04H
PORTA	EQU		05H	
PORTB		EQU		06H
PORTC		EQU		07H
EEDATA	EQU		08Н	
EEADR		EQU		09H
PCLATH	EQU		0AH	
INTCON	EQU		0ВН	
; BANK 1				
OPTINOR	EQU		81H	
TRISA		EQU		85H
TRISB		EQU		86H
TRISC		EQU		87H
EECON1	EQU		88H	
EECON2	EQU		89H	
; STATU	S BITS 선언			
IRP		EQU		7
RP1		EQU		6

I/O Port를 사용한 LED 구동(그림 2) - 스위치 누를때 LED 불 켜기 위한 P/G (실협 3)

```
EQU
NOT_TO
             EQU
                                       4
                                       3
             EQU
NOT_PD
                          EQU
                                                     2 ; ZERO FLAG BIT
ZF
                          EQU
DC
                                                     1 ; DIGIT CARRY/BORROW BIT
CF
                          EQU
                                                     0 ; CARRY/BORROW FLAG BIT
; -- INTCON BITS 선언 -----
; -- OPTION BITS 선언 -----
                          EQU
                                                     B'0'; W 변수를 0으로 선언
                          EQU
                                                     .1 ; F 변수를 1로 선언
; MAIN PROGRAM
             ORG
                          0000
             BSF
                                       STATUS, RP0
             MOVLW
                          B'00000000
             MOVWF
                          TRISA
             MOVLW
                          B'00001111'
             MOVWF
                          TRISB
             MOVLW
                          B'00001111'; PORTC의 4비트를 입력으로 설정
             MOVWF
                          TRISC ;PORTC의 4비트를 입력으로 설정
                          B'00000111 '
             MOVLW
             MOVWF ADCON1
             BCF
                                       STATUS.RP0
             MOVLW
                          00H
             MOVWF
                          PORTA
    LOOP
            COMF
                          PORTC,0 ; PORTC의 값을 반전시켜서 W에 저장
            MOVWF
                          PORTA ; W값(PORTC의 값)을 PORTA에 출력
            GOTO LOOP
             END
```

I/O Port를 사용한 LED 구동(그램 1) 2장 실험1 에 지연함수추가 해보자



I/O Port를 사용한 LED 구동(그림 1)

; STANDARD HEADER FILE


	PROCESSOR	1	16F876A	
; REGIST	「ER FILES 선언			
; BANK 0				
INDF		EQU		00H
TMR0		EQU		01H
PCL		EQU		02H
STATUS	EQU		03H	
FSR		EQU		04H
PORTA	EQU		05H	
PORTB		EQU		06H
EEDATA	EQU		08H	
EEADR		EQU		09H
PCLATH	EQU		0AH	
INTCON	EQU		0BH	
; BANK 1				
OPTINOR	EQU		81H	
TRISA		EQU		85H
TRISB		EQU		86H
EECON1	EQU		88H	
EECON2	EQU		89H	
ADCON1	EQU		9FH	
; STATUS	BITS 선언			
IRP		EQU		7
RP1		EQU		6

I/O Port를 사용한 LED 구동 (그림 1)

```
RP0
          NOT TO
                       EQU
                                              4
                                              3
          NOT_PD
                      EQU
                                                          2 ; ZERO FLAG BIT
          ZF
                                  EQU
          DC
                                  EQU
                                                          1 : DIGIT CARRY/BORROW BIT
          CF
                                  EQU
                                                          0 ; CARRY/BORROW FLAG BIT
          W
                                                          B'0'; W 변수를 0으로 선언
                                  EQU
          F
                                  EQU
                                                          .1 ; F 변수를 1로 선언
                                          24H :GPR register에 번지지정!!!!!
           DBUF1
                                  EQU
           DBUF2
                                  EQU
                                          25H ;GPR register에 번지지정!!!!!
          ; MAIN PROGRAM
                      ORG
                                  0000
                      BSF
                                              STATUS, RP0; Bank 1
                      MOVLW
                                  B'00000000'
                      MOVWF
                                  TRISA
                                  B'00001111 ' ;여기서는 불필요 (PORTB는 사용하지 않음)
                      MOVLW
                      MOVWF
                                  TRISB ; 여기서는 불필요 (PORTB는 사용하지 않음)
                       MOVLW
                                  B'00000111 '-→ PORTA를 디지털로 사용하겠다
                      MOVWF
                                  ADCON1 -→ PORTA를 디지털로 사용하겠다
                      BCF
                                              STATUS.RP0;Bank 0
                      MOVLW
                                  00H
                      MOVWF
                                  PORTA
          LOOP
                      INCF
                                  PORTA.F; 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, ...,1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 순서로 TURN ON
                       CALL
                                  DELAY
                       GOTO
                                  LOOP
; Subroutine
DELAY
          MOVLW
                      .125
          MOVWF
                      DBUF1
                                  : 긴 시간을 설정하기 위한 변수
LP1
                       .200
          MOVLW
          MOVWF
                      DBUF2
LP2
          NOP
          DECFSZ
                      DBUF2, F
          GOTO
                      LP2
                                 ; ZERO가 아니면 GOTO LP2 수행
                                ;변수를 감소시켜 가면서 00이 되었나 확인
          DECFSZ
                      DBUF1. F
          GOTO
                      LP1
                                   ; ZERO가 아니면 GOTO LP1수행
                                   : 부 프로그램 종료
          RETURN
END
```

실험 3장. LED에 생명부여하기

□ LED & Push 관련 회로도



- 실험 1. LED 회전 (8개) ex3 1 (최하위(L5)부터 0이 이동), ex3 1 1 (최상위(L12)부터 0이 이동) : PORTC 8개 LED출력(PORT C에 연결된 LED 8개에 대해 순차적으로 OFF가 이동) ---> 11111111->11111110->11111101->11111011->11110111 -> 11101111->11011111 ->10111111 ->01111111->11111111 ->11111110...
- □ 실험 2. LED 회전 시키기 (12개) ex3 1 2 (최하위(L1)부터 최상위(L12)까지 0이 이동)
 - H/W 설계 조건
 - Port A : 출력 4개→ LED(L1-L4)
 - Port C : 출력 8개 → LED(L5-P12)
 - S/W 설계 조건
 - PORTC+PORTA에 연결된 LED 가 순차적으로 1개씩 회전(OFF가)하게 한다.
- □ 실험 3. LED 2개씩 회전 시키기 (8개) -→ Home Work 3 ex3 1 3
 - H/W 설계 조건
 - Port C : 출력 8개 → LED(L1-P8)
 - S/W 설계 조건
 - : PORTC 8개 LED출력(PORT C에 연결된 LED 8개에 대해 2개씩 순차적으로 OFF가 이동
 - --→ 11111111->11111100->11111001->11110011->11100111 -> 11001111->10011111 ->00111111
- 부가 실험1: 실험 1부터 3까지에서 LED ON이 이동하게 수정하시오

부가실험 2: 8개의 LED(L1,2,3,4,5,6,7)를 Port C를 출력으로 하여 조건대로 Turn ON 시키기 PORTC에 연결된 LED가 00000000, 00000001, 00000010, 00000011, 00000100, ..., 00001000, 00001001, 00001010,

Status register (address: 03H(bank 0), 83H(bank 1), 103H(bank 2), 183H(bank 3))

```
IRP(bit7) RP1 RP0 TO PD Z DC C(bit0)
```

IRP(bit7): Register Bank Select bit (indirect addressing)

RP1 RP0: Register Bank Select bits (00, 01, 10, 11) (direct addressing)

C(carry /borrow), DC(digit carry/borrow), Z(zero), PD, TO로 5가지가 있다. 일반적으로 많이 사용되는 status는 C, Z이다.

C: STATUS REG.의 BITO으로 ADD, SUB, rotate 명령어 사용 결과 CARRY가 발생하면 '1'로 SET되고 발생하지 않으면 '0'이 됨

DC: STATUS REG.의 BIT1로 명령어 사용 결과로 bit3에서 bit4로 자리올림이 발생하면 '1'로 SET되고, 발생하지 않으면 '0'이 됨 (BCD 연산에서 사용하며, 일반적인 경우는 거의 사용하지 않는다)

Z: STATUS REG.의 BIT2로 명령어 사용 결과 값이 ZERO 이면 '1'로 SET되고 아니면 '0'이됨

Status register (address: 03H(bank 0), 83H(bank 1), 103H(bank 2), 183H(bank 3))

• STATUS reg.의 C bit(bit 0)는 연산결과 CARRY의 발생 유무에 따라서 결정되며, 기본 명령어는 ALU와 연관된 명령어 들이다.

: ADDWF F,d: ADDLW K --- 연산 결과 그대로 영향 받음

: SUBWF F,d : SUBLW K --- 아래 주의 참고 (다음페이지 참조)

: RLF F,d : RRF F,d --- 'C'를 만드는 것뿐만 아니라 'C'를 받아들임으로 주의 요망

• Zero flag에 영향을 주는 명령어는 아래와 같은 명령어로 가장 많으며, 명령의 수행 상태가 0이 만들어지는 경우에 설정된다.

: ADD, AND, CLR, COMF, DECF, INCF, IOR, MOVF, SUB, XOR

SUBLW K 2 Status register

- PIC에서 Subtraction(뺄셈)은 <u>2의 보수를 이용(음수로 표현)하여 덧셈을 행한다</u> Ex) SUBLW 07H 는?
 - 1) W 에는 05H 가 저장되어 있는 경우 07H + (100H-05H) = 07H + FBH = 02H -→ C=1, DC=1, Z=0 이된다.
 - 2) W 에는 08H 가 저장되어 있는 경우 07H + (100H-08H) = 07H + F8H = FFH -→ C=0, DC=0, Z=0 이된다.
- * 2진수(binary number)의 보수 -→ <u>음의 수를 표현하기 위한 방법</u>
- : 주어진 이진수보다 한자리 높고 가장 높은 자리가 1인 2진수에서 주어진 수를 빼서 얻거나, 1의 보수에 1을 더하여 구할 수 있다. (1의 보수는 이진수의 0은 1로, 1은 0으로 대체한 수)
- 예) 0011(3)의 2의 보수는 다음과 같이 구할 수 있다.
 - * 10000 0011 = 1101
 - * 1100(1의 보수) + 1 = 1101

조건에 따라서 분기(branch) 하는 명령어

• 상태를 확인하여(Bit Test, Skip if Clear or Set) 분기 하는 명령어

: BTFSC f, b (f-file register의 bit b의 값이 0 이면 skip하라는 의미)

: BTFSS f, b (f-file register의 bit b의 값이 1 이면 skip하라는 의미)

• 연산 결과로 바로 분기 하는 명령어

: DECFSZ f, d (f-file register를 1씩 감소시키면서 d에 저장하고, 그 값이 0이 되면 바로 아래 명령

어를 SKIP, <u>d=0이면 W, 1이면 f에 저장</u>. 특히 **이 명령어는 STATUS에 영향을 전혀 주지 않는**다.)

: INCFSZ f, d (f-file register를 1씩 증가시키면서 d에 저장하고, 그 값이 0이 되면 바로 아래 명령

어를 SKIP)

시간 지연 프로그램

예9) 어떤 프로그램을 100번 반복할 경우의 프로그램

```
MOVLW .100
MOVWF COUNT ; 100번을 확인하기 위한 변수

LP : ; 반복되는 PROGRAM 영역

.

DECFSZ COUNT,F ; 변수를 감소시켜 가면서 00; 이 되었나 확인
 GOTO LP ; zero가 아니면 GOTO LP 수행
 : zero이면 NEXT PROGRAM 시작
```

☞ 당연히 COUNT는 FILE REGISTER 중 USER 영역 안의 번지로 선언 (Ex) CONNT EQU 23H)

●지연프로그램 NOP (한 사이클 지연)

예 9-1) 지연시간 약 0.5msec CALL DELAY ; Subroutine -> Loop 1개 DELAY MOVLW .130; 8bit register이므로 .255까지 가능 MOVWF DBUF1 ; 긴 시간을 설정하기 위한 변수 LP1 NOP DECFSZ DBUF1, F ; 변수를 감소시켜 가면서 00이 되었나 확인 GOTO LP1 ; ZERO가 아니면 GOTO LP1수행 RETURN ; 부 프로그램 종료 ☞ 이 프로그램은 부프로그램으로 작성되었으므로 필요한 위치에서 불러서 사용 하면 되고, 프로그램으로는 'CALL DELAY' 라고 함 지연시간: 130*(1+1+2)* 1usec= 520usec = 0.5 msec → 1명령어 수행에 1usec 소요 (부록 Data sheet 159-160p) $(4 \operatorname{clock} * 1/4 \operatorname{MHz} = 1 \operatorname{usec})$

- → 지연시간 부정확하며 정확한 시간 요구시에는 timer와 interrupt 기능 사용
- -→ DBUF1를 주소지정하기!!!
- -→ 지연시간이 짧다 어떻게 할까?

예 10) 약 100msec 지연

CALL DELAY

; Subroutine

DELAY

MOVLW .125

MOVWF DBUF1 ; 긴 시간을 설정하기 위한 변수

LP1 MOVLW .200

MOVWF DBUF2

LP2 NOP

DECFSZ DBUF2, F

GOTO LP2 ; ZERO가 아니면 GOTO LP2 수행

DECFSZ DBUF1, F ;변수를 감소시켜 가면서 00이 되었나 확인

GOTO LP1 ; ZERO가 아니면 GOTO LP1수행

RETURN ; 부 프로그램 종료

☞ 이 프로그램은 부프로그램으로 작성되었으므로 필요한 위치에서 불러서 사용 하면 되고, 프로그램으로는 'CALL DELAY' 라고 함

지연시간: 125*(200*(1+1+2)* 1usec)= 100,000usec = 100 msec → 1명령어 수행에 1usec 소요 (부록 Data sheet 159-160p)

-→ 지연시간 부정확하며 정확한 시간 요구시에는 timer와 interrupt 기능 사용

DECFSZ

RETURN

LP1

GOTO

```
예 10-1) 약 100*200=20sec 지연
CALL DELAY
; Subroutine
DELAY
        MOVLW
                  .125
        MOVWF
                  DBUF1
                            ; 긴 시간을 설정하기 위한 변수
LP1
        MOVLW
                  .200
        MOVWF
                  DBUF2
LP2
        MOVLW
                  .200
        MOVWF
                  DBUF3
LP3
        NOP
        DECFSZ
                  DBUF3, F
        GOTO
                  LP3
                            ; ZERO가 아니면 GOTO LP2 수행
        DECFSZ
                  DBUF2. F ; 변수를 감소시켜 가면서 00이 되었나 확인
        GOTO
                  LP2
                            ; ZERO가 아니면 GOTO LP1수행
```


지연시간: 125*200*(200*(1+1+2)* 1usec)= 200*100 msec → 1명령어 수행에 1usec 소요 (부록 Data sheet 159-160p)

DBUF1, F ; 변수를 감소시켜 가면서 00이 되었나 확인

; 부 프로그램 종료

; ZERO가 아니면 GOTO LP1수행

I/O Port를 사용한 LED 구동(그림 1) 2장 실험1 에 지연함수추가 해보자



I/O Port를 사용한 LED 구동(그림 1)


; STANDARD HEADER FILE

	PROCESSO	R	16F876A	
; REGISTER FILES 선언				
; BANK 0				
INDF		EQU		00H
TMR0		EQU		01H
PCL		EQU		02H
STATUS	EQU		03H	
FSR		EQU		04H
PORTA	EQU		05H	
PORTB		EQU		06H
EEDATA	EQU		Н80	
EEADR		EQU		09H
PCLATH	EQU		0AH	
INTCON	EQU		0ВН	
; BANK 1				
OPTINOR	EQU		81H	
TRISA		EQU		85H
TRISB		EQU		86H
EECON1	EQU		88H	
EECON2	EQU		89H	
ADCON1	EQU		9FH	
; STATUS BITS 선언				
IRP		EQU		7
RP1		EQU		6

I/O Port를 사용한 LED 구동 (그림 1)

```
RP0
          NOT TO
                      EQU
                                              4
                                              3
          NOT_PD
                      EQU
                                                          2 ; ZERO FLAG BIT
          ZF
                                  EQU
          DC
                                  EQU
                                                          1 : DIGIT CARRY/BORROW BIT
          CF
                                  EQU
                                                          0 ; CARRY/BORROW FLAG BIT
          W
                                                          B'0'; W 변수를 0으로 선언
                                  EQU
          F
                                  EQU
                                                          .1 ; F 변수를 1로 선언
                                          24H :GPR register에 번지지정!!!!!
           DBUF1
                                  EQU
           DBUF2
                                  EQU
                                          25H ;GPR register에 번지지정!!!!!
          ; MAIN PROGRAM
                      ORG
                                  0000
                      BSF
                                              STATUS, RP0; Bank 1
                      MOVLW
                                  B'00000000'
                      MOVWF
                                  TRISA
                                  B'00001111 ' ;여기서는 불필요 (PORTB는 사용하지 않음)
                      MOVLW
                      MOVWF
                                  TRISB ; 여기서는 불필요 (PORTB는 사용하지 않음)
                      MOVLW
                                  B'00000111 '-→ PORTA를 디지털로 사용하겠다
                      MOVWF
                                  ADCON1 -→ PORTA를 디지털로 사용하겠다
                      BCF
                                              STATUS.RP0;Bank 0
                      MOVLW
                                  00H
                      MOVWF
                                  PORTA
          LOOP
                      INCF
                                  PORTA.F; 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, ...,1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1111 순서로 TURN ON
                       CALL
                                  DELAY
                      GOTO
                                  LOOP
; Subroutine
DELAY
          MOVLW
                      .125
          MOVWF
                      DBUF1
                                  : 긴 시간을 설정하기 위한 변수
LP1
                      .200
          MOVLW
          MOVWF
                      DBUF2
LP2
          NOP
          DECFSZ
                      DBUF2, F
          GOTO
                      LP2
                                 ; ZERO가 아니면 GOTO LP2 수행
          DECFSZ
                      DBUF1. F
                                ;변수를 감소시켜 가면서 00이 되었나 확인
          GOTO
                      LP1
                                  ; ZERO가 아니면 GOTO LP1수행
                                   : 부 프로그램 종료
          RETURN
END
```


□ LED & Push 관련 회로도



- □ 실험 1. LED 1개씩 회전 (8개)
- : PORTC 8개 LED출력(PORT C에 연결된 LED 8개에대해 순차적으로 OFF가 이동 (최하위부터)
 - ---> 11111111->11111110->11111101->11111011->11110111 -> 11101111->11011111 ->10111111 ->011111111->11111111 ->111111111 ->
- □ 실험 2. LED 회전 시키기 (12개) (최하위부터)
 - H/W 설계 조건
 - Port A: 출력 4개→ LED(L1-L4)
 - Port C: 출력 8개 → LED(L5-P12)
 - S/W 설계 조건
 - PORTC+PORTA에 연결된 LED 가 순차적으로 1개씩 회전(OFF가)하게 한다.
- □ 실험 3. LED 2개씩 회전 시키기 (8개) → HW #3
 - H/W 설계 조건
 - Port C : 출력 8개 → LED(L1-P8)
 - S/W 설계 조건
 - : PORTC 8개 LED출력(PORT C에 연결된 LED 8개에 대해 2개씩 순차적으로 OFF가 이동
- 부가 실험1: 실험 1부터 3까지에서 LED ON이 이동하게 수정하시오

부가실험 2: 8개의 LED(L1,2,3,4,5,6,7)를 Port C를 출력으로 하여 조건대로 Turn ON 시키기

- □ 실험 1. LED 회전 (8개)
 - : PORTC 8개 LED출력(PORT C에 연결된 LED 8개에대해 순차적으로 OFF가 이동
 - ---> 11111111->11111110->11111101->11111011->11110111 -> 11101111->11011111 ->10111111 ->011111111->11111111 ->111111111 ->



```
;TEXT 실험 3 (91.PAGE) -> 실험과제 1
; PORTC 8개 LED출력(최하위비트부터 이동하며 불꺼짐 3.2와 동일). 11111111->11111110->11111101->11111101->11111011->
        ; STANDARD HEADER FILE
                           PROCESSOR
                                                      16F876
             ; --- REGISTER FILES 선언 -----
             ; BANK 0
             INDF
                           EQU
                                                      00H
             TMR0
                           EQU
                                                      01H
             PCL
                           EQU
                                                      02H
             STATUS
                           EQU
                                                      03H
             FSR
                           EQU
                                                      04H
             PORTA
                           EQU
                                                      05H
                           EQU
             PORTB
                                                      06H
             PORTC
                           EQU
                                                      07H
             EEDATA
                           EQU
                                                      08H
             EEADR
                           EQU
                                                      09H
             PCLATH
                           EQU
                                                      0AH
             INTCON
                           EQU
                                                      0BH
             ; BANK 1
             OPTINOR
                           EQU
                                                      81H
             TRISA
                           EQU
                                                      85H
             TRISB
                           EQU
                                                      86H
             TRISC
                           EQU
                                                      87H
             EECON1
                           EQU
                                                      88H
             EECON2
                           EQU
                                                      89H
             ADCON1
                           EQU
                                                      9FH
             ; --- STATUS BITS 선언 -----
             IRP
                           EQU
                                                      7
                           EQU
             RP1
                                                      6
             RP0
                           EQU
                                                      5
                           EQU
             NOT_TO
             NOT_PD
                           EQU
                           EQU
             ZF
                                                         ; ZERO FLAG BIT
             DC
                           EQU
                                                         ; DIGIT CARRY/BORROW BIT
             CF
                           EQU
                                                        ; CARRY/BORROW FLAG BIT
             ; -- INTCON BITS 선언 -----
             ; -- OPTION BITS 선언 -----
             W
                           EQU
                                                      B'0'; W 변수를 0으로 선언
                           EQU
                                                      .1 ; F 변수를 1로 선언
              24H;GPR레지스터에 저장 (중요)
   DBUF2 EQU
              25H;GPR레지스터에 저장 (중요)
   DBUF3 EQU
              26H;GPR레지스터에 저장 (중요)
  LED1 EQU 27H;GPR레지스터에 저장 (중요)
  ;BUFFER EQU 23H;GPR레지스터에 저장 (중요)
```

```
; MAIN PROGRAM
           ORG
                            0000
            BSF
                            STATUS.RP0
            MOVLW
                            B'00000000'
            MOVWF
                            TRISA
            MOVLW
                            B'00000000'
            MOVWF
                            TRISB
            MOVLW
                            B'00000000'; PORTC의 4비트를 입력으로 설정
            MOVWF
                            TRISC; PORTC의 4비트를 입력으로 설정
            MOVLW
                            B'00000111'
            MOVWF ADCON1
              BCF
                            STATUS. RP0; PORT에 입출력시에는 반드시 Bank0로 해야함
              CLRF
                            PORTA
              MOVLW
                            B'00000001'; 최하위부터 OFF 111111111 -> 11111110 -> 111111101 -> ···. 과 RLF
             ; MOVLW
                            B'100000000'; 최상위부터 OFF 111111111 -> 01111111 -> 10111111 -> ···. 과 RRF
              ADDLW
                            00
                                                        ; Carry 를 0으로 만듦 (중요)
              MOVWF
                            LED1
                                                        : 초기값 01를 넣음
              MOVLW
                            B'11111111'; 제일먼저 시작을 모두 ON하기 위해
              MOVWF
                            PORTC
   LOOP
              MOVF
                            LED1.W
              XORLW
                            B'111111111'
                                          ; off가 이동시에는 이부분 추가, ON 이동시에는 이부분을 코멘트처리
              MOVWF
                            PORTC
                                          ; W 을 PORTC에 출력
              RLF
                            LED1.F
                                          : rotate 시킴
              CALL
                            DELAY
                            LOOP
              GOTO
 :SUBROUTINE
DELAY
              MOVLW
                            .255
              MOVWF
                            DBUF1
                                          ; 130번을 확인하기 위한 변수
LP1
              MOVLW
                            .255
              MOVWF
                            DBUF2
LP2
              MOVLW
                            .10
              MOVWF
                            DBUF3
                                          ; 200번을 확인하기 위한 변수
LP3
              NOP
              DECES7
                            DBUF3.F
              GOTO
                            LP3
                                          ; ZERO가 아니면 GOTO
              DECFSZ
                            DBUF2,F
                                          ; 변수를 감소시켜 가면서 00이 되었나 확인
              GOTO
                            LP2
                                          ; ZERO가 아니면 GOTO
              DECFSZ
                            DBUF1,F
                                          ; 변수를 감소시켜 가면서 00이 되었나 확인
                                           ; ZERO가 아니면 GOTO
              GOTO
                            LP1
              RETURN
```

Assembly Programming-Useful Program

● 비트반전

BTFSC PORTB, 0

GOTO BIT_COM


BSF PORTB, 0

GOTO LOOP

BIT_COM

BCF PORTB, 0

LOOP



MOVLW <u>B'00000001'</u>

XORWF PORTB ;PORTB에 저장