Solución de la pregunta 14

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · CORROSIÓN

¿Qué metal puede usarse como ánodo de sacrificio para proteger el casco de acero de un barco?

A) Cobre

B) Plata

C) Magnesio

D) Estaño

E) Plomo

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Criterio**
El metal de sacrificio debe oxidarse antes que el Fe: E° < −0,44 V.

2 **Mg**
E° = −2,37 V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Tiene E° mayor que el Fe: aceleraría la corrosión.

B) E° mayor que el Fe.

D) E° mayor que el Fe.

E) E° mayor que el Fe.

Idea clave. Protección catódica: el hierro se vuelve el cátodo.