超声波传感器.md 2021/8/27

超声波传感器

• 产品特点

- 。 工作电压 5V
- 。 最小静态电流 小于2mA
- 。 感应角度,不大干15度
- 。 探测距离: 2cm-400cm
- 。 高精度: 可达到0.3cm

• 接口定义

- 。 VCC 电压
- 。 Trig 控制端
- 。 Echo 接收端
- 。 GND 接地



使用方法

控制端口发射一个10US以上的高电平,就可以在接收口等待高电平输出,一有输出就可以开定时器 计时,当此口变成低电平就可以读定时器的值,此时接位此次的测距的时间,方可算出距离。

• 工作原理

- 1. 至少给10us的高电平信号/TRIG
- 2. 模块自动发送8个40khz的方波,自动检测是否有信号返回。
- 3. 有信号返回,通过ECHO输出一个高电平,高电平持续时间就是超声波从发射到返回的时间,测距 距离=(高电平时间*340)/2

• 注意事项

- 。 不宜带电连接,先让GND接地,否则会影响模块工作
- 。 测距时,被测模块的面积不少于0.5米且尽量平整。否则会影响测试结果。

超声波传感器.md 2021/8/27

```
/**
 * TRIG 给是模块输入端,给一个持续10us以上的高电位
* 等待ECHO输出高电位,计时高电位的时间,然后按照光速计算即可。
*/
/**
 * TRIG 给是模块输入端,给一个持续10us以上的高电位
 * 等待ECHO输出高电位,计时高电位的时间,然后按照光速计算即可。
#include <8052.h>
unsigned char array[] =
{0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90,0X88,0X83,0XC6,0XA1,0X86
, 0X8E};
#define ECHO P2_7 //output
#define TRIG P2_0 //input
unsigned long time = 0;
/**
 * @author tmd
* @brief open the ultrasonic wave mode
* @return void
void open_the_ultrasonic_wave();
/**
 * @author tmd
* @brief sleep 10us
* @return void
* /
void sleep();
/**
* @author tmd
* @brief LED display
* @param time time(ms)
void LED(unsigned long time);
void main(){
   TRIG = 0;
   open_the_ultrasonic_wave();
   while(1)
       LED(time);
void open_the_ultrasonic_wave(){
   EA = 1; //使能总中断
   ET0 = 1; // 计时器1的中断
   TRIG = 0; //输入关闭
   TMOD = 0X01; //记时模式1
   THO = OXFF; //计时器初值高四位
   TL0 = 0XF6; //计时器初值低四位
   ECHO = 0; //输出关闭
   TRIG = 1; //打开输入
   for(int a = 0; a \le 20; ++a); //sleep
   TRIG = 0; // 关闭输入
```

超声波传感器.md 2021/8/27

```
while(!ECHO); //等待高电平
    TR0 = 1; //打开计时器
    while(ECHO); //等待低电平
    TR0 = 0; //关闭计时器
void interrupt() __interrupt 1{
    THO = OXFF;
    TL0 = 0XF6;
    ++time;
}
void LED(unsigned long time){
    static unsigned char stap = 0;
    switch (stap){
        case 0:{
            P0 = 0XFF;
            P1 = 0X08;
            P0 = array[time % 10];
            break;
        }
        case 1:{
            P0 = 0XFF;
            P1 = 0X09;
            P0 = array[time / 10 \% 10];
            break;
        }
        case 2:{
            P0 = 0XFF;
            P1 = 0X0A;
            P0 = array[time / 100 \% 10];
            break;
        }
        case 3:{
            P0 = 0XFF;
            P1 = 0X0B;
            P0 = array[time / 1000 % 10];
            break;
        }
        case 4:{
            P0 = 0XFF;
            P1 = 0X0C;
            P0 = array[time / 10000 % 10];
            break;
        }
    }
    stap = (stap + 1) \% 5;
    P0 = 0XFF;
    P1 = 0 \times 0E;
    P0 =time;
}
```