

Số: 1093/PA-PCVT

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 3 năm 2026

PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT – DỰ TOÁN
(Hiệu chỉnh theo Quyết định số 127/QĐ-PCVT ngày 13 tháng 3 năm 2026)

TÊN CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA LỚN CÔNG XÁ CÔNG TY
ĐIỆN LỰC VŨNG TÀU NĂM 2026

MÃ CÔNG TRÌNH : VTU.D2608001

ĐỊA ĐIỂM : CÔNG TY ĐIỆN LỰC VŨNG TÀU

NGUỒN VỐN : SỬA CHỮA LỚN NĂM 2026

GIÁ TRỊ DỰ TOÁN : 523.737.900 đồng.

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ : CÔNG TY ĐIỆN LỰC VŨNG TÀU

ĐƠN VỊ LẬP PAKT&DỰ TOÁN : VĂN PHÒNG

CHỦ TRÌ PAKT : ĐẶNG VĂN ĐỨC

NGƯỜI LẬP DỰ TOÁN : ĐẶNG THÀNH NHÂN./.

Nơi nhận:

- Phòng: KHVT, QLĐT;
- Lưu: VT, VP, ĐTN.



TRẦN THANH HẢI

HCMPC\KIENNH(Nguyễn Huy Kiên) 27/03/2026 15:18

Tháng 03/2026

CHƯƠNG I: TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH

I. Cơ sở lập phương án kỹ thuật:

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 31/12/2025 của HĐTV Tổng công ty ĐL TP.HCM về việc ban hành Quy định về thực hiện công tác SCL tài sản trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 905/QĐ-EVN ngày 17/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 28/01/2022 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Về việc ban hành Quy chế quản lý Tài sản và Nguồn vốn trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam.

Căn cứ Văn bản số 1241/EVNHCMC-TCKT ngày 04/4/2022 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phổ biến Quy chế quản lý tài sản và nguồn vốn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Căn cứ công văn số 3914/QĐ-EVNHCMC ngày 01/8/2025 của Tổng công ty Điện lực TPHCM về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính – đầu tư xây dựng năm 2025 ;

Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-PCVT ngày 09/9/2025 của Công ty Điện lực Vũng Tàu, về việc phê duyệt danh mục công trình và tạm giao kế hoạch Sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 175/KHVT ngày 16/10/2025 của Công ty Điện lực Vũng Tàu về việc triển khai kế hoạch SCL 2026.

II. Giới thiệu công trình:

1. Mục tiêu:

Sửa chữa đại tu, bảo dưỡng xe sau một thời gian hoạt động liên tục đảm bảo an toàn, khôi phục năng lực và tính năng kỹ thuật nâng cao tuổi thọ, hạn chế hư hỏng, hoạt động ổn định, nhằm phát huy tối đa khả năng vận hành của thiết bị để mang lại hiệu quả kinh tế cao và an toàn cho con người và trong sản xuất. Phục vụ cho công tác của Công ty Điện Lực Vũng Tàu đạt hiệu quả.

2 Đặc điểm chính của sửa chữa:

- Sửa chữa lớn 02 xe Ô tô 5 chỗ gồm xe Toyota Camry biển số 72A-072.09 và xe Toyota Altis biển số 72A-001.61 năm 2026 được thực hiện như sau: Thay thế vật tư và phụ tùng vận hành lâu năm lão hóa, kém chất lượng rỉ sét, hư hỏng, bong tróc không đảm bảo an toàn của Công ty Điện Lực Vũng Tàu quản lý và phù hợp quy định.

III. Quỳ mô sửa chữa :

1. Quỳ mô sửa chữa:

a. Phần lắp đặt thay thế: thay mới các vật tư, phụ kiện như sau :

Stt	Danh mục sửa chữa	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
	Xe Toyota Camry biển số 72A-072.09			
	A. PHẦN PHỤ TÙNG			

Stt	Danh mục sửa chữa	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
	I. PHẦN ĐỘNG CƠ:			
1	Bugì	Cái	4	
2	Kim phun	Bộ	4	
3	Bơm xăng	cái	1	
4	Bơm nước	Cái	1	
5	Lọc nhớt	Cái	1	
6	Lọc xăng	Cái	1	
7	Lọc gió	Cái	1	
8	Dây curoa ngoài	Sợi	1	
9	Cao su ống nước + Code	ống	2	
10	Cao su chân máy	Cục	4	
11	Bạc segment	bộ	4	
12	Miềng cốt máy	bộ	1	
13	Miềng thanh truyền	Bộ	1	
14	Xylanh	cái	4	
15	Piston	cái	4	
16	Souppap	cái	8	
17	Hàn súc kết nước	Cái	1	
18	Feutre cốt máy	Cái	2	
19	Joint máy	Bộ	1	
20	Nước chống rỉ sét	Lon	2	
21	Nhớt máy	Lít	5	
22	Xăng rodage, chạy thử xe	Lít	50	
23	Nhân công	t.bộ	1	
	II. PHẦN TRUYỀN ĐỘNG:			
1	Nhớt hộp số tự động	lít	8	
2	Lọc nhớt hộp số	Cái	1	
3	Feutre + ron hộp số	Bộ	1	
4	Cardan láp ngang	bộ	4	
5	Bạc đạn + gối cao su đỡ láp ngang	Bộ	1	
6	Nhân công	t.bộ	1	
	III. PHẦN GÀM + DÀN DƯỚI:			
1	Rotin chuyển hướng ngang	Cái	4	
2	Rôtin trụ	Cây	2	
3	Phục hồi thước tay lái	Bộ	1	
4	Bơm cái thắng	Bộ	1	
5	Bơm con thắng bánh xe	Bộ	4	

Stt	Danh mục sửa chữa	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
6	Bố thắng trước, sau	Bộ	4	
7	Cao su ống thắng	ống	3	
8	Dây thắng tay	Sợi	1	
9	Dầu thắng	Lít	2	
10	Vớt tấm bua	Cái	4	
11	Bạc đạn bánh trước	Cái	2	
12	Chặn mỡ đùm trước	Cái	2	
13	Giảm xóc trước	Cái	2	
14	Cao su sinlock chữ A	Cục	6	
15	Cao su chịu tải nhún trước	Cục	2	
16	Mỡ chỉ	kg	1	
17	Bạc đạn bánh sau	Cái	2	
18	Chặn mỡ đùm sau	Cái	2	
19	Giảm xóc sau	Cái	2	
20	Cao su chịu tải nhún sau	Cục	2	
21	Nhân công	t.bộ	1	
	IV. PHẦN ĐỒNG:			
1	Đồng xe	xe	1	
2	Compa + tay quay kiềng	Bộ	4	
3	Tay nắm + khóa cửa	Bộ	2	
4	Cản trước sau	Cái	2	
5	Tấm che đất	Tấm	4	
6	Cao su ron cửa	Bộ	2	
7	Joint kính trước	Bộ	1	
8	Nhân công	t.bộ	1	
	V. PHẦN SƠN:			
1	Sơn toàn bộ xe	Bộ	1	
2	Nhân công	t.bộ	1	
	VI. PHẦN NỆM:			
1	Bọc nệm ghế trước sau	xe	1	
2	Trải tapis sàn + hầm máy	Bộ	1	
3	Bao tay lái	Cái	1	
4	Nhân công	t.bộ	1	
	VII. PHẦN ĐIỆN+ LẠNH:			
1	Đèn pha trước	Bộ	2	
2	Relay đèn pha trước	Cái	2	
3	Đèn sương mù	Bộ	2	

Stt	Danh mục sửa chữa	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
4	Đèn soi bảng số	Cái	1	
5	Đèn lái sau	Bộ	2	
6	Đèn demí + signal trước	Bộ	2	
7	Kèn điện + relay	Bộ	1	
8	Dynamo	Cái	1	
9	Demareur	Cái	1	
10	Moteur gạt nước	Cái	1	
11	Cao su gạt nước	Cái	2	
12	Dây điện	Bộ	1	
13	Kiểm tra vệ sinh các đồng hồ chỉ thị	Bộ	1	
14	Máy lạnh	Bộ	1	
15	Nhân công	t.bộ	1	
	B. PHẦN NHÂN CÔNG			
1	Nhân công tháo ráp toàn bộ xe	t.bộ	1	
	Xe Toyota Altis biển số 72A-001.61			
	A. PHẦN PHỤ TÙNG			
	I. PHẦN ĐỘNG CƠ:			
1	Bugì	Cái	4	
2	Kim phun	Bộ	4	
3	Bơm xăng	cái	1	
4	Lọc nhớt	Cái	1	
5	Lọc xăng	Cái	1	
6	Lọc gió	Cái	1	
7	Dây curoa ngoài	Sợi	1	
8	Cao su ống nước + Code	ống	2	
9	Cao su chân máy	Cục	4	
10	Bạc segment	bộ	4	
11	Miềng cốt máy	bộ	1	
12	Miềng thanh truyền	Bộ	1	
13	Xylanh	cái	4	
14	Piston	cái	4	
15	Souppap	cái	8	
16	Hàn súc kết nước	Cái	1	
17	Feutre cốt máy	Cái	2	
18	Joint máy	Bộ	1	
19	Nước chống rỉ sét	Lon	2	
20	Nhớt máy	Lít	5	
21	Xăng rodage, chạy thử xe	Lít	50	

Stt	Danh mục sửa chữa	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
22	Nhân công	t.bộ	1	
	II. PHẦN TRUYỀN ĐỘNG:			
1	Nhớt hộp số tự động	lít	8	
2	Lọc nhớt hộp số	Cái	1	
3	Feutre + ron hộp số	Bộ	1	
4	Cardan láp ngang	bộ	4	
5	Bạc đạn + gối cao su đỡ láp ngang	Bộ	1	
6	Nhân công	t.bộ	1	
	III. PHẦN GÀM + DÀN DƯỚI:			
1	Rotin chuyển hướng ngang	Cái	4	
2	Rôtin trụ	Cây	2	
3	Bơm cái thẳng	Bộ	1	
4	Bơm con thẳng bánh xe	Bộ	4	
5	Bô thẳng trước, sau	Bộ	4	
6	Cao su ống thẳng	ống	3	
7	Dây thẳng tay	Sợi	1	
8	Dầu thẳng	Lít	2	
9	Vót tam búa	Cái	4	
10	Bạc đạn bánh trước	Cái	2	
11	Chặn mỡ đùm trước	Cái	2	
12	Giảm xóc trước	Cái	2	
13	Cao su sinlock chữ A	Cục	6	
14	Cao su chịu tải nhún trước	Cục	2	
15	Bạc đạn bánh sau	Cái	2	
16	Chặn mỡ đùm sau	Cái	2	
17	Giảm xóc sau	Cái	2	
18	Cao su chịu tải nhún sau	Cục	2	
19	Nhân công	t.bộ	1	
	IV. PHẦN ĐỒNG:			
1	Đồng xe	xe	1	
2	Compa + tay quay kiềng	Bộ	4	
3	Tay nắm + khóa cửa	Bộ	2	
4	Cản trước sau	Cái	2	
5	Tấm che đất	Tấm	4	
6	Cao su ron cửa	Bộ	2	
7	Joint kính trước	Bộ	1	

Stt	Danh mục sửa chữa	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
8	Nhân công	t.bộ	1	
	V. PHẦN SƠN:			
1	Sơn toàn bộ xe	Bộ	1	
2	Nhân công tháo ráp toàn bộ xe	t.bộ	1	
	VI. PHẦN NỆM:			
1	Bọc nệm ghế trước sau	xe	1	
2	Trải tapis sàn + hầm máy	Bộ	1	
3	Bao tay lái	Cái	1	
4	Nhân công	t.bộ	1	
	VII. PHẦN ĐIỆN+ LẠNH:			
1	Đèn pha trước	Bộ	2	
2	Relay đèn pha trước	Cái	2	
3	Đèn sương mù	Bộ	2	
4	Đèn soi bảng số	Cái	1	
5	Đèn lái sau	Bộ	2	
6	Đèn demí + signal trước	Bộ	2	
7	Kèn điện + relay	Bộ	1	
8	Dynamo	Cái	1	
9	Demareur	Cái	1	
10	Moteur gạt nước	Cái	1	
11	Cao su gạt nước	Cái	2	
12	Dây điện	Bộ	1	
13	Kiểm tra vệ sinh các đồng hồ chỉ thị	Bộ	1	
14	Máy lạnh	Bộ	1	
15	Nhân công	t.bộ	1	
	B. PHẦN NHÂN CÔNG			
1	Nhân công tháo ráp toàn bộ xe	t.bộ	1	

Chương II: ĐỊA ĐIỂM VÀ HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH

I. Địa điểm sửa chữa:

- Vị trí của công trình: Tại Công ty Điện Lực Vũng Tàu
- Hiện trạng sửa chữa:

1.1-Sửa chữa xe Toyota Camry biển số 72A-072.09

- Mã tài sản: 1.31010200.0003067
- Năm đưa vào sử dụng: 2013
- Thời điểm SCL gần nhất: chưa
- Nguyên giá: 981.836.364 đồng
- Phần động cơ: Máy khối đen, máy yếu.
- Phần truyền động: Đĩa bố ambrayage mòn, khó đạp col chuyển số
- Phần gầm + dàn dưới:
Bơm cái, bơm con yếu, bạc đạn mòn, rotin có tiếng kêu
- Phần đồng: Cabin mục móp, thùng mục yếu.
- Phần sơn: Sơn bị bong dộp nhiều chỗ.
- Phần nệm: mạt rách nhiều chỗ

- **Phần điện+ lạnh:** Điện chập chờn, máy lạnh yếu không lạnh, xì gas.



1.2-Sửa chữa xe Toyota Altis biển số 72A-001.61

- **Mã tài sản:** 1.31010200.0002463
- **Năm đưa vào sử dụng:** 2010
- **Thời điểm SCL gần nhất:** chưa
- **Nguyên giá:** 807.272.727 đồng
- **Phần động cơ:** Máy khối đen, máy yếu.
- **Phần truyền động:** Đĩa bố ambrayage mòn, khó đạp col chuyển số
- **Phần gầm + dàn dưới:**
Bơm cái, bơm con yếu, bạc đạn mòn, rotin có tiếng kêu
- **Phần đồng:** Cabin mục móp, thùng mục yếu.
- **Phần sơn:** Sơn bị bong dộp nhiều chỗ.
- **Phần nệm:** mục rách nhiều chỗ

- **Phần điện+ lạnh:** Điện chập chờn, máy lạnh yếu không lạnh, xì gas.



III. Đánh giá tổng hợp hiện trạng công trình:

Stt	Xe	Vị trí	Mã TS	Năm đưa vào vận hành	Hiện trạng	Năm SC Gần Nhất	Giải pháp thực hiện
3	Xe Toyota Camry biên số 72A-072.09	Công ty Điện lực Vũng Tàu	1.31010 200.000 3067	2013	Xe đã cũ vận hành lâu năm, không đảm bảo vận hành an toàn	chưa	Thay thế và sửa chữa các hạng mục hư hỏng

Stt	Xe	Vị trí	Mã TS	Năm đưa vào vận hành	Hiện trạng	Năm SC Gần Nhất	Giải pháp thực hiện
							
4	Xe Toyota Altis biển số 72A-001.61	Công ty Điện lực Vũng Tàu	1.31010 200.000 2463	2010	Xe đã cũ vận hành lâu năm, không đảm bảo vận hành an toàn	chưa	Thay thế và sửa chữa các hạng mục hư hỏng

Stt	Xe	Vị trí	Mã TS	Năm đưa vào vận hành	Hiện trạng	Năm SC Gần Nhất	Giải pháp thực hiện
							

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

I. Phương án kỹ thuật:

1. Xe Toyota Camry biển số 72A-072.09

- **Phần động cơ:** Thay bugi xông, kim phun, các lọc nhớt lọc dầu, các bộ bạc secmang.
- **Phần truyền động:** Thay đĩa bộ ambrayage bạc đạn, thay nhớt
- **Phần gầm + dàn dưới:** thay bơm cái, bơm con, bạc đạn mòn, rolin
- **Phần đồng:** Làm đồng cabin, làm đồng búng thùng, bản lề khóa búng.
- **Phần sơn:** Sơn mới cabin, thùng, cầu, gầm
- **Phần nệm:** - Thay các bóng đèn, hệ thống dây điện, bọc băng nệm
- **Phần điện+ lạnh:** Thay máy lạnh, thay bóng đèn, hệ thống điện

2. Xe Toyota Altis biển số 72A-001.61

- **Phần động cơ:** Thay bugi xông, kim phun, các lọc nhớt lọc dầu, các bộ bạc secmang.
- **Phần truyền động:** Thay đĩa bộ ambrayage bạc đạn, thay nhớt
- **Phần gầm + dàn dưới:** thay bơm cái, bơm con, bạc đạn mòn, rolin
- **Phần đồng:** Làm đồng cabin, làm đồng búng thùng, bản lề khóa búng.
- **Phần sơn:** Sơn mới cabin, thùng, cầu, gầm
- **Phần nệm:** - Thay các bóng đèn, hệ thống dây điện, bọc băng nệm
- **Phần điện+ lạnh:** Thay máy lạnh, thay bóng đèn, hệ thống điện

II. Quy cách kỹ thuật VTTB chính cần thực hiện:

Stt	Danh mục sửa chữa	Biện pháp sửa chữa	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
	Xe Toyota Camry biển số 72A-072.09				
	A. PHẦN PHỤ TÙNG				
	II. PHẦN ĐỘNG CƠ:				
1	Bugì	Thay mới	Cái	4	
2	Kim phun	Thay mới	Bộ	4	
3	Bơm xăng	Thay mới	cái	1	
4	Bơm nước	Thay mới	Cái	1	
5	Lọc nhớt	Thay mới	Cái	1	
6	Lọc xăng	Thay mới	Cái	1	
7	Lọc gió	Thay mới	Cái	1	
8	Dây curoa ngoài	Thay mới	Sợi	1	
9	Cao su ống nước + Code	Thay mới	ống	2	
10	Cao su chân máy	Thay mới	Cục	4	
11	Bạc segment	Thay mới	bộ	4	
12	Miếng cốt máy	Thay mới	bộ	1	
13	Miếng thanh truyền	Thay mới	Bộ	1	
14	Xylanh	Thay mới	cái	4	
15	Piston	Thay mới	cái	4	
16	Souppap	Thay mới	cái	8	
17	Hàn súc kết nước	Phục hồi	Cái	1	

Stt	Danh mục sửa chữa	Biện pháp sửa chữa	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
18	Feutre cốt máy	Thay mới	Cái	2	
19	Joint máy	Thay mới	Bộ	1	
20	Nước chống rỉ sét	Thay mới	Lon	2	
21	Nhớt máy	Thay mới	Lít	5	
	III. PHẦN TRUYỀN ĐỘNG:				
1	Nhớt hộp số tự động	Thay mới	lít	8	
2	Lọc nhớt hộp số	Thay mới	Cái	1	
3	Feutre + ron hộp số	Thay mới	Bộ	1	
4	Cardan lắp ngang	Thay mới	bộ	4	
5	Bạc đạn + gối cao su đỡ lắp ngang	Thay mới	Bộ	1	
	IV. PHẦN GẦM + DÀN DƯỚI:				
1	Rotin chuyển hướng ngang	Thay mới	Cái	4	
2	Rôtin trụ	Thay mới	Cây	2	
3	Phục hồi thước tay lái	Phục hồi	Bộ	1	
4	Bơm cái thẳng	Thay mới	Bộ	1	
5	Bơm con thẳng bánh xe	Phục hồi	Bộ	4	
6	Bổ thẳng trước, sau	Thay mới	Bộ	4	
7	Cao su ống thẳng	Thay mới	ống	3	
8	Dây thẳng tay	Thay mới	Sợi	1	
9	Dầu thẳng	Thay mới	Lít	2	
10	Vót tấm búa	Phục hồi	Cái	4	
11	Bạc đạn bánh trước	Thay mới	Cái	2	
12	Chặn mỡ đùm trước	Thay mới	Cái	2	
13	Giảm xóc trước	Thay mới	Cái	2	
14	Cao su sinlock chữ A	Thay mới	Cục	6	
15	Cao su chịu tải nhún trước	Thay mới	Cục	2	
16	Mỡ chỉ	Thay mới	kg	1	
17	Bạc đạn bánh sau	Thay mới	Cái	2	
18	Chặn mỡ đùm sau	Thay mới	Cái	2	
19	Giảm xóc sau	Thay mới	Cái	2	
20	Cao su chịu tải nhún sau	Thay mới	Cục	2	
	IV. PHẦN ĐỒNG:				
1	Đồng xe	Làm đồng	xe	1	
2	Compa + tay quay kiếng	Phục hồi	Bộ	4	
3	Tay nắm + khóa cửa	Phục hồi	Bộ	2	
4	Cản trước sau	Phục hồi	Cái	2	
5	Tấm che đất	Thay mới	Tấm	4	
6	Cao su ron cửa	Thay mới	Bộ	2	
7	Joint kính trước	Thay mới	Bộ	1	
	IV. PHẦN SƠN:				
1	Sơn toàn bộ xe	S.mới	Bộ	1	

Stt	Danh mục sửa chữa	Biện pháp sửa chữa	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
	V. PHẦN NỆM:				
1	Bọc nệm ghế trước sau	Bọc mới	xe	1	
2	Trải tapis sàn + hầm máy	Thay mới	Bộ	1	
3	Bao tay lái	Thay mới	Cái	1	
	VII. PHẦN ĐIỆN+ LẠNH:				
1	Đèn pha trước	Phục hồi	Bộ	2	
2	Relay đèn pha trước	Thay mới	Cái	2	
3	Đèn sương mù	Phục hồi	Bộ	2	
4	Đèn soi bảng số	Thay mới	Cái	1	
5	Đèn lái sau	Phục hồi	Bộ	2	
6	Đèn demi + signal trước	Phục hồi	Bộ	2	
7	Kèn điện + relay	Thay mới	Bộ	1	
8	Dynamo	Phục hồi	Cái	1	
9	Demareur	Phục hồi	Cái	1	
10	Moteur gạt nước	Phục hồi	Cái	1	
11	Cao su gạt nước	Thay mới	Cái	2	
12	Dây điện	Phục hồi	Bộ	1	
13	Kiểm tra vệ sinh các đồng hồ chỉ thị	Phục hồi	Bộ	1	
14	Máy lạnh	Phục hồi	Bộ	1	
	B. PHẦN NHÂN CÔNG				
1	Nhân công tháo ráp toàn bộ xe		t.bộ	1	
	Xe Toyota Altis biển số 72A-001.61				
	A. PHẦN PHỤ TÙNG				
	I. PHẦN ĐỘNG CƠ:				
1	Bugì	Thay mới	Cái	4	
2	Kim phun	Thay mới	Bộ	4	
3	Bơm xăng	Thay mới	cái	1	
4	Lọc nhớt	Thay mới	Cái	1	
5	Lọc xăng	Thay mới	Cái	1	
6	Lọc gió	Thay mới	Cái	1	
7	Dây curoa ngoài	Thay mới	Sợi	1	
8	Cao su ống nước + Code	Thay mới	ống	2	
9	Cao su chân máy	Thay mới	Cục	4	
10	Bạc segment	Thay mới	bộ	4	
11	Miếng cốt máy	Thay mới	bộ	1	
12	Miếng thanh truyền	Thay mới	Bộ	1	
13	Xylanh	Thay mới	cái	4	
14	Piston	Thay mới	cái	4	
15	Souppap	Thay mới	cái	8	

Stt	Danh mục sửa chữa	Biện pháp sửa chữa	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
16	Hàn súc kết nước	Phục hồi	Cái	1	
17	Feutre cốt máy	Thay mới	Cái	2	
18	Joint máy	Thay mới	Bộ	1	
19	Nước chống rỉ sét	Thay mới	Lon	2	
20	Nhớt máy	Thay mới	Lít	5	
	II. PHẦN TRUYỀN ĐỘNG:				
1	Nhớt hộp số tự động	Thay mới	lít	8	
2	Lọc nhớt hộp số	Thay mới	Cái	1	
3	Feutre + ron hộp số	Thay mới	Bộ	1	
4	Cardan lắp ngang	Thay mới	bộ	4	
5	Bạc đạn + gối cao su đỡ lắp ngang	Thay mới	Bộ	1	
	III. PHẦN GÀM + DÀN DƯỚI:				
1	Rotin chuyển hướng ngang	Thay mới	Cái	4	
2	Rôtin trụ	Thay mới	Cây	2	
3	Bơm cái thẳng	Thay mới	Bộ	1	
4	Bơm con thẳng bánh xe	Phục hồi	Bộ	4	
5	Bố thẳng trước, sau	Thay mới	Bộ	4	
6	Cao su ống thẳng	Thay mới	ống	3	
7	Dây thẳng tay	Thay mới	Sợi	1	
8	Dầu thẳng	Thay mới	Lít	2	
9	Vót tấm bua	Phục hồi	Cái	4	
10	Bạc đạn bánh trước	Thay mới	Cái	2	
11	Chặn mỡ đùm trước	Thay mới	Cái	2	
12	Giảm xóc trước	Thay mới	Cái	2	
13	Cao su sinlock chữ A	Thay mới	Cục	6	
14	Cao su chịu tải nhún trước	Thay mới	Cục	2	
15	Bạc đạn bánh sau	Thay mới	Cái	2	
16	Chặn mỡ đùm sau	Thay mới	Cái	2	
17	Giảm xóc sau	Thay mới	Cái	2	
18	Cao su chịu tải nhún sau	Thay mới	Cục	2	
	IV. PHẦN ĐỒNG:				
1	Đồng xe	Làm đồng	xe	1	
2	Compa + tay quay kiếng	Phục hồi	Bộ	4	
3	Tay nắm + khóa cửa	Phục hồi	Bộ	2	
4	Cản trước sau	Phục hồi	Cái	2	
5	Tấm che đất	Thay mới	Tấm	4	

Stt	Danh mục sửa chữa	Biện pháp sửa chữa	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
6	Cao su ron cửa	Thay mới	Bộ	2	
7	Joint kính trước	Thay mới	Bộ	1	
	V. PHẦN SƠN:				
1	Sơn toàn bộ xe	S.mới	Bộ	1	
	VI. PHẦN NỆM:				
1	Bọc nệm ghế trước sau	Bọc mới	xe	1	
2	Trải tapis sàn + hầm máy	Thay mới	Bộ	1	
3	Bao tay lái	Thay mới	Cái	1	
	VII. PHẦN ĐIỆN+ LẠNH:				
1	Đèn pha trước	Phục hồi	Bộ	2	
2	Relay đèn pha trước	Thay mới	Cái	2	
3	Đèn sương mù	Phục hồi	Bộ	2	
4	Đèn soi bảng số	Thay mới	Cái	1	
5	Đèn lái sau	Phục hồi	Bộ	2	
6	Đèn demi + signal trước	Phục hồi	Bộ	2	
7	Kèn điện + relay	Thay mới	Bộ	1	
8	Dynamo	Phục hồi	Cái	1	
9	Demareur	Phục hồi	Cái	1	
10	Moteur gạt nước	Phục hồi	Cái	1	
11	Cao su gạt nước	Thay mới	Cái	2	
12	Dây điện	Phục hồi	Bộ	1	
13	Kiểm tra vệ sinh các đồng hồ chỉ thị	Phục hồi	Bộ	1	
14	Máy lạnh	Phục hồi	Bộ	1	
	B. PHẦN NHÂN CÔNG				
1	Nhân công tháo ráp toàn bộ xe		t.bộ	1	

III. Quy định phương thức nghiệm thu:

- Kiểm tu xe: Xác nhận các hạng mục phục hồi, thay thế phụ tùng để tiến hành sửa chữa.
- Nghiệm thu phụ tùng mới: Kiểm tra, xác nhận phụ tùng mới trước khi thay thế vào xe.
- Sau khi thiết bị sửa chữa xong nhà thầu thông báo cho chủ đầu tư trước 2 ngày để làm các bước nghiệm thu.
- Nghiệm thu xe: Sau khi nhà thầu hoàn tất sửa chữa, hai bên tiến hành nghiệm thu vận hành thử xe tại Garage của nhà thầu.
- Sau khi hoàn thành nghiệm thu quyết toán, Nhà thầu giao xe tại Công ty Điện lực Vũng Tàu.

Lưu ý: Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật và tuân thủ các quy phạm tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công

việc cần thiết trong quá trình sửa chữa theo quy định bao gồm tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám sát chất lượng và các yêu cầu khác (nếu có).

- Trong quá trình sửa chữa xe, Công ty Điện lực Vũng Tàu cử người giám sát công việc cho đến khi hoàn thành nghiệm thu.

CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

I. Cơ sở lập tổ chức xây dựng :

- Căn cứ qui mô công trình đã trình bày ở chương 1;

II. Các đặc điểm chính của công trình :

- Phạm vi công trường nằm trên địa bàn Công ty Điện Lực Vũng Tàu

III. Khối lượng công tác chủ yếu :

- Khối lượng này được tính trên cơ sở qui mô công trình.

1. Công tác chuẩn bị thi công :

a. Tổ chức công trường:

Để công trình thi công đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng tiến độ ... đơn vị thi công phải chuẩn bị các bước triển khai như sau:

- Tập hợp đầy đủ hồ sơ kỹ thuật có liên quan đến công trình.
- Thành lập Ban giám sát công trình: ra quyết định phân công nhiệm vụ và trách nhiệm từng thành viên.
- Thành lập Tổ Giám sát kỹ thuật có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở toàn bộ công tác thi công với mục tiêu đảm bảo chất lượng thi công đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng khối lượng vật tư. Có trách nhiệm phối hợp với đơn vị thiết kế – để có thể giải quyết kịp thời các vướng mắc trong thi công. Khi thi công gặp trở ngại hoặc xác nhận khối lượng chính xác, cần thiết phải sửa đổi thiết kế thì yêu cầu đại diện tổ giám sát kỹ thuật phối hợp đơn vị thiết kế lập phương án sửa đổi thiết kế cho đúng thủ tục pháp lý.

b. Mặt bằng thi công:

- Tại xưởng sửa chữa nhà thầu.

c. Nguồn cung cấp vật tư thiết bị:

- Nhà thầu cung cấp vật tư thay thế, sửa chữa phục hồi đúng từng chủng loại theo yêu cầu của chủ đầu tư, các vật tư phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và tuân thủ các quy phạm tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành để lắp ghép cho từng chủng loại của thiết bị.

2. Các phương án tháo dỡ thu hồi:

- Việc xác định khối lượng vật tư thiết bị thu hồi sẽ được xác định cụ thể tại thực tế hiện trường trước và sau tháo dỡ.
- Bàn giao cho Chủ đầu tư các vật tư, phụ tùng đã thay thế của thiết bị tại kho của Chủ đầu tư.
- Các vật tư thu hồi hư hỏng, chất thải nguy hại bàn giao cho đơn vị trúng thầu (đơn vị sửa chữa) xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

3. Phương án thi công:

3.1. Tiến độ thi công

- Dự kiến thời gian thi công toàn bộ công trình: 60 ngày.

3.2. Hình thức thực hiện: Tại xưởng sửa chữa của nhà thầu

- Thực hiện giám sát thường xuyên, liên tục các công việc thi công xây dựng tại hiện trường đúng theo hồ sơ đã được phê duyệt.
- Phối hợp với Giám sát A, kịp thời phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để

điều chỉnh; ngăn ngừa hiện tượng làm không đúng tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật thi công.

- Các bộ phận công trình khuất và những bộ phận quan trọng chủ yếu của công trình phải được kiểm tra đánh giá chất lượng trước khi chuyển bước thi công.

- Kết quả kiểm tra ĐVTC về: các biện pháp bảo đảm an toàn lao động; bảo đảm vệ sinh môi trường trên công trường; biện pháp thi công;

- Các thông tin về khí hậu thời tiết hàng ngày (có ảnh hưởng đến biện pháp thi công, khối lượng thực hiện, tiến độ, chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường công trình xây dựng);

- Các khoảng thời gian tạm dừng thi công do các nguyên nhân như: các yếu tố bất khả kháng do thiên tai, bão, lũ, ...; vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thỏa thuận hành lang an toàn;

- Các ý kiến đề xuất, kiến nghị của chủ đầu tư hoặc các cơ quan có liên quan đến công trình đều phải ghi chép đầy đủ;

- Những thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thi công đã được chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản

CHƯƠNG V: CÁC PHỤ LỤC

- Biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng.
- Thư mời báo giá của PC Vũng Tàu
- Báo giá của 03 đơn vị
- Biên bản đánh giá VTTB thu hồi

PHẦN II: DỰ TOÁN THUYẾT MINH DỰ TOÁN SCL

1. Cơ sở lập dự toán:

- Căn cứ quyết định số 203/QĐ-HĐTV ngày 27/10/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành bộ định mức dự toán sửa chữa công trình lưới điện;
- Căn cứ văn bản số 3739/EVN-ĐT ngày 07/07/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành “Hướng dẫn lập dự toán sửa chữa lớn tài sản cố định”;
- Công văn số 3358/EVNHCMC-KH+QLĐT ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc hướng dẫn lập dự toán sửa chữa lớn tài sản cố định;
- Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 31/12/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định thực hiện công tác sửa chữa lớn tài sản trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ quyết định số 2762/QĐ-EVNHCMC ngày 01/7/2024 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành hướng dẫn xác định giá vật tư thiết bị để lập dự toán;
- Căn cứ Quyết định số 3914/QĐ-EVNHCMC ngày 01/8/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành kế hoạch sản xuất Kinh doanh – tài chính – Đầu tư xây dựng năm 2025;
- Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-PCVT ngày 09/9/2025 của Công ty Điện lực Vũng Tàu, về việc phê duyệt danh mục công trình và tạm giao kế hoạch SCL năm 2026;
- Căn cứ Tờ trình số 175/KHVT ngày 16/10/2025 của Công ty Điện lực Vũng Tàu về việc triển khai kế hoạch SCL năm 2026 ;
- Các tài liệu liên quan khác.

2. Giá trị dự toán công trình:

Stt	Nội dung chi phí	Cách tính	Giá trị trước thuế	Thuế GTGT (8%)	Thành tiền
1	Chi phí sửa chữa		461.850.000	36.948.000	498.798.000
2	Chi phí khác				
3	Chi phí dự phòng	(Gsc + Gk) x 5%	23.092.500	1.847.400	24.939.900
4	Vật tư thu hồi	Tạm tính			
5	Tổng cộng		484.942.500	38.795.400	523.737.900

Bảng chữ: Năm trăm hai mươi ba triệu, bảy trăm ba mươi bảy nghìn, chín trăm đồng.

3. Một số vấn đề khác cần lưu ý :

- Trong bảng tổng hợp dự toán này chỉ đề cập đến các chi phí cần thiết thường gặp trong dự toán SCL các công trình SCL công xa. Nếu cần bổ sung thêm các chi phí khác không có trong bảng tổng hợp dự toán thì đơn vị thiết kế phải căn cứ theo các Thông tư, văn bản hướng dẫn hiện hành của các Bộ ngành có liên quan.
- Trường hợp đơn giá nhân công, máy thi công không có trong các tập đơn giá đã ban hành, thì vận dụng áp dụng đơn giá nhân công, máy thi công của các công việc tương đương trong các tập đơn giá đó, hoặc lấy theo đơn giá tạm tính đã được duyệt theo qui định XDCB vào thời điểm lập dự toán.
- Các hệ số dùng phương pháp nội suy (nếu có) để tính toán chi phí khác thì

thống nhất làm tròn 4 số sau phẩy (Ví dụ 0.123456789 làm tròn thành 0.1235)

3.1. Nguồn vốn đầu tư: Sửa chữa lớn năm 2026.

3.2. Hình thức thực hiện: đấu thầu rộng rãi trong nước, PC Vũng Tàu tự giám sát thi công xây dựng công trình.