USER MANUAL DAN TUTORIAL PENANGANAN PLATFORM FENITA CORE FLEET USER PT SSI





DAFTAR ISI

Penda	ahuluan	3
1.	. Tutorial Pembuatan User Fenita Baru	4
	A. User Maps	4
	B. User Fenita	5
2.	. Tutorial Pembuatan Inventory GPS & SimCard	6
	A. Simcard Inventory	6
	B. GPS Inventory	6
3.	. Tutorial Konfigurasi / Command SMS GPS	8
	A. Konfigurasi OVD Baru	8
4.	. Tutorial Pengetesan dan Input Data Instalasi Kendaraan Baru	9
5.	. Tutorial Pengetesan dan Input Data Instalasi Kendaraan Pengganti	12
6.	. Tutorial Input Data Kendaraan Pindah Area Service	14
7.	. Tutorial Input Data Pelepasan GPS Pada Kendaraan	15
8.	. Tutorial Troubleshoot Software	17
	A. Driver Tidak Bisa Login Aplikasi	17
	B. Driver Tidak Bisa Check-In di Kendaraan	17
	C. Admin Tidak Bisa Login Maps	18
	D. Admin Tidak Bisa Create User Driver	18
	E. Kendaraan Tidak Ada Di Daftar Menu Assignment Di User Tsb	18
9.	. Tutorial Troubleshoot Hardware	20
	A. Wiring Instalasi GPS Cut Kabel Fuel Pump	
	B. Wiring Instalasi GPS Cut Kabel Starter	20
	C. Kendaraan Tidak Bisa Menyala	21
	D. Kendaraan Tidak Update di Web Fenita	
10	O. Tutorial Penanganan Kendala Pada Cloud Server Biznet	
	A. Pengecekan Balance BIZNET	
	B. Top up Biznet Sebelum Akhir Bulan	23
	C. Top up Biznet Saat Melewati Tanggal Pemotongan	24
11	1. Edit User Admin Masing-masing Service Point	26


SLA Fenita Core Fleet Untuk SSI

- 1. SLG Response Time Problem Yang Masuk = 1 Jam (Office Hour)
- 2. SLG Kerusakan **Software** = **2** x **24** Jam (Office Hour)
- 3. SLG Kerusakan Hardware = 2x 24 Jam (Office Hour)
- 4. SLG Ketersediaan Platform FENITA Dalam Sebulan = 95%
- 5. Selalu buka web ssi.fenita.io dengan User: Pass (metra04:: password).
 - a. Menu Maps Login dengan User :: Pass (<u>ssi.manager@email.com</u> :: password)
 - b. Menu Assignment untuk melihat kendaraan yang Unallocate/Allocate
 - c. Menu **Dashboard** Melihat informasi
 - d. Menu Vehicle Management untuk melihat detail kendaraan
 - e. Menu Driver Management untuk melihat detail driver yang terdaftar
 - f. Menu Costing untuk meihat cost yang dikeluarkan mengenai fuel & maintenance
 - g. Menu Emergency & Accident untuk melihat data kendaraan yang terkena musibah
 - h. Menu **User Management** untuk melihat User Admin & User Driver, dan bisa juga untuk mereset Password
 - i. Menu User Guide untuk melihat cara pemakaian platform Fenita
- 6. Selalu buka **Data Pairing Kendaraan SSI** di https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UPqOt8rpdA5TX1dt7XBJU2cd1YnnQl12tA3ZlbT7JlU/ed it#gid=0
- 7. Pada **Data Pairing Kendaraan SSI** terdapat kolom "Fuel Anomaly", 1 berarti belum bagus grafiknya, 0 berarti sudah bagus
- 8. Apabila ada nomor GPS yang menelpon, tidak usah diangkat, Pattern nomor GPS adalah "08111063......", "08119029......", "08118514.....", "08118521....."


1. TUTORIAL PEMBUATAN USER FENITA BARU


A. User Maps


- 1. Login ke web ssi.fenita.io dengan User metra04 :: password@2019
- 2. Buka Menu Maps dan Login dengan user ssi.manager@email.com :: password
- 3. Akan muncul tampilan seperti ini :



- 4. Pilih menu Add User
- 5. Isi Detail & Privilege user, Save









B. User Fenita

- 1. Buka Software Postman
- 2. Pilih Bagian POST
- 3. Ketikkan http://103.93.56.26/api/login
- 4. Lalu di menu Body Ketik
 {
 "email": "username_yg_dibuat_di_maps",
 "password": "passwordnya"
 }
- 5. Click Send
- Lihat dibagian Bawah JSON, Copy user_api_hash (tanpa petik) -> Ini sebagai Token
 GPS



7. Login di ssi.fenita.io dengan user metra04:: password

8. Pilih menu User Management -> Admin -> Create




- 9. Isi Detail User, dan Pilih Region dan Submenu yang dapat dilihat oleh user tersebut
- 10. Masukkan Token GPS yang tadi di copy dari Postman.
- 11. Save

2. TUTORIAL INPUT INVENTORY SIMCARD & GPS

A. Simcard

- 1. Masuk ke ssi.fenita.io dengan user metra04:: password@2019
- 2. Pilih menu Vehice Management -> Simcard Inventory -> Create




3. Masukan seluruh data yang ada, save


B. Gps Inventory

- 1. Masuk ke Menu Vehicle Management -> GPS Inventory -> Create
- 2. Isi semua data yang ada, termasuk pilih Simcard yang dipairingkan, Save


- 3. Lalu Edit GPS yang tadi di create untuk mengisi Device ID
- 4. Mencari Device ID Langkah awal sama dengan Postman Create User, namun ada yang berbeda
- 5. Buka Software Postman
- 6. Pilih Bagian POST
- 7. Ketikkan http://103.93.56.26/api/login
- 3. Lalu di menu Body, ketik
 {
 "email" : "ssi.manager@email.com",
 "password" : "password"
 }
- 9. Click Send
- 10. Lihat dibagian Bawah JSON, Copy user_api_hash (tanpa petik)




- 11. Buat Tab Baru di Postman Pilih menu GET
- 12. Ketik http://103.93.56.26/api/get devices di bagian urlnya
- 13. Masukan Parameter ssb:



14. Click Send





16. Copy Device ID ke kolom Edit GPS Inventory di web Fenita, Save



3. TUTORIAL KONFIGURASI / COMMAND SMS GPS

A. Konfigurasi OVD baru

Konfigurasi dilakukan dengan meng-SMS GPS ke nomor yg dipasang ke GPS, yg meng sms pakai nomor 081219210948

- 1. Setting APN
 - APN,internet#
- 2. Setting Time Zone
 - **GMT,E,0,0#**
- 3. Setting Server yg akan dituju oleh GPS (Merupaka IP dari Maps)
 - SERVER,0,103.93.56.26,6023,0#
- Setting SOS (Nomor yang bisa menelepon ke GPS Nomor SSI adalah nomor PIMSO)
 SOS,A,081219210948,NomorSSI,081219210996#
- Setting Center (Nomor yg bisa Kill Engine Nomor SSI adalah nomor PIMSO)
 CENTER,A,081219210948#
 - *Saat pertama config menggunakan nomor helpdesk, tapi setelah melakukan pengetesan insstalasi dari SSI, nomor Helpdesk diganti dengan Nomor PIMSO Area masing2
- 6. Setting enabling ADC Port
 - **ADT,ON,10#**
- 7. Setting Interval GPS ngirim Data TIMER,10,0#

- 8. Setting Cut-off Power Alarm (SMS yg dikirim bila kabel GPS ke Aki mobil lepas) **POWERALM,ON,1,5,300#**
- 9. Setting Emergency Call (SMS yg dikirim bila Driver memencet tombol Emergency di GPS)

SOSALM,ON,1#

4. TUTORIAL PENGETESAN DAN INPUT DATA INSTALASI KENDARAAN BARU

- 1. SSI Melaporkan Instalasi dengan melampirkan BA Instalasi, Simpan BA di GD folder /Berita Acara Instalasi/BAIP Kiriman/BA Instalasi SSI/Folder
- 2. Isi data di Data Pairing Kendaraan SSI


(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UPqOt8rpdA5TX1dt7XBJU2cd1YnnQl12tA3ZIbT7JIU/edit#gid=0) sesuai dengan BA Instalasi


- 3. Melakukan **Tes Two Way Comm** dg cara menelfon ke nomor GPS yg mau di test dengan HP 081219210948
- 4. Saat test Two Way, tanyaan kepada teknisi yg disana apakah suaranya sudah jelas
- 5. Minta untuk menyalakan mobilnya
- 6. Lakukan Tes Engine Kill:
 - a. Bila mobil Grand Max/Luxio/Panther/Traga/Elf
 - i. SMS: RELAY,1# (Untuk mematikan mesin)
 - ii. Bila mesin sudah Mati, Minta teknisi untuk menyalakan
 - iii. Seharusnya mobil belom bisa nyala
 - iv. Bila OK, SMS lagi: RELAY,0# (Untuk Normalin lg)
 - v. Minta Teknisi untuk menyalakan Kembali mesin Mobil
 - b. Bila mobil Hilux/Triton
 - i. SMS: RELAY,1#
 - ii. Minta Teknisi untuk mematikan Mesin mobil, lalu minta menyalakan kembali
 - iii. Harusnya belum bisa nyala
 - iv. SMS: RELAY,0#
 - v. Minta teknisi untuk menyalakan mobil Kembali, harusnya sudah bisa menyala.
- 7. Setting nomor PIMSO area dimasukkan ke dalam GPS

SMS: SOS,A,,NomorPIMSO,#


SMS: CENTER, A, Nomor PIMSO#

- 8. Buka web ssi.fenita.io masuk Dengan user metra04 :: password@2019
- 9. Buka menu Vehicle Inventory
 - a. Create baru
 - b. Masukkan Plat Nomor, Region, Jenis Bahan Bakar, Jenis Mobil
- 10. Buka menu Barcode Inventory
 - a. Create baru
 - b. Masukkan nomor barcode yg diinstall
- 11. Buka menu General
 - a. Cari kendaraan yg tadi diinstall
 - b. Edit dan masukkan Barcode serta IMEI GPS, click Pair
- 12. Buka menu **Maps** masuk dg user <u>ssi.manager@email.com</u> :: password
 - a. Cari **IMEI** yang diinstall, pilih Edit
 - b. Edit Device Name dg Plat Nomor, Pilih user sesuai dg user area kendaraan, dan user







c. Di menu Advance, edit Grouping sesuai dengan kode area




d. Di menu Sensor, pilih **Sensor Group** sesuai dengan jenis mobil yg diinstall, Save




- e. Edit lg Device yg tadi, pilih tab **Sensor**
- f. Di tab Sensor, Ubah **sensor Odometer**, dan ubah **Value** sesuai odometer yg dicatat, Save. **Ubah sensor Fuel Tank**, check list "**Exclude calculation**". Save





g. Edit lagi. Di tab Accuracy, Pilih ignition detection dg pilihan Ignition ON/OFF, Save



5. TUTORIAL PENGETESAN DAN INPUT DATA INSTALASI KENDARAAN PENGGANTI


- 1. SSI Melaporkan Instalasi dengan melampirkan BA Instalasi, Simpan BA di GD folder /Berita Acara Instalasi/BAIP Kiriman/BA Instalasi SSI/Folder
- 2. Setting SMS ke nomor GPS yg mau di tes : **CENTER,A,081219210948**# (Kalau tes pakai Hp yg ini)
- Isi data di Data Pairing Kendaraan SSI
 (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UPqOt8rpdA5TX1dt7XBJU2cd1YnnQl12tA3ZI bT7JIU/edit#gid=0) sesuai dengan BA Instalasi
- 4. Melakukan **Tes Two Way Comm** dg cara menelfon ke nomor GPS yg mau di test dengan HP 081219210948
- 5. Saat test Two Way, tanyaan kepada teknisi yg disana apakah suaranya sudah jelas
- 6. Minta untuk menyalakan mobilnya
- 7. Lakukan Tes Engine Kill:
 - a. Bila mobil Grand Max/Luxio/Panther/Traga/Elf

- i. SMS: RELAY,1# (Untuk mematikan mesin)
- ii. Bila mesin sudah Mati, Minta teknisi untuk menyalakan
- iii. Seharusnya mobil belom bisa nyala
- iv. Bila OK, SMS lagi: RELAY,0# (Untuk Normalin lg)
- v. Minta Teknisi untuk menyalakan Kembali mesin Mobil
- b. Bila mobil Hilux/Triton
 - i. SMS: RELAY,1#
 - ii. Minta Teknisi untuk mematikan Mesin mobil, lalu minta menyalakan kembali
 - iii. Harusnya belum bisa nyala
 - iv. SMS: RELAY,0#
 - v. Minta teknisi untuk menyalakan mobil Kembali, harusnya sudah bisa menyala.
- 8. Setting nomor PIMSO area dimasukkan ke dalam GPS


SMS: SOS,A,,NomorPIMSO,#

SMS: CENTER,A,NomorPIMSO#


- 9. Buka web ssi.fenita.io masuk Dengan user metra04 :: password@2019
- 10. Buka menu Vehicle Inventory
 - a. Cari plat vehicle lama, pilih Edit
 - b. Masukkan Plat Nomor Baru, Region, Jenis Bahan Bakar, Jenis Mobil, Save
- 11. Buka menu Maps
 - a. Cari IMEI yang diinstall, pilih Edit
 - b. Edit Device Name dg Plat Nomor baru



c. Di menu Sensor, hapus dahulu sensor yg lama, save



- d. Edit lg Device yg tadi, pilih tab Sensor
- e. Masukkan Sensor Group sesuai dengan tipe mobil yang baru, Save




- f. Edit lg Device yg tadi, pilih tab Sensor
- g. Di tab Sensor, Edit sensor Odometer, dan ubah Value sesuai odometer yg dicatat, Save. Ubah sensor Fuel Tank, check list "Exclude calculation". Save (Sama seperti **Tutorial no 4.f**)
- g. Di tab Accuracy, Pilih ignition detection dg pilihan Ignition ON/OFF (Sama seperti **Tutorial no 4.g**)

6. TUTORIAL INPUT DATA KENDARAAN PINDAH AREA SERVICE OPERATION (SO)

- 1. SSI Melaporkan perpindahan kendaraan dengan mengirimkan BA/Bukti pemindahan (Bila tidak ada, bisa Chat WA di SS dan disimpan), Simpan di Folder GD /Berita Acara Instalasi/BAIP Kiriman SSI/BA Pemindahan SO Mobil/Folder
- 2. Ubah data di Data Pairing Kendaraan SSI (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UPqOt8rpdA5TX1dt7XBJU2cd1YnnQl12tA3ZIbt7JlU/edit#gid=0) sesuai perpindahan Area (Yg diubah itu Managed Service, Service Area, Username, Nama PIMSO, Nomor Two Way, Nomor Kill Engine)

- 3. Setting nomor SOS sesuai dengan nomor PIMSO area yg diinstall menggunakan hp helpdesk 081219210948 => SOS,A,,NomorPimso,#
- 4. Setting nomor CENTER sesuai dengan nomor PIMSO area => CENTER,A,NomorPimso#
- 5. Masukkan Data kendaraan kedalam web ssi.fenita.io
- 6. Buka menu Vehicle Inventory
 - a. Cari plat vehicle yg pindah, pilih Edit
 - b. Edit Region kendaraan, Save
- 7. Buka menu Maps
 - a. Cari Plat kendaraan yg di pindah, pilih Edit
 - b. Edit **user sesuai dg area kendaraan**, dan **user pimda** (hapus centang user area yg lama selain **ssi.manager**, **ssigps01,02,03,04,05,49,120,121**)




c. Di menu Advance, edit Grouping sesuai dengan kode area, save


7. TUTORIAL INPUT DATA PELEPASAN OVD PADA KENDARAAN

- SSI Melaporkan pelepasan ovd dengan mengirimkan BA/Bukti pelepasan (Bila tidak ada, bisa Chat WA di SS dan disimpan), Simpan di Folder GD /Berita Acara Instalasi/BAIP Kiriman SSI/BA Pemindahan SO Mobil/
- Ubah data dilepas di Pairng Data Kendaraan SSI (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UPqOt8rpdA5TX1dt7XBJU2cd1YnnQl12tA3ZI bT7JIU/edit#gid=0)
- 3. Buka web ssi.fenita.io dengan username metra04 :: password@2019

- 4. Pilih menu Vehicle Inventory, Cari Plat mobil yg dilepas, Edit
- 5. Edit data **Plat nomor menjadi IMEI GPS**, Pindahkan **region ke "Dilepas**" dan tambahkan di kolom **Remark "Plat_mobil dilepas oleh SO_yg_melepas"** , Update



- 6. Masuk ke **Maps** dengan user <u>ssi.manager@email.com</u> :: password
- 7. Cari **IMEI kendaraan** yg dilepas, Edit
- 8. Ubah Device Name Kembali ke IMEI GPS
- 9. Di Tab Advance, Ubah Grouping ke "Dilepas"




10. Di Tab **Sensor**, **hapus** semua Sensor yang ada, Save

8. TUTORIAL TROUBLESHOOT SOFTWARE

A. Driver Tidak Bisa Login


a. Lakukan reset Password di Menu User Management -> Driver dengan mengganti Password dengan "password"




b. Minta Login Kembali

B. Driver Tidak Bisa Check-In di Kendaraan


- a. Pastikan di HP Driver, internet dan GPS menyala
- b. Pastikan Barcode yg di Scan Sudah Betul dan tidak Rusak
- c. Pastikan Kendaraan yg mau di Check-In ada di Tab Allocate



- d. Bila masih tidak bisa, Ikuti Langkah berikut:
 - i. Buka database swagger Corefleet FENITA di http://103.93.56.91:8082/ Login dengan user admin :: nutechadmin
 - ii. Pilih menu Entities->Driver




iii. Check Driver yg bermasalah, Lihat data-datanya, apakah di kolom Region, DriverType, Userextended, Organisasi ada yang Kosong



 iv. Bila ada yg kosong maka Edit profile Driver tsb dan isi sesuai dengan yang betul

C. Admin Tidak Bisa Login Maps

- a. Coba kita login terlebih dahulu di browser kita, kalau bisa langsung laporkan kalau dia salah ketik
- b. Lakukan Riset Password Di Maps dengan memilih User yang bermasalah dengan password "password"




- c. Minta Login Kembali
- d. Bila masih tidak bisa, Minta untuk Ganti Browser

D. Admin Tidak Bisa Create User Driver


- a. Pastikan koneksi internet stabil
- b. Pastikan username dan email belum pernah dipakai sebelumnya
- c. Bisa memakai email palsu (tidak harus asli)
- **d.** Bila masih tidak bisa, open ticket ke Helpdesk API dg kirim email ke helpdesk@bokingtruck.com

E. Kendaraan Tidak ada Di Daftar Menu Assignment di User Tersebut


- a. Masuk ke web ssi.fenita.io dengan user metra04:: password@2019
- **b.** Buka Menu Assignment -> General
- c. Lihat/cari Plat nomor mobil di Tab Unallocated maupun Allocated




- d. Bila ada, minta user untuk logout-login Kembali
- e. Bila tidak ada ikuti Langkah berikut:
 - i. Buka Backend swagger Corefleet FENITA di http://103.93.56.91:8082/
 - ii. Login dengan user admin :: nutechadmin
 - iii. Buka tab Entities -> Vehicle



- iv. Check plat nomor yang bermasalah, di kolom:
 - 1. Lihat ID kendaraan yang bermasalah tsb
 - 2. Lihat Status pada kolom "S1" apakah "Assigned"




- v. Buka Tab Entities -> Assignment
 - 1. Search ID kendaraan yg bermasalah
 - 2. Lihat pada kolom "Organisasi"
 - 3. Bila kosong, Edit dan tambahkan organisasi dg "1001"



9. TUTORIAL TROUBLESHOOT HARDWARE


a. Wiring Instalasi OVD Cut Fuel Pump Kendaraan Gran Max, Luxio, Panther, Elf



- *Posisi Sekring Box GranMax/Luxio = Dibawah Jok penumpang
- *Posisi Sekring Box Elf = Di bawah dashboard Penumpang
- *Posisi Sekring Box Panther = Sebelah kanan dibawah Stir

b. Wiring Instalasi OVD Cut Starter

Kendaraan Hilux, Triton



^{*}Kabel Start di tes dg Tes Pen DC, hanya menyala saat kondisi kontak di Starter

c. Laporan Kendaraan Tidak Bisa Menyala

- i. Check SMS yang masuk ke HP Helpdesk dari nomor mobil yang bermasalah
- ii. Bila ada SMS "Cut off Power Alarm", Maka indikasinya:
 - 1. Aki mobil soak
 - 2. Kabel Instalasi GPS Merah/Oranye Terlepas, minta untuk di perbaiki teknisi setempat
 - 3. Sekring Fuel Pump Putus
 - 4. Kabel Relay ke Fuel Pump Lepas


d. Laporan OVD tidak Update ke Web Fenita

- i. Check SMS yang masuk ke HP Helpdesk dari nomor mobil yang bermasalah
- ii. Bila ada SMS "Battery Low" maka GPS tersebut tidak mendapat daya dari Aki Mobil, membuat GPS mati (offline)
 - 1. Minta teknisi segera Check Kabel Instalasi Merah/Oranye GPS
- iii. Bila tidak ada SMS dari GPS, config (SMS) ulang GPS ke nomor GPS:
 - 1. APN,internet#
 - 2. SERVER,0,103.93.56.26,6023,0#
- iv. Check apakah sudah update atau belum


10. TUTORIAL PENANGANAN KENDALA PADA CLOUD SERVER BIZNET

A. PENGECEKAN BALANCE BIZNET

- **1.** Buka web <u>portal.neo.id</u> masukkan username :: password → <u>metra.fenita@gmail.com</u> :: *NutechFenita2020!*
- **2**. Apabila dilihat pada "Current Balance" berjumlah Rp.0,- maka lakukan Top Up pada Neo Balance




3. Check di menu "Invoice" apakah masih ada pembayaran yang belum lunas. Bila masih ada, lakukan pembayaran pada invoice yang belum terbayar dan topup Kembali pada Neo Cloud seperti cara di poin 2




4. Bila tidak ada kendala pada Invoice:


4a. Click lingkaran yg di tunjukkan untuk melihat status problem yang ada pada Biznet (Hijau = Normal, Kuning = kendala ringan, Merah = Kendala Berat)



4b. Lihat Status kendala-nya



4c. Laporkan kendala pada CS Biznet melalui menu "Support" Open Ticket di portal




4d. Tunggu/Lakukan Langkah yang diinstruksikan oleh Support Biznet

B. TOP UP BIZNET SEBELUM AKHIR BULAN

a. Lakukan top up **sebelum tanggal 25** tiap bulannya dengan jumlah sbb:

Public IP : Rp. 5.544 * 31 Hari = Rp. 171.864 **Storage Blok** : Rp. 550.000 = Rp. 550.000 **VM Gateway** : Rp. 715.000 = Rp. 715.000 **VM GPS** = Rp. 715.000: Rp. 715.000 **VM Application** : Rp. 715.000 = Rp. 715.000 Total = Rp. 2.866.864


- b. Langkah melakukan Topup
 - i. Buka https://portal.neo.id/. Login dengan user & password = metra.fenita@gmail.com :: NutechFenita2020!
 - ii. Pilih bagian Top Up



- iii. Masukan jumlah uang yang akan di topup.
- iv. Ikuti petunjuk berikutnya


C. TOP UP BIZNET SAAT MELEWATI TANGGAL BATAS PEMOTONGAN

- a. Ditandai dengan WEB ssi.fenita.io dapat dibuka namun Tidak bisa Login
- **b.** Buka portal Biznet. Login dengan cara yang sama (10.B.b.i)
- c. Check menu Invoice



- **d.** Lakukan pembayaran pada seluruh invoice yang belum lunas
- e. Setelah selesai, Lanjutkan dengan **Top Up** balance untuk **IP Public selama satu** bulan (Rp. 171.864)
- **f.** Lalu buka portal https://horizon.neo.id/. Login dengan cara yang sama (10.B.b.i)

g. Pilih menu Network -> Floating IP



h. Check pada bagian IP Address yang belum ter mapping:

i. IP 103.93.54.73 Associate dengan
 ii. IP 103.93.56.91 Associate dengan
 iii. IP 103.93.56.26 Associate dengan
 Gateway
 Application
 GPS



i. Web Fenita sudah dapat dibuka kembali


11. EDIT USER ADMIN MASING-MASING SERVICE POINT

a. Mendapat laporan terkait pergantian user dari SSI





b. Buka Jhipster backend UMS http://103.93.56.91:8081/. Login metra04:: password@2019

c. Ke menu Administration -> User Management



d. Cari User yang akan di edit. Klik Edit





e. Ubah data First Name, Last Name, Email dengan data yang baru. SAVE.

- f. Buka Jhipster backend Corefleet http://103.93.56.91:8082/ . Login metra04 :: password@2019
- g. Lakukan Langkah yang sama pada point 11.c, 11.d, 11.e.
- h. Bila ada banyak user yang akan di update, maka lakukan Langkah yang sama untuk masing-masing user.
- i. Apablila melakukan edit user, <u>selalu</u> edit pada Jhipster **UMS** dan **Corefleet**.