
햄스터 수업

광운대학교 로봇학부 박광현

햄스터 소개


크기 - 무게 - 전원 스위치



출력 장치



입력 장치





표시등



내장 리튬 배터리 3.7V, 120mA 충전 약 30분 연속 동작 평균 1시간 대기 최대 12시간

외부 확장 포트




보조 전원 단자 3.7V 리튬 폴리머 전지



외부 입출력 단자 (포트A, 포트B) 디지털 입력, ADC 입력 디지털 출력, 아날로그(PWM) 출력 아날로그 서보 제어 출력


USB **동글**





확장 보드

























페어링

1. USB 동글을 PC의 USB 단자에 연결



- 2. 햄스터 로봇의 전원 켜기
- 3. 햄스터 로봇을USB 동글 가까이가져가기 (15cm 이내)






연결하기

1. USB 동글을 PC의 USB 단자에 연결



 함스터 로봇의 전원 켜기








코드 닷 오알지




멀티 로봇













햄스터 기초

로봇 움직이기

• 앞으로 이동하기






• 뒤로 이동하기

로봇 움직이기


• 회전하기





<u>도전</u>!!


• 컵 돌기





근접 센서

• 앞으로 이동하다가 앞에 장애물이 있으면 정지



도전 밀당 로봇!!

 햄스터 로봇이 앞으로 이동하다가 앞에 장애물이 있으면 뒤로 이동 장애물과 멀면 다시 앞으로 이동을 계속 반복

LED와 버저

• LED



• 버저



 밀당 로봇에서 뒤로 이동할 때는 빨간색 LED 켜고 버저 소리 내고 앞으로 이동할 때는 파란색 LED 켜고 버저 끄기




정지선 지키기



도전 !!

• 안전선을 지키자



3축 가속도 센서



엉덩이를 때리면 아파요

• 엉덩이를 손가락으로 툭 치면 소리 내기


```
클릭했을 때
무한 반복하기
만약 (x축 가속도 > 1000) 라면
배 소리내기
```


 햄스터 로봇의 엉덩이를 손가락으로 툭 치면 일정 시간 앞으로 이동하기


```
인쪽 바퀴 30 오른쪽 바퀴 30 (으)로 정하기
1 초 기다리기
정지하기
```


라인 트레이싱









































양쪽 센서



양쪽 센서






왼쪽 바닥 센서 🕒 오른쪽 바닥 센서

양쪽 센서

왼쪽 바퀴 30 + 왼쪽 바닥 센서 - 오른쪽 바닥 센서 * 0.2 오른쪽 바퀴 30 - 왼쪽 바닥 센서 - 오른쪽 바닥 센서 * 0.2

<u>도전</u>!!


• 릴레이 경주



확장 보드

확장 보드






외부 확장 포트



보조 전원 단자 3.7V 리튬 폴리머 전지




외부 입출력 단자 (포트A, 포트B) 디지털 입력, ADC 입력 디지털 출력, 아날로그(PWM) 출력 아날로그 서보 제어 출력




디지털 입력

• 버튼을 누르면 소리가 나요

```
클릭했을 때
       디지털 입력 으로 정하기
무한 반복하기
          1000 (으)로 정하기
 아니면
   버지 끄기
```







디지털 출력

• 반짝반짝 LED를 깜박여요










아날로그 입력

• 포션셔미터를 돌리면 음 높이가 달라져요









PWM 출력

• LED 촛불이 바람에 흔들려요











서보 출력

• 햄스터 로봇에게 꼬리가 생겼어요







수고하셨습니다.
http://hamster.school
akaii@kw.ac.kr