

SCHWACHSTELLEN VON HEIMNETZROUTERN

Typische Fehler von Herstellern





























AGENDA



- Wer greift an? Mit welchem Ziel?
- Wer ist Schuld? Hersteller oder Benutzer/Betreiber?
- Unsere Untersuchung und allgemeine Arbeitserfahrung
- Typische Schwachstellen
- Empfehlungen zur Konfiguration

VORSTELLUNG



Gerhard Klostermeier

- Pentester / Expert IT Security Consultant
- Seit 2014 bei SySS GmbH
- Teammanager "Embedded Security"
- Interessen: Hardware-Hacking, IoT, Automotive, Funktechnologien, NFC/RFID, Android usw.
- E-Mail-Adresse: gerhard.klostermeier@syss.de

WER GREIFT AN? WESHALB?



- Nicht alle Angreifer sind gleich motiviert, besitzen dieselben Möglichkeiten, denselben Wissensstand oder dasselbe Ziel
- Beispiele für Angreiferpositionen:
 - Extern (aus dem Internet)
 - Im Gäste-WLAN bzw. WLAN
 - Im LAN
 - Physischer Zugriff auf das Gerät
- Motivation bzw. Ziele: Botnet, finanzieller Schaden (z. B. Erpressung), Image-Schaden, persönliche Motive etc.
- Wissensstand: Laie, Script Kiddie, Profi, etc.

HERSTELLER VS. BETREIBER



- Schwachstellen in Heimnetzroutern sind meist vom Hersteller verursacht, manchmal aber auch vom Betreiber
- Beispiele für Routeranforderungen an Hersteller:
 - Sollten mit "Security by Design" entwickelt werden
 - Sollten eine gute Konfiguration für den Auslieferungszustand aufweisen
 - Sollten lange mit Sicherheitsupdates versorgt werden
 - Sollten regelmäßig auf Schwachstellen hin untersucht werden
- Beispiele für Anforderungen an Betreiber:
 - Sichere Passwörter wählen
 - Fehlkonfigurationen vermeiden

UNTERSUCHUNG & ARBEITSERFAHRUNG



- Untersuchung in Kooperation mit CHIP.de
 - Frage: Ist die Sicherheit von Heimnetzroutern einfach bewertbar?
 - Tiefgreifende Analyse wirtschaftlich nicht durchführbar
 - Wir untersuchten vier Router beispielhaft
 - Artikel: https://www.syss.de/fileadmin/bilder/04 Pentest Blog/2022/CHIP WLAN-Router.pdf
- Unsere Arbeitserfahrung
 - Fachteam für Security in Embedded Systems
 - Viel Erfahrung durch die Untersuchungen zahlreicher Router und ähnlicher Komponenten
 - Labor f
 ür hardwarenahe Tests



Typische Schwachstellen

AUFGEDRUCKTE PASSWÖRTER



- Hersteller drucken oftmals Zugangsdaten auf das am Router befindliche Etikett
- Manchmal werden die Passwörter nicht zufällig gewählt, sondern berechnet
- Mache Passwörter werden aus bekannten Daten berechnet, z. B. der BSSID/MAC-Adresse



AUFGEDRUCKTE PASSWÖRTER







WI-FI PROTECTED SETUP



- Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- Verhältnismäßig alt, aber immer noch häufig anzutreffen
- Typischerweise mit Knopf (Push Button Configuration (PBC)) oder PIN
- 8-stellige PIN → maximal 10⁸ Versuche, aber:
 - Die letzte Ziffer ist eine Prüfziffer
 - Die PIN wird in zwei Hälften an den AP übermittelt.
 - Nachrichten werden individuell quittiert
- Reduzierte Angriffskomplexität: 10⁴ + 10³ = maximal 11.000 Versuche
- Mache Geräte verfügen über keinen Brute-Force-Schutz → WPS-PIN kann erraten werden

MEDIA SERVER / NAS



- Viele Heimnetzrouter verfügen über eine USB-Schnittstelle, an die ein Speichermedium (Festplatte/USB-Stick) angeschlossen werden kann
- Die Daten k\u00f6nnen oftmals \u00fcber verschiedene Technologien (Netzwerkfreigabe, Media Streaming-Server etc.) freigegeben werden
- Der Zugriffschutz auf die Daten ist nicht immer optimal geregelt
 - Beispiel: Netzwerkfreigabe vs. Streaming bei FritzBox 7530ax
- Der Scope der Daten ist nicht immer optimal geregelt
 - Beispiel: Link auf USB-Speichermedium bei Linksys Velop MR9600



Demo: Authentifizierung Mediaserver/NAS



Demo: Scope Mediaserver/NAS

EINRICHTUNGSPROZESS



- Heimnetzrouter können durch zusätzliche Einrichtungsschritte weiter abgesichert werden
- Häufig wird auf eine komplexere Einrichtung verzichtet:
 - Über Features wie UPNP wird nicht aufgeklärt
 - Einstellungen bei der ersten Einrichtung werden nicht angeboten
 - etc.
- Manchmal wird auf eine einfache Einrichtung verzichtet:
 - Keine Passwortänderung nach erster Anmeldung
 - Nutzer bleiben bei unsicheren Anmeldedaten → Benutzer: "admin", Passwort: "admin"
 - etc.

FIRMWARE-UPDATEPROZESS



- Heimnetzrouter sind vollständige Computer, auf denen ein Betriebssystem bzw. eine Vielzahl von Anwendungen läuft
- Veraltete Software mit bekannten Schwachstellen ist ein häufiges Sicherheitsproblem
- Hersteller sollten Firmware-Updates bereitstellen
- Updates sollten automatisch und sicher installierbar sein
- Typischer Fehler: Updates werden vor dem Installieren nicht ausreichend geprüft
 - Download über unsichere Verbindung
 - Keine kryptografischen Signaturen
 - Beispiel: Edimax BR-6473AX

FIRMWARE-UPDATEPROZESS: EDIMAX BR-6473AX



- Firmware-Update herunterladen
- Firmware "entpacken"
- Relevante Dateien finden (Script für automatische Firmware-Updates)
- Updateprozess analysieren

```
DO WHAT=$1
STATUS CODE="/opt/lantiq/www/ErrorCode"
PRODUCT="BR-6473AX"
AUTOFW DIR="/tmp/autofw"
G DEF FW DISCOVER SERVER DOMAIN="www.edimax.com" #Official Server IP
G DEF FW DISCOVER SERVER FILE="BR-6473AX info.txt"
AUTOFW TIMEOUT=600
AUTOFW_DISCOVERY_FILE="$AUTOFW_DIR/BR-6473AX_info.txt"
AUTOFW_FINAL_FW="$AUTOFW_DIR/fw.bin"
AUTOFW DOWNLOAD CHECK RESULT="$AUTOFW DIR/downloadCheckResult"
if [ "$DO WHAT" = "DoUpg" ]; then
    isWPSrunning
doUpgrade=0
rm -rf $AUTOFW DIR
mkdir -p $AUTOFW DIR
curl -k m 5 -s -o $AUTOFW_DISCOVERY_FILE http://${G_DEF_FW_DISCOVER_SERVER_DOMAIN}/fw/wifirouter/${PRODUCT
}/${U DEF FW DISCOVER SERVER FILE}
if [ "`cat $AUTOFW_DISCOVERY_FILE | grep Forbidden`" != "" ] || [ "`cat $AUTOFW_DISCOVERY_FILE | grep -w "4
04 Not Found"`" != "" ] || [ ! -f $AUTOFW_DISCOVERY_FILE ]; then
    echo 1 > $STATUS CODE
```

FIRMWARE-UPDATEPROZESS: EDIMAX BR-6473AX



```
-k. --insecure
                             (TLS SFTP SCP) By default, every secure connection curl makes is verified to be secure
DO WHAT=$1
                             before the transfer takes place. This option makes curl skip the verification step and
STATUS CODE="/opt/l
                             proceed without checking.
PRODUCT="BR-6473AX"
AUTOFW DIR="/tmp/autofw"
G DEF FW DISCOVER SERVER DOMAIN="www.edimax.com" #Official Server IP
G DEF FW DISCOVER SERVER FILE="BR-6473AX info.txt"
AUTOFW TIMEOUT=600
AUTOFW DISCOVERY FILE="$AUTOFW DIR/BR-6473A
                                                    File: /tmp/autofw/BR-6473AX info.txt
AUTOFW FINAL FW="$AUTOFW DIR/fw.bin"
AUTOFW DOWNLOAD CHECK RESULT="$AUTOFW DIR/d
                                                    BR-6473AX
                                                    1.0.24
if [ "$DO WHAT" = "DoUpg" ]; then
                                                    dbe3bb7dbee7ddd73cd73794516e9e1b
   isWPSrunning
                                                    http://www.edimax.com/fw/wifirouter/BR-6473AX/BR-6473AX v1.0.24.bin
doUpgrade=0
rm -rf $AUTOFW DIR
mkdir -p $AUTOFW DIR
curl -m 5 -s -o $AUTOFW DISCOVERY FILE https://${G_DEF_FW_DISCOVER_SERVER_DOMAIN}/fw/wifirouter/
${PRODUCT}/${G DEF FW DISCOVER SERVER FILE}
if [ "`cat $AUTOFW_DISCOVERY_FILE | grep Forbidden`" != "" ] || [ "`cat $AUTOFW_DISCOVERY_FILE |
grep -w "404 Not Found"`" != "" ] || [ ! -f $AUTOFW_DISCOVERY_FILE ]; then
   echo 1 > $STATUS CODE
```

HARDWARENAHE ANGRIFFE



- Heimnetzrouter besitzen oft interne Schnittstellen (z. B. JTAG oder UART)
 - Ursprünglich für Entwickler gedacht
 - Erlauben oftmals Kompromittierung des Geräts
- Speicher kann ausgelesen und manipuliert werden
- Speicher wird beim Zurücksetzten auf Werkseinstellungen nicht immer richtig/vollständig gelöscht



EMPFEHLUNGEN ZUR KONFIGURATION



- Passwörter ändern (Gerätezugang und WLAN)
 - Länge schlägt Komplexität
- WPS deaktivieren
- Mindestens WPA2 (mit AES/CCMP) nutzen
 - Besser: WPA3 nutzen und auf Mischbetrieb mit WPA2 verzichten.
- UPNP deaktivieren (Gäste-WLAN verwenden)
- Unterstützung für Protected Management Frames (802.11w) aktivieren
- Automatische Updates aktivieren bzw. regelmäßig manuell auf Updates prüfen
- Airbnb/Ferienwohnung: Router unzugänglich machen



Fragen & Diskussion

E-Mail: gerhard.klostermeier@syss.de

Twitter: @iiiikarus

YouTube: https://www.youtube.com/c/SySSPentestTV

Blog: https://blog.syss.com

THE PENTEST EXPERTS

WWW.SYSS.DE