

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT MAX ELECTRIC VIỆT NAM

****Lần ban hành: 01**

****Ngày hiệu lực: 11/08/2026**

QUẢN LÝ KHO & PHỐI HỢP CUNG ỨNG SẢN XUẤT TỦ ĐIỆN

1. MỤC ĐÍCH & PHẠM VI ÁP DỤNG

1.1. Mục đích:****** Chuẩn hóa luồng thông tin và vật tư từ khâu nhận đơn hàng, lập danh mục vật tư (BOM), kiểm tồn kho, mua bổ sung đến khâu cấp phát cho bộ phận sản xuất. Đảm bảo tiến độ thi công, chống thất thoát và tối ưu hóa thời gian vận hành kho.

1.2. Phạm vi áp dụng:

Áp dụng cho các bộ phận: Kinh doanh (Sale), Sale Admin, Kỹ thuật, Quản lý Kho, Phòng Mua hàng và Xưởng Sản xuất Lắp ráp.

2. BẢNG QUY TRÌNH PHỐI HỢP CỐT LÕI (6 BƯỚC)

Kinh doanh (Sale) | Chốt đơn hàng thành công với khách hàng. | Đơn hàng chốt |



Sale Admin | Kiểm tra tính hợp lệ của đơn hàng và gửi thông tin lên nhóm làm việc chung (GỬI EMAIL). | Thông báo nhóm |



Kỹ thuật | Gửi 02 file danh mục vật tư lên email sau khi chốt với khách

File 1: Chi tiết lắp ráp (gửi Sản xuất điện).

File 2: BOM vật tư (gửi Kho & Mua hàng). Bao gồm đầy đủ vật tư điện và vật tư cơ khí.



B4: Bộ phận Kho | Đối chiếu File BOM với tồn kho thực tế, xác định số lượng [Đã có sẵn] và [Cần mua thêm]. Gửi lại BOM cho Mua hàng. | BOM đã check tồn |



B5: | Phòng Mua hàng | Tiến hành mua hàng theo đúng các mã vật tư còn thiếu trong BOM do Kho gửi. | Đơn đặt hàng (PO) |



B6: Kho & Sản xuất |

- Nhập kho hàng mua về.

- Xuất hàng trọn gói cho Sản xuất theo đúng khung giờ quy định. | Phiếu Nhập Kho & Phiếu Xuất Kho |

3. QUY ĐỊNH XUẤT HÀNG KHO CHO SẢN XUẤT (BẮT BUỘC)

➤ **NGUYÊN TẮC XUẤT HÀNG THEO BOM:**

- Kho xuất vật tư : xuất trọn gói theo đúng File BOM của đơn hàng/dự án.
- Tuyệt đối KHÔNG xuất lẻ tẻ từng tủ hoặc từng chi tiết nhỏ nhằm tránh rủi ro nhầm lẫn, mất mát và phân rã vật tư.

➤ **KHUNG GIỜ XUẤT HÀNG CỐ ĐỊNH**

Bộ phận Kho chỉ thực hiện xuất hàng cho Sản xuất vào 02 khung giờ cố định trong ngày VÀ CHỈ XUẤT CHO 1-2 NGƯỜI CỐ ĐỊNH CHO TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG.

- Ca Sáng: Từ 09h00 đến 11h00
- Ca Chiều: Từ 15h00 đến 16h30

➤ **Quy định Đăng ký & Báo trước Thời gian Lấy hàng**

Khung giờ lấy hàng | Thời gian Sản xuất BẢO TRƯỚC (Hạn chót) | Trách nhiệm thực hiện của Kho

BUỔI SÁNG (9H00-11.00)	Cần thực hiện gửi phiếu đăng ký lấy hàng sản xuất vào chiều hôm trước , thời gian gửi phiếu 15h00-15h30	Kho : Soạn sẵn hàng, gom theo BOM trong buổi chiều hôm trước hoặc đầu giờ sáng để giao đúng 09:00
BUỔI CHIỀU (15H00-16.30)	Cần thực hiện gửi phiếu đăng ký lấy hàng sản xuất vào buổi sáng cùng ngày , thời gian gửi phiếu 9h00-9h30	Kho: Soạn sẵn hàng theo BOM trong buổi sáng để sẵn sàng giao đúng 15:00.

4. BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ (KPIs)

4.1 Thời gian phản hồi tồn kho (Kho):

Hoàn thành check File BOM trong vòng 02 - 04 giờ làm việc kể từ khi nhận file.

4.2 Độ chính xác soạn hàng (Kho):

Đạt 100% về mã vật tư, chủng loại và số lượng theo File BOM.

4.3 Tỷ lệ tuân thủ báo trước (Sản xuất):

Đạt $\geq 95\%$ các đợt nhận hàng đăng ký đúng hạn chót quy định.

5. BIỂU MẪU CHUẨN ÁP DỤNG

Mẫu 1: Đăng ký lấy hàng Sản xuất (Mẫu báo nhóm Zalo / Phần mềm)

[ĐĂNG KÝ LẤY HÀNG SẢN XUẤT]

- Tên Đơn hàng / Dự án:
- Mã Tủ / Hạng mục thi công:
- File BOM đi kèm: [Đã đính kèm / Link BOM]
- Khung giờ đăng ký lấy hàng: [] 09:00 - 11:00 | [] 15:00 - 16:30
- Ngày lấy hàng dự kiến: / / 2026
- Người đăng ký (Sản xuất):

Mẫu 2: MẪU PHIẾU XUẤT KHO VẬT TƯ SẢN XUẤT THEO BOM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT MAX ELECTRIC
VIỆT NAM

Địa chỉ: Thôn Tân Xã 2, Xã Hạ Bằng , Tp. Hà Nội

Mã tài liệu: PXX-BOM-01

PHIẾU XUẤT KHO VẬT TƯ SẢN XUẤT

Ngày tháng năm 2026

- Tên Đơn hàng / Mã Dự án:
.....
- Loại / Mã Tủ điện:
.....
- Bộ phận nhận hàng: Đội Sản Xuất Lắp Ráp Tủ Điện
- Khung giờ xuất hàng: [] 09:00 - 11:00 (Sáng) | [] 15:00 - 16:30 (Chiều)
- File BOM căn chiếu: (Đính kèm file BOM đã duyệt)

DANH MỤC VẬT TƯ XUẤT KHO

STT	Mã Vật Tư (SKU)	Tên Vật Tư & Quy Cách Kỹ Thuật	ĐVT	Số Lượng Theo BOM	Số Lượng Thực Xuất	Ghi Chú / Tình Trạng
1						
2						
3						

- **Tổng số khoản vật tư xuất kho (bằng chữ):**

.....

- **Nhận xét / Ghi chú bổ sung:**

.....

XÁC NHẬN VÀ BÀN GIAO

(Tất cả các bên ký, ghi rõ họ tên và ngày bàn giao thực tế)

NGƯỜI LẬP PHIẾU	THỦ KHO XUẤT HÀNG	ĐẠI DIỆN SẢN XUẤT NHẬN
<i>(Ký, ghi rõ họ tên)</i>	<i>(Ký, ghi rõ họ tên)</i>	<i>(Ký, ghi rõ họ tên)</i>
Họ tên:	Họ tên:	Họ tên:
Ngày:/...../2026	Ngày:/...../2026	Ngày:/...../2026

⚠ LƯU Ý DÀNH CHO BỘ PHẬN SẢN XUẤT & KHO:

1. Kho chỉ xuất hàng **trọn gói theo BOM**, tuyệt đối **không xuất lẻ từng tủ** hoặc xé lẻ linh kiện.
2. Sản xuất có trách nhiệm kiểm đếm đúng mã, đủ số lượng thực xuất trước khi ký nhận và di chuyển vật tư ra khỏi khu vực kho.