Certificación de trabajos de contratista

Cierres de ejemplo de Servipat en PIA-3

Documento	CERT-EJ-PIA3
Revisión	1
Vigente desde	2026-09-30

Casos reales de certificación de PIA-3 para la capacitación de certificadores. Cada caso tiene la orden, el cierre que dictó la contratista, las diferencias encontradas y el monto del habilita.

Índice

1. Cómo leer los casos **4**

2. Casos **5**

2.1 Orden OT-24-0010 (I-VIB, B-101) 5

2.2 Orden OT-24-0015 (T-B-ROD, B-101) 5

2.3 Orden OT-25-0004 (I-VIB, PLANTA) 6

2.4 Orden OT-25-0026 (T-B-ALI, B-101) 6

2.5 Orden OT-25-0036 (I-VIB, PLANTA) 7

2.6 Orden OT-25-0046 (I-VIB, PLANTA) 7

2.7 Orden OT-25-0079 (I-VIB, PLANTA) 8

2.8 Orden OT-25-0110 (I-VIB, PLANTA) 8

2.9 Orden OT-25-0119 (T-B-ALI, B-101) 9

2.10 Orden OT-26-0021 (I-VIB, PLANTA) 9

2.11 Orden OT-26-0032 (I-VIB, PLANTA) 10

2.12 Orden OT-26-0061 (I-VIB, PLANTA) 10

1. Cómo leer los casos

El monto declarado es lo que la contratista pretendía facturar. El monto del habilita es el que corresponde según la orden y la lista de precios del contrato (CT-SVP-2025 §2). Cuando hay diferencias, la orden pasa a Observada, pero el habilita se emite igual por el monto correcto una vez respondida la observación.

2. Casos

2.1 Orden OT-24-0010 (I-VIB, B-101)

Dato	Valor
Fecha de inicio	2024-11-05 04:25-03:00
Ítem del contrato	SVP-03
Lista aplicable	CT-SVP-2022
Repuestos de la orden	-
Técnico	Walter Huenchumil (Servipat)
Horas según registro de ingreso	1,5
Horas declaradas	1,5
Monto declarado	USD 960
Monto del habilita	USD 840
Estado	Observada
Habilita	HAB-2024-0001

Cierre dictado: "Orden OT 24 0010. Hice análisis de vibraciones con colector. Probé a 110 kilos, sin pérdida. Fueron 1,5 horas."

- Cotiza con la lista vigente un trabajo iniciado en 2024, que se certifica con los precios de CT-SVP-2022.

2.2 Orden OT-24-0015 (T-B-ROD, B-101)

Dato	Valor
Fecha de inicio	2024-11-21 16:30-03:00
Ítem del contrato	SVP-01
Lista aplicable	CT-SVP-2022
Repuestos de la orden	TX-ROD-CIG x 1, TX-SELLO-CAR x 1
Técnico	Diego Barría (Servipat)
Horas según registro de ingreso	17,5
Horas declaradas	26,5
Monto declarado	USD 1.694
Monto del habilita	USD 980
Estado	Observada
Habilita	HAB-2024-0002

Cierre dictado: "Orden OT 24 0015. Hice cambio de rodamientos del cigüeñal. Usé un juego de rodamientos de cigüeñal TX-350, un juego de sellos de cárter TX-350. Probé a 108 kilos, sin pérdida. Fueron 26,5 horas."

- Declara 26,5 h; el registro de ingreso da 17,5 h. Las horas sobre las incluidas no estaban

autorizadas.

2.3 Orden OT-25-0004 (I-VIB, PLANTA)

Dato	Valor
Fecha de inicio	2025-01-12 17:30-03:00
Ítem del contrato	SVP-03
Lista aplicable	CT-SVP-2025
Repuestos de la orden	-
Técnico	Diego Barría (Servipat)
Horas según registro de ingreso	3,5
Horas declaradas	3,5
Monto declarado	USD 1.301
Monto del habilita	USD 960
Estado	Observada
Habilita	HAB-2025-0003

Cierre dictado: "Orden OT 25 0004. Hice análisis de vibraciones con colector. Usé un juego de sellos de cárter TX-350. Medí las tres bombas. Fueron 3,5 horas."

- Declara un juego de sellos de cárter (TX-SELLO-CAR) que no estaba en la orden ni fue autorizado. No se paga y se pide aclarar de dónde salió.

2.4 Orden OT-25-0026 (T-B-ALI, B-101)

Dato	Valor
Fecha de inicio	2025-03-11 19:35-03:00
Ítem del contrato	SVP-02
Lista aplicable	CT-SVP-2025
Repuestos de la orden	ACO-ELAST-90 x 1
Técnico	Walter Huenchumil (Servipat)
Horas según registro de ingreso	5,5
Horas declaradas	5,5
Monto declarado	USD 945
Monto del habilita	USD 780
Estado	Observada
Habilita	HAB-2025-0004

Cierre dictado: "Orden OT 25 0026. Hice alineación láser de acople. Usé 2 elastómero de acople tamaño 90. Probé a 110 kilos, sin pérdida. Fueron 5,5 horas."

- Declara el doble de ACO-ELAST-90 que lo autorizado. El repuesto lo proveyó la operadora: no se paga y se ajusta el stock.

2.5 Orden OT-25-0036 (I-VIB, PLANTA)

Dato	Valor
Fecha de inicio	2025-04-14 08:55-03:00
Ítem del contrato	SVP-03
Lista aplicable	CT-SVP-2025
Repuestos de la orden	-
Técnico	Diego Barría (Servipat)
Horas según registro de ingreso	3,5
Horas declaradas	3,5
Monto declarado	USD 1.140
Monto del habilita	USD 960
Estado	Observada
Habilita	HAB-2025-0005

Cierre dictado: "Cierro la orden OT 25 0036. Hice análisis de vibraciones con colector. Medí las tres bombas. Fueron 3,5 horas."

- Factura movilización (SVP-06), que solo corresponde a trabajos por hora. Los precios cerrados y por equipo la incluyen desde la 1.ª revisión del contrato.

2.6 Orden OT-25-0046 (I-VIB, PLANTA)

Dato	Valor
Fecha de inicio	2025-05-12 13:25-03:00
Ítem del contrato	SVP-03
Lista aplicable	CT-SVP-2025
Repuestos de la orden	-
Técnico	Walter Huenchumil (Servipat)
Horas según registro de ingreso	3
Horas declaradas	3
Monto declarado	USD 960
Monto del habilita	USD 960
Estado	Certificada
Habilita	HAB-2025-0006

Cierre dictado: "Orden OT 25 0046. Hice análisis de vibraciones con colector. Medí las tres bombas. Fueron 3 horas."

Sin diferencias: el cierre coincide con la orden.

2.7 Orden OT-25-0079 (I-VIB, PLANTA)

Dato	Valor
Fecha de inicio	2025-08-13 12:25-03:00
Ítem del contrato	SVP-03
Lista aplicable	CT-SVP-2025
Repuestos de la orden	-
Técnico	Diego Barría (Servipat)
Horas según registro de ingreso	3,5
Horas declaradas	3,5
Monto declarado	USD 960
Monto del habilita	USD 960
Estado	Certificada
Habilita	HAB-2025-0007

Cierre dictado: "Cierro la orden OT 25 0079. Hice análisis de vibraciones con colector. Medí las tres bombas. Fueron 3,5 horas."

Sin diferencias: el cierre coincide con la orden.

2.8 Orden OT-25-0110 (I-VIB, PLANTA)

Dato	Valor
Fecha de inicio	2025-11-12 13:15-03:00
Ítem del contrato	SVP-03
Lista aplicable	CT-SVP-2025
Repuestos de la orden	-
Técnico	Diego Barría (Servipat)
Horas según registro de ingreso	3,5
Horas declaradas	3,5
Monto declarado	USD 1.440
Monto del habilita	USD 960
Estado	Observada
Habilita	HAB-2025-0008

Cierre dictado: "Orden OT 25 0110. Hice análisis de vibraciones con colector. Medí las tres bombas. Fueron 3,5 horas."

- Aplica el recargo de 50 % por horas fuera de horario, pero el trabajo se hizo fuera de horario por decisión de la contratista.

2.9 Orden OT-25-0119 (T-B-ALI, B-101)

Dato	Valor
Fecha de inicio	2025-12-03 01:45-03:00
Ítem del contrato	SVP-02
Lista aplicable	CT-SVP-2025
Repuestos de la orden	ACO-ELAST-90 x 1
Técnico	Walter Huenchumil (Servipat)
Horas según registro de ingreso	6
Horas declaradas	6
Monto declarado	USD 780
Monto del habilita	USD 780
Estado	Certificada
Habilita	HAB-2025-0009

Cierre dictado: "Orden OT 25 0119. Hice alineación láser de acople. Usé un elastómero de acople tamaño 90. Probé a 110 kilos, sin pérdida. Fueron 6 horas."

Sin diferencias: el cierre coincide con la orden.

2.10 Orden OT-26-0021 (I-VIB, PLANTA)

Dato	Valor
Fecha de inicio	2026-03-12 13:05-03:00
Ítem del contrato	SVP-03
Lista aplicable	CT-SVP-2025
Repuestos de la orden	-
Técnico	Walter Huenchumil (Servipat)
Horas según registro de ingreso	3,5
Horas declaradas	3,5
Monto declarado	USD 960
Monto del habilita	USD 960
Estado	Certificada
Habilita	HAB-2026-0010

Cierre dictado: "Orden OT 26 0021. Hice análisis de vibraciones con colector. Medí las tres bombas. Fueron 3,5 horas."

Sin diferencias: el cierre coincide con la orden.

2.11 Orden OT-26-0032 (I-VIB, PLANTA)

Dato	Valor
Fecha de inicio	2026-04-13 18:45-03:00
Ítem del contrato	SVP-03
Lista aplicable	CT-SVP-2025
Repuestos de la orden	-
Técnico	Walter Huenchumil (Servipat)
Horas según registro de ingreso	4
Horas declaradas	6,5
Monto declarado	USD 1.198
Monto del habilita	USD 960
Estado	Observada
Habilita	HAB-2026-0011

Cierre dictado: "Cierro la orden OT 26 0032. Hice análisis de vibraciones con colector. Medí las tres bombas. Fueron 6,5 horas."

- Declara 6,5 h; el registro de ingreso da 4 h. Las horas sobre las incluidas no estaban autorizadas.

2.12 Orden OT-26-0061 (I-VIB, PLANTA)

Dato	Valor
Fecha de inicio	2026-07-12 22:45-03:00
Ítem del contrato	SVP-03
Lista aplicable	CT-SVP-2025
Repuestos de la orden	-
Técnico	Diego Barría (Servipat)
Horas según registro de ingreso	4
Horas declaradas	4
Monto declarado	USD 1.301
Monto del habilita	USD 960
Estado	Observada
Habilita	HAB-2026-0012

Cierre dictado: "Cierro la orden OT 26 0061. Hice análisis de vibraciones con colector. Usé un juego de sellos de cárter TX-350. Medí las tres bombas. Fueron 4 horas."

- Declara un juego de sellos de cárter (TX-SELLO-CAR) que no estaba en la orden ni fue autorizado. No se paga y se pide aclarar de dónde salió.