

 Résumé Exécutif & Conformité Globale

Articles analysés	3 poste(s) technique(s)
 Prix cohérents marché (≤ +10%)	0 poste(s)
 Prix élevés (+20% à +30%)	1 poste(s)
 Surcoûts excessifs (> +30%)	2 poste(s)
Écart global marché	+42.4% (+99.67 €)
Score de conformité	35/100

 Avis de l'Expert BTP & Assurance (BPA)

Expertise TCE BPA : Audit détaillé de 3 poste(s) technique(s). Total devis : 334.91 € HT (référence marché : 235.24 € HT, écart : +42.4%). Ce devis présente un score de conformité de 35%. Certains postes méritent clarification : exigez la confirmation écrite de l'application d'une sous-couche isolante anti-auréoles pour éviter toute réapparition de taches jaunâtres d'humidité.

 Analyse détaillée article par article

N°	DÉSIGNATION DE LA PRESTATION	QTÉ	UNITÉ	PRIX DEVIS	PRIX RÉF.	ÉCART	STATUT	AVIS EXP
1	Fourniture et pose placo, bande à joint, enduit 20%	3.5	m2	42.44 €	29.21 €	+45.3%		Prix supé de référé ponceus plane)
2	deux couches -m2- - %	10	m2	12.29 €	9.80 €	+25.4%		Prix supé de référé de finitic croisées)
3	Nettoyage après travaux 20%	1	forfait	63.47 €	35.00 €	+81.3%		Prix supé de référé (Nettoya évacuati

 Points de vigilance & anomalies tarifaires

GRAVITÉ	ARTICLE	CONSTAT	EXPLICATION	ACTION RECOMMANDÉE
● CRITIQUE	Fourniture et pose placo, bande à joint, enduit 20%	Tarif de 42.44 €/m2 supérieur de +45.3% au prix de référence (29.21 €/m2)	Prestation facturée au-dessus des barèmes moyens constatés (29.21 € HT).	Demander le détail des fournitures ou renégocier ce poste.
⚠ ATTENTION	deux couches - m2- - %	Tarif de 12.29 €/m2 supérieur de +25.4% au prix de référence (9.8 €/m2)	Prestation facturée au-dessus des barèmes moyens constatés (9.8 € HT).	Demander le détail des fournitures ou renégocier ce poste.
● CRITIQUE	Nettoyage après traveaux 20%	Tarif de 63.47 €/forfait supérieur de +81.3% au prix de référence (35 €/forfait)	Prestation facturée au-dessus des barèmes moyens constatés (35 € HT).	Demander le détail des fournitures ou renégocier ce poste.

💰 Synthèse financière TCE & Comparaison marché

POSTE	DEVIS REÇU	RÉFÉRENCE MARCHÉ BPA	ÉCART / APPRÉCIATION
Main d'œuvre estimée	150.71 €	105.86 €	Estimation ratio standard (45%)
TOTAL HT	334.91 €	235.24 €	+42.4% (+99.67 €)
TVA (10%)	33.49 €	-	Taux travaux rénovation
TOTAL TTC	368.40 €	258.76 €	Tarif global au-dessus des barèmes BTP

✅ Verdict de l'Audit BPA

VERDICT GLOBAL	DÉFAVORABLE - SURCOÛTS DÉTECTÉS
Indice de Confiance	95%
Potentiel d'économie / négociation	99.67 €
Conseil prioritaire	Demandez le détail des fournitures et renégociez les postes signalés en anomalie avant signature.