Kleine Anfrage

des Abgeordneten Möller (AfD)

und

Antwort

des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft

Sanierungsstau an Thüringer Schulen

Die Kleine Anfrage 1460 vom 13. September 2016 hat folgenden Wortlaut:

Bereits im Mai 2016 wurde in einem Artikel der Thüringer Allgemeinen berichtet, dass es allein in Erfurt im Bereich der Schulsanierung einen Sanierungsstau von über 220 Millionen Euro gäbe. Zusätzlich zu dieser immensen Summe kommen noch einmal rund 60 Millionen Euro für die Sanierung der Schulsporthallen der Landeshauptstadt. Derzeit stellt der Freistaat Thüringen eine jährliche Schulinvestitionspauschale von 15 Millionen Euro für die Behebung der gröbsten Mängel zur Verfügung.

Ich frage die Landesregierung:

- 1. Wie hoch ist der Sanierungsstau im Schulbereich in allen kreisfreien Städten des Freistaats (bitte einzeln auflisten)?
- 2. Wie beurteilt die Landesregierung den bau- und sicherheitstechnischen Zustand der Thüringer Schulgebäude?
- 3. An wie vielen Schulen wurden durch die entsprechenden Fachämter sicherheitsrelevante und gesundheitsgefährdende Mängel festgestellt (Name der Schule und Art des Mangels bitte einzeln auflisten)?
- 4. Welche zusätzlichen Möglichkeiten sieht die Landesregierung, den vorhandenen Sanierungsstau zu beheben?

Das **Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft** hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 14. November 2016 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Der Investitionsbedarf an den Schulen wurde von drei kreisfreien Städten gemeldet. Er beträgt insgesamt 95,6 Millionen Euro. In Einzelnen sind dies:

Stadt Eisenach
 Stadt Gera
 Stadt Suhl
 20,4 Millionen Euro,
 61 Millionen Euro,
 14,2 Millionen Euro.

Die übrigen kreisfreien Städte haben sich diesbezüglich nicht geäußert.

Druck: Thüringer Landtag, 8. Dezember 2016

Zu 2.:

Seit dem Jahr 1991 wurden in Thüringen bereits mehr als 1,1 Milliarden Euro Fördermittel der Schulbauförderung in den Bau und die Sanierung von Schulgebäuden und Schulsporthallen investiert. Damit konnte der bau- und sicherheitstechnische Zustand von verschiedenen Schulstandorten verbessert werden. Jedoch ist der Landesregierung bewusst, dass an vielen Schulgebäuden noch umfangreiche Investitionen erforderlich sind.

7u3:

Zur Beantwortung dieser Frage wurden die Schulträger angefragt. Die entsprechenden Antworten sind aus der in der Anlage beigefügten Übersicht zu entnehmen.

Zu 4.:

Der Landesregierung ist bekannt, dass ein hoher Investitionsbedarf an Schulgebäuden und Schulsporthallen im Freistaat vorhanden ist. Aus diesem Grund hat sie wie im Koalitionsvertrag festgelegt, ein Schulinvestitionsprogramm für staatliche Schulen aufgelegt und bereits im Jahr 2015 die ersten Bewilligungen vorgenommen. Mit diesem Projektförderprogramm sollen bis zum Jahr 2019 die geplanten Fördermittel in Höhe von 150 Millionen Euro für Bauvorhaben an Schulgebäuden und Schulsporthallen bewilligt werden.

Daneben werden den Schulträgern jährlich 15 Millionen Euro als Schulinvestitionspauschale zur Verfügung gestellt.

Für die freien Schulträger gibt es ein eigenes Projektförderprogramm mit einer Mittelbereitstellung von 2 Millionen Euro pro Jahr.

Keller Ministerin

Anlage*

* Hinweis

Auf den Abdruck der Anlage wurde verzichtet. Ein Exemplar mit Anlage erhielten jeweils die Fraktionen und die Landtagsbibliothek. Des Weiteren kann sie im Abgeordneteninformationssystem unter der oben genannten Drucksachennummer sowie im Internet unter der Adresse: www.parldok.thueringen.de eingesehen werden.

Schulträger	Schulbezeichnung/Anschrift	Art des festgestellten sicherheitsrelevanten bzw. gesundheitsgefährdenden Mangels
Stadt Eisenach	6. Staatliche Grundschule "Hörselschule", Eisenach	Schulgelände:
		Teilweise Erneuerung der Einfriedung
		Schulsporthalle:
		- Erneuerung der Dacheindeckung des Sanitärtraktes
		- Sanierung Heizungs- und Lüftungsanlage
Stadt Eisenach	8. Staatliche Grundschule "Mosewaldschule", Eisenach	- Herstellen des 2. baul. Rettungsweges
		- Installation Sicherheitsbeleuchtung und Rettungswegzeichen
		- Erneuerung der Haustechnik- Herstellen der Barrierefreiheit, Einbau Personenaufzug
Stadt Eisenach	Staatliches regionales Förderzentrum, Eisenach	- Herstellen des 2. baul. Rettungsweges
		- Installation Sicherheitsbeleuchtung, Rettungswegzeichen, Alarmierungsanlage
		- Erneuerung der Haustechnik
		- Außenanlagen
		- Herstellen der Barrierefreiheit, Einbau Personenaufzug
Stadt Eisenach	4. Staatliche Regelschule "Johann Wolfgang von	Umsetzung der Maßnahmen lt. Brandschutzkonzept
	Goethe", Eisenach	
Stadt Eisenach	5. Staatliche Regelschule "Geschwister-Scholl",	- Erneuerung Fenster und Außentüren
	Eisenach	- Erneuerung von Bodenbelägen
		- Erneuerung Dacheindeckung und Dachentwässerung
Stadt Eisenach	Thüringer Gemeinschaftsschule "Oststadtschule",	Umsetzung noch ausstehender Mängel aus Brandschutzgutachten
	Eisenach	Anbau zur Erweiterung und Herstellung Barrierefreiheit
Stadt Eisenach	Ernst-Abbe-Gymnasium, Haus I, Wartburgallee 60,	- Ersatzneubau entsprechend des bestehenden Stadtratsbeschlusses
	99817 Eisenach	(Zusammenführung beider Schulteile zur Vermeidung sonst notwendiger
		Brandschutzmaßnahmen)
		- Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg im westlichen Gebäudeteil
Stadt Eisenach	Staatliches Berufsschulzentrum "Ludwig Erhard"	- Erfüllung der Brandschutzauflagen und den damit verbundenen Um- u. Sanierungsarbeiten
	Schulteil 2, Siebenbornstr. 175, Eisenach	des Hauses 1
		- Abriss der Brandruine und Gestaltung der Freifläche
		- Sanierung der Holzwerkstatt
Stadt Eisenach	Staatliches Berufsschulzentrum "Ludwig Erhard"	- Brandschutzmaßnahmen bei Nutzung des gesamten Gebäudes
	Schulteil 3, Nordplatz 2, Eisenach	- Erneuerung der Haustechnik
Stadt Gera	Staatliche Grundschule "Otto Dix", Staatliche	Fassadenschäden
	Regelschule "Otto Dix", Gera	
Stadt Gera	HChristian-Andersen-Grundschule, Gera	Fassadenschäden

Schulträger	Schulbezeichnung/Anschrift	Art des festgestellten sicherheitsrelevanten bzw. gesundheitsgefährdenden Mangels
Stadt Gera	Erich-Kästner-Grundschule, Gera	Fassadenschäden
Stadt Gera	Staatliche Integrierte Gesamtschule IGS, Ahornstr. 3, Gera	Sanierung Zaun Schulgelände
Stadt Gera	Pfortener Schule, Gera	Fenster- und Türsanierungen, Fassadensanierung
Stadt Gera	Staatliches regionales Förderzentrum "Am Brahmetal",	Fenstersanierung, Sanierung Treppenanlage
	Gera	and the same and the special state of the same and the special state of the same and the same an
Stadt Gera	Zabel-Gymnasium Gera, Schulteil 1	Fenstersanierung
Stadt Gera	Zabel-Gymnasium Gera, Schulteil 2	Fenstersanierung
Stadt Gera	betroffene Schulstandorte	Brandschutzmaßnahmen
Stadt Suhl	Staatl. Berufsbildungszentrum Suhl/Zella-Mehlis, Suhl	Trinkwasserversorgung Internat und Schule erneuern; Sanitäranlagen Internat erneuern
Stadt Suhl	Grundschule Heinrichs, Suhl	Separate Versorgung Küche/Aula, Rückbau Schwimmbad und Warmwasserspeicher
Stadt Suhl	Lautenbergschule Suhl, Suhl	Erneuerung Wasserversorgung, Reduzierung Speicherkapazität
Stadt Altenburg	Gebrüder-Reichenbach-Schule, Staatliche Regelschule, Altenburg	Brandschutzmängel
Stadt Altenburg	Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Staatliche Regelschule, Altenburg	Brandschutzmängel
Stadt Altenburg	Karolinum-Schule, Staatliche Grundschule, Altenburg	Brandschutzmängel; Putzschäden an der Fassade
Stadt Altenburg	Staatliche Grundschule Platanenstr. 5a, Altenburg	Brandschutzmängel
Stadt Altenburg	Martin-Luther-Schule, Staatliche Grundschule, Altenburg	Brandschutzmängel; Putzschäden an der Fassade
Stadt Altenburg	Wilhelm-Busch-Schule, Staatliche Grundschule, Altenburg	Brandschutzmängel
Stadt Altenburg	Erich-Mäder-Schule, Staatliche Gemeinschaftsschule, Altenburg	Brandschutzmängel
LK Gotha	Regelschule Molschleben, Molschleben	baulicher Brandschutz
Stadt Gotha	keine Mängel	
Stadt Waltershausen	Grundschule "Emsetal", Schwarzhausen, Waltershausen	brandschutztechnische Anforderungen (Schule, Sporthalle)
LK Greiz	Grundschule Auma, Auma-Weidatal	Brandschutz, Mauerwerkstrockenlegung
LK Greiz	Grundschule Bad Köstritz, Bad Köstritz	Schulhof – Trittsicherheit/Sturzgefahr
LK Greiz	Grundschule Frießnitz, Harth-Pöllnitz	Tierkotbeseitigung in der Dachbodendämmung
LK Greiz	Grundschule Mohlsdorf, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf	Mauerwerkstrockenlegung, Fußbodensanierung

Schulträger	Schulbezeichnung/Anschrift	Art des festgestellten sicherheitsrelevanten bzw. gesundheitsgefährdenden Mangels
LK Greiz	Grundschule Ronneburg, Ronneburg	Komplettsanierung
LK Greiz	Grundschule Rückersdorf, Rückersdorf	Mauerwerkstrockenlegung, Warmwasseraufbereitung
LK Greiz	Grundschule Weida-Liebsdorf, Weida	Warmwasseraufbereitung
LK Greiz	Grundschule Brahmenau, Brahmenau	Warmwasseraufbereitung
LK Greiz	Grundschule "Am Erlbach", Kraftsdorf	Sanierung Fußboden, Warmwasseraufbereitung
LK Greiz	Grundschule Wünschendorf, Wünschendorf	Warmwasseraufbreitung
LK Greiz	Grundschule Hohenleuben, Hohenleuben	Treppenanlage - Trittsicherheit
LK Greiz	Grundschule Greiz-Irchwitz, Greiz	Teilsanierung hat im Schuljahr 2016/17 begonnen
LK Greiz	Grundschule Teichwolframsdorf, Mohlsdorf- Teichwolframsdorf	Warmwasseraufbereitung
LK Greiz	Grundschule Greiz-Pohlitz, Greiz	Komplettsanierung oder Immobilientausch notwendig
LK Greiz	Regelschule "Franz Kolbe", Auma, Auma-Weidatal	Mauerwerkstrockenlegung, Warmwasseraufbereitung, Sanierung Fußboden
LK Greiz	Regelschule "Hans Settegast", Bad Köstritz	Warmwasseraufbereitung
LK Greiz	Regelschule Münchenbernsdorf, Münchenbernsdorf	Ersatzneubau Haus II
LK Greiz	Regelschule Ronneburg, Ronneburg	Komplettsanierung
LK Greiz	Regelschule "Im Ländereck", Seelingstädt	Warmwasseraufbereitung, Schulhofsanierung
LK Greiz	Ulf-Merbold-Gymnasium, Greiz	Warmwasseraufbereitung, Trockenlegung des Kellers
LK Greiz	Georg-Samuel-Dörffel-Gymnasium, Weida	Warmwasseraufbereitung
LK Greiz	Gymnasium "Friedrich Schiller", Zeulenroda, Zeulenroda-Triebes	Brandschutz – Schließung Haus II mit Schaffung von Ersatz
LK Greiz	Osterlandgymnasium, Gera	Warmwasseraufbereitung, Fußboden-sanierung
LK Greiz	Berufsbildungszentrum Greiz-Zeulenroda, Schulteil Zeulenroda-Triebes	Warmwasseraufbereitung
Kyffhäuserkreis	Staatliche Grundschule "Am Königstuhl", Artern	Hygienische Mängel in der Turnhalle
Kyffhäuserkreis	Kurstadt-Grundschule Bad Frankenhausen, Staatliche Grundschule	Elektroanlage, TÜV
Kyffhäuserkreis	Staatliche Grundschule Udersleben	Elektro-Anlagen, Außenanlagen entsprechen nicht dem aktuellen Stand der Technik, TÜV
Kyffhäuserkreis	Staatliche Grundschule Bottendorf	ΤÜV
Kyffhäuserkreis	Staatliche Grundschule "Adolph Diesterweg", Ebeleben	Elektro-Anlagen, Außenanlagen entsprechen nicht dem aktuellen Stand der Technik, TÜV
Kyffhäuserkreis	Staatliche Grundschule Hohenebra	Elektro-Anlagen, Außenanlagen entsprechen nicht dem aktuellen Stand der Technik, TÜV
Kyffhäuserkreis	Kyffhäuserland-Grundschule, Staatliche Grundschule Rottleben	Elektro-Anlagen, Außenanlagen entsprechen nicht dem aktuellen Stand der Technik, TÜV

Schulträger	Schulbezeichnung/Anschrift	Art des festgestellten sicherheitsrelevanten bzw. gesundheitsgefährdenden Mangels
Kyffhäuserkreis	Staatliche Grundschule "Östertal", Sondershausen	Elektro-Anlagen, Außenanlagen entsprechen nicht dem aktuellen Stand der Technik, TÜV
Kyffhäuserkreis	Staatliche Grundschule Westerengel	Elektro-Anlagen, Außenanlagen entsprechen nicht dem aktuellen Stand der Technik, TÜV,
		erheblicher Mangel beim Arbeits-und Gesundheitsschutz (Schallschutz im Gebäude)
Kyffhäuserkreis	Grundschule "Am alten Wald", Staatliche Grundschule Wiehe	Elektro-Anlagen, Außenanlagen entsprechen nicht dem aktuellen Stand der Technik, TÜV
Kyffhäuserkreis	Johann-Gottfried-Borlach-Schule Artern, Staatliche	Elektro-Anlagen, Außenanlagen entsprechen nicht dem aktuellen Stand der Technik, TÜV
	Gemeinschaftsschule	
Kyffhäuserkreis	Juri-Gagarin-Schule Bad Frankenhausen, Staatliche	τϋν
	Regelschule	
Kyffhäuserkreis	Staatliche Gemeinschaftsschule Ebeleben	τϋν
Kyffhäuserkreis	Staatliche Regelschule "Gerhart Hauptmann", Roßleben	ΤÜV
Kyffhäuserkreis	Staatliche Regelschule Franzberg, Sondershausen	Neubau 2017/2018
Kyffhäuserkreis	Staatliche Regelschule "Johann Karl Wezel" Östertal,	τϋν
•	Sondershausen	
Kyffhäuserkreis	Staatliches Gymnasium "Geschwister Scholl",	Elektro-Anlagen, Außenanlagen entsprechen nicht dem aktuellen Stand der Technik, TÜV
	Sondershausen	
Kyffhäuserkreis	Dreifelderhalle	ΤÜV
Kyffhäuserkreis	Kyffhäusergymnasium Bad Frankenhausen, Staatliches	Elektro-Anlagen, Außenanlagen entsprechen nicht dem aktuellen Stand der Technik, TÜV
	Gymnasium	
Kyffhäuserkreis	Staatliches Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis,	ΤÜV
	Schulteil Artern	
Kyffhäuserkreis	Staatliches Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis,	Elektro-Anlagen, Außenanlagen entsprechen nicht dem aktuellen Stand der Technik, TÜV
	Schulteil Sondershausen (Haus I-Bibschule)	
Kyffhäuserkreis	Staatliches Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis, Schulteil Sondershausen Haus II (Salzstraße)	Elektro-Anlagen, Außenanlagen entsprechen nicht dem aktuellen Stand der Technik, TÜV
Kyffhäuserkreis	Staatliche Gemeinschaftsschule Greußen	Elektro-Anlagen, Außenanlagen entsprechen nicht dem aktuellen Stand der Technik, TÜV
Kyffhäuserkreis	Staatliches regionales Förderzentrum Artern	Elektro-Anlagen, Außenanlagen entsprechen nicht dem aktuellen Stand der Technik, TÜV
Kyffhäuserkreis		Brandschutzmängel in der Turnhalle, TÜV
,	Pestalozzi", Sondershausen	
Saale-Holzland-Kreis	Staatliche Grundschule "Hermann Sachse", Bad	Entwässerung, Spielgerät, Treppen/Geländer Haupteingang, Sportanlage, Turnhalle,
	Klosterlausnitz	Essensausgabe

Schulträger	Schulbezeichnung/Anschrift	Art des festgestellten sicherheitsrelevanten bzw. gesundheitsgefährdenden Mangels
Saale-Holzland-Kreis	Friedensschule Hermsdorf, Staatliche Grundschule	2. baulicher Rettungsweg, Rauchschutztüren, Hausalarm, Sicherheitsbeleuchtung,
		Sicherheitsstromversorgung, Gesimse/Fassade, elektrische Anlage, statische Probleme,
		Essensausgabe
Saale-Holzland-Kreis	Tälerschule Ottendorf, Staatliche Grundschule	Rauchschutztüren, Hausalarm, Rauchableitung, Sicherheitsbeleuchtung,
		Sicherheitsstromversorgung, elektrische Anlage, Treppen/Geländer, Fußböden, Turnhalle
Saale-Holzland-Kreis	Staatliche Grundschule "Milo Barus", Stadtroda	Rauchschutztüren, Hausalarm (teilweise), Rauchableitung, Sicherheitsbeleuchtung,
		Sicherheitsstromversorgung, Entwässerung, Gesimse/Fassade, Wasserleitung, elektrische
		Anlage, Treppen/Geländer, Fußböden
Saale-Holzland-Kreis	Staatliche Grundschule "Martin Luther", Eisenberg	Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung, elektrische Anlage, Fußböden
Saale-Holzland-Kreis	Staatliche Grundschule "In der Waldsiedlung",	Rauchschutztüren, Hausalarm, Rauchableitung, Sicherheitsbeleuchtung,
	Hermsdorf	Sicherheitsstromversorgung, Entwässerung (Beh.WC), elektrische Anlage, Fußböden
Saale-Holzland-Kreis	Staatliche Grundschule "Herzog Christian", Eisenberg	Gesimse/Fassade Hort, Spielgerät
Saale-Holzland-Kreis	Staatliche Grundschule "Im Saaletal", Camburg	2. baulicher Rettungsweg (teilweise), Essensausgabe
Saale-Holzland-Kreis	Friedensschule Kahla, Staatliche Grundschule	Hausalarm (teilweise), Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung, elektrische
		Anlage, Fußböden, Essensausgabe
Saale-Holzland-Kreis	Staatliche Grundschule "Talblick", Stiebritz	Rauchschutztüren (teilweise), Hausalarm, Rauchableitung, Sicherheitsbeleuchtung,
		Sicherheitsstromversorgung, elektrische Anlage, Fußböden, Turnhalle, Essensausgabe
Saale-Holzland-Kreis	Staatliche Grundschule "Novalis", Schlöben	Hausalarm, Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung, Wasserleitung, elektrische
		Anlage, Fußböden, Sportanlage, Turnhalle, Essensausgabe
Saale-Holzland-Kreis	Staatliche Grundschule "Kleine Europäer", Milda	Rauchschutztüren, Hausalarm, Rauchableitung, Sicherheitsbeleuchtung,
		Sicherheitsstromversorgung
Saale-Holzland-Kreis	Staatliche Grundschule "Hügelland", Tröbnitz	Rauchschutztüren (teilweise), Hausalarm, KKA, elektrische Anlage, Fußböden
Saale-Holzland-Kreis	Staatliche Grundschule "Im Gleistal", Golmsdorf	Hausalarm, Sicherheitsstromversorgung, Entwässerung, elektrische Anlage, Fußböden,
		Sportanlage, Turnhalle, Essensausgabe
Saale-Holzland-Kreis	Staatliche Grundschule "Am Trompeterfelsen",	2. baulicher Rettungsweg, Rauchschutztüren, Hausalarm, Rauchableitung,
	Rothenstein	Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung, Spielgerät, elektrische Anlage,
		Fußböden, Turnhalle
Saale-Holzland-Kreis	Staatliche Grundschule "Heinrich Heine", Königshofen,	2. baulicher Rettungsweg, Rauchschutztüren, Hausalarm, Rauchableitung,
	Heideland	Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung, KKA, Entwässerung, elektrische Anlage,
		Fußböden, Essensausgabe
Saale-Holzland-Kreis	Altstadtschule, Staatliche Grundschule Kahla	2. baulicher Rettungsweg (teilweise), Rauchschutztüren, Hausalarm, Rauchableitung,
		Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung, elektrische Anlage, Fußböden,
		Essensausgabe

Schulträger	Schulbezeichnung/Anschrift	Art des festgestellten sicherheitsrelevanten bzw. gesundheitsgefährdenden Mangels
Saale-Holzland-Kreis	Staatliche Grundschule "Saaletalblick", Orlamünde	Rauchschutztüren, Hausalarm, Rauchableitung, Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung
Saale-Holzland-Kreis	Staatliche Grundschule "Am Stadtpark", Staatliche Regelschule "Am Stadtpark", Schkölen	Rauchschutztüren, Hausalarm, Rauchableitung, Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung, KKA, Spielgerät, elektrische Anlage (Küche), Fußböden, Turnhalle
Saale-Holzland-Kreis	Staatliche Grundschule "Elstertal", Staatliche	Rauchschutztüren, Hausalarm (teilweise), Rauchableitung, Sicherheitsbeleuchtung,
	Regelschule "Elstertal", Crossen	Sicherheitsstromversorgung, elektrische Anlage, Fußböden, Essensausgabe
Saale-Holzland-Kreis	Staatliche Gemeinschaftsschule Bürgel	Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung, elektrische Anlage (Altbau)
Saale-Holzland-Kreis	Staatliche Regelschule "Am Hermsdorfer Kreuz", Hermsdorf	Aufzug, Essensausgabe
Saale-Holzland-Kreis	Staatliche Regelschule "Unter den Dornburger Schlössern", Dorndorf	2. baulicher Rettungsweg (teilweise), Rauchschutztüren, Hausalarm, Rauchableitung (teilweise), Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung, elektrische Anlage, Treppen/Geländer, Fußböden, Essensausgabe
Saale-Holzland-Kreis	Staatliche Regelschule "Karl Christian Friedrich Krause", Eisenberg	2. baulicher Rettungsweg (teilweise), Rauchschutztüren, Hausalarm, Rauchableitung, Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung, Gesimse/Fassade, elektrische Anlage, Fußböden
Saale-Holzland-Kreis	Friedrich-Schiller-Gymnasium Eisenberg, Staatliches Gymnasium	Gesimse/Fassade, Aufzug, Fußböden, Turnhalle, Essensausgabe
Saale-Holzland-Kreis	Staatliches Gymnasium "Leuchtenburg", Kahla	Rauchschutztüren (teilweise), Hausalarm, Rauchableitung (teilweise), Sicherheitsbeleuchtung (teilweise), Sicherheitsstromversorgung, Wasserleitung, elektrische Anlage, Fußböden, Essensausgabe
Saale-Holzland-Kreis	Staatliches Holzland-Gymnasium, Hermsdorf	2. baulicher Rettungsweg (teilweise), Rauchschutztüren (teilweise), Hausalarm, Rauchableitung (teilweise), Sicherheitsbeleuchtung (teilweise), Sicherheitsstromversorgung, elektrische Anlage, Fußböden, Essensausgabe
Saale-Holzland-Kreis	Staatliches Gymnasium "J. H. Pestalozzi", Stadtroda	Hausalarm (teilweise), Rauchableitung, Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung, Gesimse/Fassade, Wasserleitung, elektrische Anlage, Fußböden, statische Probleme, Turnhalle
Saale-Holzland-Kreis	Staatliches Berufsschulzentrum Hermsdorf	Aufzug
Saale-Holzland-Kreis	Staatliches regionales Förderzentrum Hainspitz	Aufzug
Saale-Holzland-Kreis	Staatliches regionales Förderzentrum "Siegfried Schaffner", Kahla	Aufzug

Schulträger	Schulbezeichnung/Anschrift	Art des festgestellten sicherheitsrelevanten bzw. gesundheitsgefährdenden Mangels
Saale-Holzland-Kreis	Christophorus-Schule Hermsdorf, Staatliches regionales	Aufzug, Fußböden
	Förderzentrum Förderschwerpunkt geistige	
	Entwicklung	
Gemeinde Weißenborn	keine Mängel	
LK Saalfeld-Rudolstadt	Grundschule Leutenberg	Akustikmaßnahmen
LK Saalfeld-Rudolstadt	Grundschule Kamsdorf	Planung und Realisierung Brandschutzmaßnahmen
LK Saalfeld-Rudolstadt	Grundschule Dittrichshütte, Saalfelder Höhe	Erhöhung Treppengeländer
LK Saalfeld-Rudolstadt	Grundschule Bad Blankenburg	Nachrüstung Setzstufen
LK Saalfeld-Rudolstadt	Grundschule Gräfenthal	Hangsicherung hinter Schulgebäude
LK Saalfeld-Rudolstadt	Regelschule Königsee, Königsee-Rottenbach	Sanierung Kellergeschoss - Brandschutz, HLS, ELT
LK Saalfeld-Rudolstadt	Regelschule Bad Blankenburg	Innentüren mit Drahtglas - Erneuerung
LK Saalfeld-Rudolstadt	Regelschule Gräfenthal	Hangsicherung vor Schulgebäude
LK Saalfeld-Rudolstadt	Regelschule Lichte	Verglasung Aula (kein Sicherheitsglas)
LK Saalfeld-Rudolstadt	Gymnasium "Erasmus Reinhold", Saalfeld	Turnhalle: Fluchtwege zu schmal, Dach nicht isoliert, stark sanierungsbedürftige
		Umkleiderräume (Hygiene, Gesundheit)
LK Saalfeld-Rudolstadt	Staatliches Berufsbildungszentrum des Landkreises	Akustikmaßnahmen
	Saalfeld-Rudolstadt, Schulteil Rudolstadt	
LK Saalfeld-Rudolstadt	Staatliches Berufsbildungszentrum des Landkreises	Erhöhung Treppengeländer, Rest Haus E , 1. Treppenhaus
	Saalfeld-Rudolstadt, Schulteil Unterwellenborn	
LK Saalfeld-Rudolstadt	Gemeinschaftsschule Kaulsdorf	Einige Leitungsdurchbrüche sind nicht brandschutzgerecht vollständig geschlossen, Sanierung
		ELT 3. BA (Brandschutz, Hausalarmanlage)
LK Saalfeld-Rudolstadt	Jettina-Schule Saalfeld-Gorndorf, Staatliches regionales	Sanierung ELT 2. BA (Brandschutz)
	Förderzentrum Förderschwerpunkt geistige	
	Entwicklung	
LK Saalfeld-Rudolstadt	Staatliches regionales Förderzentrum "Johann Heinrich	2. Rettungsweg im Obergeschoss fehlt
	Pestalozzi", Rudolstadt	
Stadt Rudolstadt	Staatliche Grundschule "Anton Sommer", Rudolstadt	Feinstaubbelastung des Gebäudes und des Schulhofes durch Kreuzungsbereich zweier
		Bundesstraßen; Aufbindung BMA der Turnhalle; Einfriedung, Lärmschutzwand;
		Fußbodensanierung Klassenzimmer - Böden gerissen - erhebliche Unfallgefahr;
		Fußbodensanierung Gang Erdgeschoss - keine Rutschhemmung; unzulässige Beleuchtung der
		Klassenzimmer; Dichtung Fenster - unzureichende Isolierung gegen Feinstaub und Kälte;
		Verschattung der Klassenzimmer - im Sommer erhebliche Wärmebelastung
Stadt Rudolstadt	Staatliche Grundschule Schwarza, Rudolstadt	Einfriedung, Bolzplatz (Durchwurzelung), Aufbindung BMA

Schulträger	Schulbezeichnung/Anschrift	Art des festgestellten sicherheitsrelevanten bzw. gesundheitsgefährdenden Mangels
Stadt Rudolstadt	Staatliche Grundschule Rudolstadt-West	Außenanlagen einschließlich Einfriedung sanierungsbedürftig, Einfriedung z.T. nicht vorhanden
Stadt Saalfeld	keine Mängel	
LK Schmalkalden-	Grundschule Benshausen	Gebäude I – Brandschutzkonzept/Brandschutztechnische Ertüchtigung (z. B. Abtrennung
Meiningen		Treppenhaus/Flure) erforderlich
LK Schmalkalden-	Grundschule Brotterode	Brandschutztechnische Abtrennung Treppenhäuser/Flure; Abtrennung zum Kellergeschoss
Meiningen		
LK Schmalkalden-	Sporthalle Floh	Zweiflüglige Tür vom Flur zur Halle dicht- und selbstschließend herstellen, Handauslöser RWA
Meiningen		richtlinienkonform herstellen
LK Schmalkalden-	Grundschule Frankenheim	Handauslöser RWA richtlinienkonform herstellen, BMZ F30 einhausen, Brandschutztüren
Meiningen		selbstschließend herstellen, Beseitigung Naphtalingeruch (Protokoll der Umweltmessung) in
		der Aula
LK Schmalkalden-	Grundschule Henneberg	Offene Wand- und Deckendurchbrüche schließen, Stahlträger im Kellergeschoss F30
Meiningen		verkleiden, Holztäfelungen entfernen, Einbau der mit Brandschutzkonzept vom 01/2011
		geforderten RS-Tür/T90-Tür im Flur noch offen
LK Schmalkalden-	Grundschule Herpf	Rauchmelder nachrüsten, Bodenluke in F30 ausführen, Brandschutzkonzept von 2009 noch
Meiningen		nicht vollständig umgesetzt (z.B. Eingangsbereich)
LK Schmalkalden-	Staatliche Grundschule "Am Hahnberg", Oepfershausen	Brandschutztechnische Abtrennung Treppenhäuser/Flure, Bodenluke in F30 ausführen,
Meiningen		Brandschutzkonzept
LK Schmalkalden-	Grundschule Roßdorf	Offene Wand- und Deckendurchbrüche schließen, Brandschutztechnische Abtrennung
Meiningen		Treppenhäuser/Flure, Rauchabschnittstrennung, Abtrennung Aula/Bibliothek in F30
		ausführen, 2. baulicher Rettungsweg Aula errichten, Brandschutzkonzept
LK Schmalkalden-	Grundschule Wernshausen	Türen vom Treppenhaus zu Nutzungseinheiten dicht- und selbstschließend, T-30RS Tür zum
Meiningen		nichtausgebauten Dachgeschoss, RWA im Treppenhaus, Brandschutzkonzept
LK Schmalkalden-	Haseltal-Grundschule, Steinbach-Hallenberg	Rauchmelder in Fluren Erdgeschoss und Obergeschoss nachrüsten, Rauchabschnittstrennung
Meiningen		im Obergeschoss, RWA im Foyer, Brandschutzkonzept
LK Schmalkalden-	Grundschule Vachdorf	Brandschutzkonzept, Sicherung des 1. Rettungsweges: Abtrennung Treppenhaus/Flure,
Meiningen		Errichtung 2. baulicher Rettungsweg, Rauchmelder nachrüsten, Sicherheitsbeleuchtung
		nachrüsten, 2. Feuerwehrzufahrt herstellen
LK Schmalkalden-	Grundschule Friedrich-Schiller, Zella-Mehlis	Brandschutzkonzept, Abtrennung Treppenhaus/Flure, Offene Leitungstrassen verkleiden,
Meiningen		Erneuerung gesamte elektrische Anlage

Schulträger	Schulbezeichnung/Anschrift	Art des festgestellten sicherheitsrelevanten bzw. gesundheitsgefährdenden Mangels
LK Schmalkalden-	Regelschule Bettenhausen	Brandschutzkonzept, Hausalarmierung, RWA im Treppenhaus, Abtrennung
Meiningen		Treppenhaus/Flure, Türen vom Treppenhaus zu Nutzungseinheiten dicht- und
		selbstschließend, 2. baulicher Rettungsweg, Offene Wand- und Deckendurchbrüche schließen
LK Schmalkalden-	Regelschule Floh, Floh-Seligenthal	BMZ F30 einhausen, Offene Wand- und Deckendurchbrüche schließen
Meiningen		
LK Schmalkalden-	Regelschule "Martin Luther", Zella-Mehlis	Schule: Zurzeit Umsetzung Brandschutzkonzept, Turnhalle: Mittlere und hohe Konzentration
Meiningen		von Legionellen beseitigen
LK Schmalkalden-	Heinrich-Erhardt-Gymnasium, Zella-Mehlis	Panikschließung für Computerkabinett nachrüsten, Rauchmelder in BMZ/Lagerraum
Meiningen		installieren, Treppengeländer 2. Handlauf anbringen, BMZ in F30 einhausen
LK Schmalkalden-	Regionales Förderzentrum Schmalkalden "Ludwig-	BMA ist zu erneuern, Wanddurchbrüche fachgerecht schotten, Treppe zum UG – 2. Handlauf
Meiningen	Bechstein"/"Pestalozzi", Schmalkalden	nachrüsten, Wand Maschinenaufzugsraum in F90, T30-Tür zum elektrischen Betriebsraum
		UG, Abtrennung Treppenhaus/Flure sowie Rauchabschnittstrennung, RWA Eingangshalle,
		Brandschutzkonzept
LK Schmalkalden-	Berufsbildungszentrum Meiningen, Staatliche	Haus 1: 2. baulicher Rettungsweg, Leitungstrassen in Flur verkleiden, Archivräume im DG an
Meiningen	Berufsbildende Schule	BM anschließen, Verkehrssicherheit Treppe Außenanlagen herstellen;
		Haus 2: Funktionsfähigkeit der Fluchttüren herstellen;
		Mitteltrakt: Offene Wand- und Deckendurchbrüche schließen, Rampe entsprechend DIN 1024
		herstellen;
		Internat: Mittlere und hohe Konzentration von Legionellen beseitigen;
		TH BBZ Gartenstraße: Mittlere und hohe Konzentration von Legionellen beseitigen
LK Schmalkalden-	Berufsbildungszentrum Schmalkalden	RS-Türen OG Haus 5 selbstschließend herstellen, 2. baulicher Rettungsweg jeweils in den
Meiningen		Obergeschossen Haus 1 - 5, Brandschutzkonzept
LK Sömmerda	Staatliche Grundschule Großrudestedt	Hausalarmanlage fehlt, Geländer zu niedrig
LK Sömmerda	Grundschule im Grünen, Staatliche Grundschule	2. Rettungsweg an Hortgebäude fehlt
	Guthmannshausen	
LK Sömmerda	Wippertus-Schule Kölleda, Staatliche Grundschule	Sanierung Brandschutz
LK Sömmerda	Staatliche Grundschule "Adolph Diesterweg",	Schulhofsanierung
	Sömmerda	
LK Sömmerda	Lindenschule Sömmerda, Staatliche Grundschule	Türen im Hauptgebäude zu niedrig, Treppengeländer teilweise zu niedrig, Schulhofsanierung
LK Sömmerda	Grundschule im Schlosspark, Staatliche Grundschule Straußfurt	Flucht- und Rettungswegepläne fehlen teilweise, keine Brandabschnitte vorhanden im Haus 1

Schulträger	Schulbezeichnung/Anschrift	Art des festgestellten sicherheitsrelevanten bzw. gesundheitsgefährdenden Mangels
LK Sömmerda	Staatliche Regelschule "Prof. Gräfe", Buttstädt	keine Brandabschnitte vorhanden und kein 2. Rettungsweg (Großemsener Weg)
LK Sömmerda	Staatliche Regelschule "Friedrich Ludwig Jahn", Kölleda	teilweise keine Brandschutzeinrichtungen vorhanden
LK Sömmerda	Staatliche Regelschule Schloßvippach	Schulhofsanierung
LK Sömmerda	Staatliche Regelschule Straußfurt	keine Brandschutzeinrichtungen vorhanden
LK Sömmerda	Staatliches Gymnasium "Prof. Fritz Hofmann", Kölleda	Brandschutzmaßnahmen Hauptgebäude, Schulhofsanierung
LK Sömmerda	Staatliches Gymnasium "Albert Schweitzer", Sömmerda	Brandschutzmaßnahmen
LK Sömmerda	Staatliches Gymnasium "Albert Schweitzer", Außenstelle Fichtestr. Sömmerda	Brandschutzmaßnahmen
LK Sömmerda	Rothenbachschule Sömmerda, Staatliches regionales Förderzentrum	keine Brandschutzeinrichtungen vorhanden, Sanierung Eingangsbereich (Gehweg usw.), Fußbodensanierung im gesamten Gebäude
Stadt Weißensee	Grundschule Traumzauberbaumschule, Weißensee	Schimmelbildung
LK Sonneberg	Grundschule Föritz	Brandschutz
LK Sonneberg	Grundschule Rauenstein, Frankenblick	Brandschutz
LK Sonneberg	Grundschule Mengersgereuth-Hämmern, OT	Brandschutz
	Mengersgereuth-Hämmern, Frankenblick	
LK Sonneberg	Grundschule Oberlind, Sonneberg	Brandschutz
LK Sonneberg	Grundschule Lauscha	Brandschutz
LK Sonneberg	Gemeinschaftsschule Steinach	Brandschutz
LK Sonneberg	Regelschule Cuno-Hoffmeister, Sonneberg	Brandschutz
LK Sonneberg	Gemeinschaftsschule Köppelsdorf, Sonneberg	Brandschutz
Gemeinde Herbsleben	Thüringer Gemeinschaftsschule Herbsleben	Raumbelüftung Keller
Wartburgkreis	Staatliche Grundschule "Am Hainich", Behringen,	Brandschutz
	Hörselberg-Hainich	
Wartburgkreis	Parkschule Bad Salzungen, Staatliche Grundschule, Bad Salzungen	Brandschutz
Wartburgkreis	Staatliche Grundschule Barchfeld, Barchfeld-Immelborn	Brandschutz
Wartburgkreis	Staatliche Grundschule Berka vor dem Hainich	Brandschutz sowie weitere bauliche Maßnahmen
Wartburgkreis	Staatliche Regelschule "Thomas Müntzer", Mihla, Außenstelle Creuzburg	Brandschutz

Schulträger	Schulbezeichnung/Anschrift	Art des festgestellten sicherheitsrelevanten bzw. gesundheitsgefährdenden Mangels
Wartburgkreis	Staatliche Regelschule Wutha-Farnroda	Brandschutz
Wartburgkreis	Staatliche Regelschule "Werratal", Bad Salzungen	Brandschutz
Wartburgkreis	Staatliche Regelschule Dermbach	Brandschutz
Wartburgkreis	Rhön-Ulstertal-Schule Geisa, Staatliche Regelschule,	Brandschutz
	Geisa	
Wartburgkreis	Staatliche Grundschule und Staatliche Regelschule	Brandschutz
	"Andreas Fack", Kaltennordheim	
Wartburgkreis	Feldatalschule Stadtlengsfeld, Staatliche Regelschule,	Brandschutz
	Stadtlengsfeld	
Wartburgkreis	Staatliches Gymnasium "Albert Schweitzer", Ruhla	Brandschutz
Wartburgkreis	Staatliches DrSulzberger-Gymnasium, Bad Salzungen	Brandschutz
Wartburgkreis	Paul-Geheeb-Schule, Staatliches regionales	Brandschutz
	Förderzentrum Bad Salzungen, Förderschwerpunkt	
	geistige Entwicklung, Bad Salzungen	
Wartburgkreis	Christian-Ludwig-Wucke-Schule, Staatliches regionales	Brandschutz
	Förderzentrum Bad Salzungen	

Die übrigen Schulträger haben sich nicht an der Abfrage beteiligt.