
mbw — схема подключения



Жгуты:

1. питание контроллера
2. питание драйвера (s_0)
3. step / dir (s_0)
4. обмотки двигателя (s_0)
5. оптический датчик (s_1)
6. оптический датчик (s_1)
7. питание драйвера (s_2)
8. step / dir (s_2)
9. обмотки двигателя (s_2)
10. оптический датчик (s_3)
11. соленоид (s_4)