Formación y equipos de seguimiento

Código	Revisión	Emisión	Estado
CC-RG-05	03	2025-12-18	Vigente

Tipo y área: Registro diligenciado | Talento humano y Calidad

Responsable: Clara Ramírez y Ricardo Muñoz

Aprobación interna: Valentina Ríos

Se conservan ejemplos de formación, evaluación de competencia y control de instrumentos utilizados para revisar servicios. Las tablas corresponden a una muestra de actividad del periodo; no son el registro completo de los 200 empleados.

Referencia temática ISO 9001:2015: 7.1.5, 7.2, 7.3, 7.1.6.

Responsabilidad y cobertura

Camila Duarte figura como titular inactiva de Talento humano en la relación de personal. Clara Ramírez, EMP-020, ejecuta la coordinación operativa por delegación DG-2025-017. Los supervisores conservan la responsabilidad de comprobar la aplicación de lo aprendido y de limitar tareas cuando la evidencia no es suficiente.

El programa incluye inducción, transferencia de cambios de diseño, trazabilidad de series y tratamiento de reclamaciones. Cada actividad deja asistencia, evaluación y, cuando procede, observación posterior. La matriz completa del personal se administra en el proceso CC-CP-03; aquí se muestra el seguimiento de casos concretos.

Actividades de formación realizadas

Actividad y fecha	Participantes de la muestra	Resultado
TR-2025-031; 2025-09-17; operación y cuidado de equipo	Dos operarios designados por CUS-003; facilitador Óscar Benítez.	Demostración de arranque, limpieza diaria y avisos. Ambos cumplen lista de uso inicial.
TR-2025-038; 2025-10-08; gestión de reclamaciones	Mariana León y dos colaboradores de Servicio al cliente.	Tres casos resueltos correctamente en ejercicio; seguimiento de tickets programado.
TR-2025-042; 2025-10-22; conciliación de series	Paola Cárdenas y cuatro colaboradores de Inventarios.	Asistencia 5 de 5; ejercicio escrito 4 de 5 satisfactorio. Aplicación práctica pendiente para parte del grupo.
TR-2025-046; 2025-11-20; retiro de versiones	Óscar Benítez y responsables de paquetes de Montaje.	Demostración de consulta y retiro; verificación posterior relacionada con AC-2025-018.

Verificación de eficacia de TR 2025 042

Campo	Registro
Tarea observada	Conciliar una serie física con reserva de proyecto y registro de inventario.
Criterio	Cinco casos consecutivos sin discrepancia no explicada y escalamiento correcto de una excepción.
Responsable previsto	Paola Cárdenas.
Fecha prevista inicial	2025-11-07.

Campo	Registro
Fecha de revisión del seguimiento	2025-12-18.
Validó eficacia	
Condición de trabajo	Conciliación del segundo turno bajo supervisión hasta completar la observación.
Reprogramación	2026-01-09; seguimiento mediante AC-2025-019 en CC-RG-04.

Conocimiento transferido al servicio

Del ticket TCK-2025-0419 se incorporó una explicación sobre cambio de mezcla y ajuste del molino a la formación de cierre de proyecto. Andrés Molina revisa el contenido con Montaje; Mariana confirma que soporte utiliza la misma orientación. El cambio se conserva como lección de servicio y no se usa para atribuir al cliente toda la responsabilidad de la incidencia.

Los materiales externos de fabricante son referencias controladas, no anexos incluidos en este conjunto. Si una nueva revisión modifica un criterio de intervención, Ricardo determina el alcance y Clara organiza la actualización de los colaboradores afectados.

Equipos de seguimiento y medición

Identificación	Uso y comprobación	Estado al corte
EQ-BC-07; balanza de control	Verificar porciones durante ajuste. Revisión externa registrada 2025-07-08; próximo control 2026-07-08.	Apta; comprobación previa de cero y estabilidad.
EQ-TM-03; termómetro portátil	Comprobaciones de temperatura cuando el procedimiento de servicio lo requiere. Control registrado 2025-03-12; próximo 2026-03-12.	Apto; revisar integridad y condición antes de uso.
EQ-MM-02; multímetro	Comprobación por personal competente. Vencimiento de control 2025-10-31.	Retirado desde 2025-11-03; etiqueta NO USAR; reposición temporal por EQ-MM-04.
EQ-MM-04; multímetro de respaldo	Control registrado 2025-08-19; próximo 2026-08-19.	Apto; asignado a equipo de Montaje.

Tratamiento de EQ MM 02

El 2025-11-03 Óscar detectó el vencimiento de EQ-MM-02 durante la revisión de salida. Lo retiró y avisó a Ricardo. Se identificaron dos órdenes del 2025-11-01 en las que pudo haberse utilizado el instrumento. Montaje repitió las comprobaciones con EQ-MM-04 el 2025-11-04; no encontró resultados fuera de criterio y registró el cierre de esas verificaciones.

La revisión del impacto cubrió los resultados previos afectados, no solo el instrumento. EQ-MM-02 permanece bloqueado al corte; no se presenta como vigente por tener una revisión solicitada. El próximo uso depende de evaluación, control satisfactorio y liberación documentada.

Las fechas y resultados anteriores son asientos internos de este expediente. Los certificados del proveedor de calibración y las órdenes originales no se adjuntan en este lote; no se inventa un número de acreditación o un certificado de laboratorio.

Seguimiento y conservación

Ricardo consolida mensualmente los vencimientos próximos y las incidencias que puedan afectar resultados de servicio. Clara conserva la relación entre necesidad, actividad, participante y verificación. La Dirección revisa la asignación de tiempo y recursos cuando una acción depende de capacitación o sustitución de equipo.

La conservación de estos ejemplos sigue CC-PR-01. Una celda pendiente se mantiene vacía hasta recibir evidencia; nadie debe completarla por inferencia a partir de una asistencia o de un correo de convocatoria.

Documentos relacionados

CC-CP-03 | CC-CP-12 | CC-CP-16 | CC-PR-01 | CC-PR-05 | CC-RG-03 | CC-RG-04

Historial de cambios

Revisión	Fecha	Cambio registrado
01	2025-09-17	Registro inicial de formación vinculada a PRJ-005.
02	2025-11-04	Actualización de formación y tratamiento del equipo vencido.
03	2025-12-18	Seguimiento de eficacia pendiente y estado de equipos.