# Baidu & Ford HMI design

702 帐号 | 交互设计文档


版本:


v1.1

# 版本更新

时间	版本	需求作者	交互设计	更新记录
2020.04.29	v1.0	潘承栋	孙维翰	1.创建文稿,复用U552交互流程
2020.04.30	v1.1	潘承栋	孙维翰	1.补充新手引导、个性化档案返回操作说明 2.修改主动登录流程图 3.修改4.4弹窗文案
2020.05.16	v1.2	潘承栋	孙维翰	1.补充同步远端数据流程
2020.06.04	v1.3	潘承栋	孙维翰	1.文案对齐签收版UI

# 点火自动登录





加载失效


2-1-3 弱网提示

二维码已失效

点击刷新

网络信号弱,请前往开阔区域重试





### 4 车机端开通服务授权(半浮层弹窗)

·在用户下单的场景中,若检测到用户未曾在车机端授权,则弹出此授权弹窗,授权后可继续进行下单等操作需要服务授权应用: 1.智慧停车场、2.违章查询、3.外卖服务、4.酒店预订

#### 4.1 服务独立授权

同时调tts播报"请授权使用你的用户信息进行下单"



→ 1.标题展示授权的应用名称 2.内容展示对应的应用名称和资源方名称 3.获取信息根据不同服务授权不同的权限

### 4.2 拒绝授权









# 4.4 授权加载失败



## 5 个人中心-服务授权



# 5.1 网络问题



## 帐号

#### 5 登出提醒(顶部toast)

触发条件: 1.车机个人中心提供用户手动退出登录,登出提醒

2.手机端进行百度帐号换绑后,登出提醒。

并均伴有tts播报提醒

3.福特派删除DuerOS车辆或更换手机号



### 6.1 百度帐号登录态失效(弹窗)


触发条件: 1.当前用户总登录数超过85个时退出最早登录的设备

2.当前用户在SYNC+车机登录超过30个设备时退出最早登录的设备

3.用户连续三个月未使用帐号车机将退出登录

4.用户帐号触发百度帐号安全策略导致被封禁、被锁定、帐号冻结等情况下车机将退出登录

5.用户修改密码、找回密码时车机将退出登录6.用户主动注销百度帐号时车机将退出登录




### 6.2 其他原因导致的登录态失效(弹窗)

触发条件: 1.用户修改福特派手机号;

2.帐号绑定关系解除 4.福特派帐号注销


5.解绑车辆(用户删除福特派中的车辆)

6.车机恢复出厂设置



2.在登录状态使用功能页面,关闭弹窗,跳转至登录页面2-1

#### 7.1 FordId已绑定其他百度帐号



#### 7.2 百度帐号已绑定其他FordId



#### 7.3 新手机app登录百度帐号



#### 7.4 更换帐户



#### 7.5 授权登录



