P702&U725&542低配_蓝牙设置

交互设计文档

版本: 修订日期: 设计师:

2020.2.20

目录

1	版本更新		01
---	------	--	----

2 设计方案 02-06


时间	版本	需求作者	交互设计	更新记录
2020.2.6	V1.0	福特HMI	陈琪	follow_U554蓝牙设置适配到702&725
2020.2.7	V1.1	福特HMI	陈琪	【2-3】细化设备图标类型说明及优先设备的删除逻辑
2020.2.16	V1.2	福特HMI	陈琪	1. 【4–2/3】修改搜索蓝牙设备页面中的文字提示 2.【5–1】更新最多连接设备数和超限弹窗的交互说明
2020.2.16	V1.3	福特FO	陈琪	1. 【4–10】首次配对手机设备连接弹窗增加紧急救援开关
2020.5.20	V1.4	福特FO	黄锐豪	1. 【4-3】附近设备列表删除右侧箭头ICON 2.【4-10.1】补充无紧急救援开关项的弹窗



2-3 蓝牙设置-打开-蓝牙设备



优先连接的设备排在第一位列表最多纪录10个设备 已设为优先连接设备但未连接的设备,位于已配对已连接设备之后



3-2 设备-无媒体

连接媒体

₩ 删除设备


990kbps

660kbps

330kbps

蓝牙音频LDAC播放质量






5-1 蓝牙设置-蓝牙设备



说明


1. 最多x个设备连接电话,第x+1个设备连接电话时弹窗提示



说明 1. 已有设备连接A2DP时,连接第二个 新媒体设备时挤掉原来的媒体设备



【6-1】连接丢失



【6-2】重连失败



【6-3】设备不兼容



感谢阅读