CD542H_连接设置CCS

交互设计文档

版本:

V2.0

修订日期:

2021.07.14

设计师:

黄锐豪

DESAY SV

目录

1	版本更新	01
2	设计方案	
	新用户	02
	用户进入CCS打开车辆连接	03-04
	OTA后给用户推送T&C	05

时间	版本	需求作者	设计师	更新记录
2020.04.03	v1.0	NA	许运龙	初版
2020.04.13	v1.1	NA	许运龙	根据【林肯U554】ID_65&165_CCS_V1.8.2_20200413更新
2020.04.14	v1.2	NA	许运龙	根据【林肯U554】ID_65&165_CCS_V1.9.1_20200414更新
2020.04.17	v1.3	NA	许运龙	更正进入连接设置判断条件应为"点击状态栏上的连接图标;OTA应为"OTA完成"
2020.04.20	v1.4	NA	许运龙	调整【2-2】无线应用程序投影的逻辑顺序,补充【2-1.1】开关说明
2020.04.27	v1.5	NA	许运龙	1.增加开关按钮状态描述 2.去除"点击状态栏上的连接图标"的进入设计 3.对话框关闭按钮统一用词为"确定"。 4.无线应用程序投影弹框中,改确定为"禁用" 5.无线应用程序投影改为"媒体投射"
2020.04.30	v1.6	NA	许运龙	1. 保留无线应用程序投射入口及下级界面;在下面加一个媒体投射入口 2.修改无线应用程序投影弹窗上进行部分文字
2020.10.22	v1.7	NA	黄锐豪	1. 删除更新是否成功的逻辑判断 2.修改正在更新的弹窗逻辑和跳转
2020.10.26	v1.8	NA	黄锐豪	1. 增加同步状态为data storage error时的弹窗 2.删除【2-4】页面及逻辑判断内容
2020.12.18	v1.9	NA	黄锐豪	1. 删除无线应用投影选项,增加info按钮【2-1】 2.媒体投射增加"取消"和"保存"按钮,删除"重置密码"按钮【2-2】【2-3】 3.删除关闭位置共享的弹窗【1-5.4】 4.弹窗按钮文本"授权"改为"确认",弹窗标题和内容为动态文本【1.4】 5.修改弹窗内容为动态文本,标题文本不变【2-1.1】 6.删除【3-4】弹窗页面 7.修改弹窗标题和内容为动态文本【2-1.2】
2021.07.14	v2.0	NA	黄锐豪	1. 删除"蓝牙"和"WiFi"入口 2."连接设置"名称改为"更多连接"

1. 软件设计应同时参阅该交互文档及SYNC4 HMI SPEC-

H31j_SYNC4_Connectivity_Settings_R_v0_08_MY21_RELEASE(最新版,如果有);


2. 文中所涉及info 内容请查阅 H31c_SYNC4_InfoBook_Supplement_RELEASED_v1_17_MY21) (最新版,如果有) 弹窗类型视觉指引: 1.少量文本,2.少量文本带图标,3.适量文本但无需滚动条,4.标题带图标提示,5.文章弹窗,条款 条文带滚动条 点击IVI登录账户或进行车辆认证 二维码显示 1. 开启确认: 拒绝 或 为空(首次使用默认为Null) 用户连接 欢迎使用SYNC+功能 请点击阅读并接受相关用户协议和隐私政策 激活SYNC+系统,尽享语音遥控,地图导航等功能 1. 复选框未全部勾选时,接受 ◀ 我已阅读《SYNC+系统条款》《SYNC+隐私政策》 按钮保持置灰不可选的状态 ✓ 我已阅读《福特派互联条款》 《福特派互联隐私政策》 2. 复选框全部勾选时,激活 【接受】按钮 1.1 条款详情(内容来源其他审定的法律文件) 条款详情 条款内容xxxx 确定 → 1.2 拒绝SYNC+功能确认: 确定拒绝用户协议和隐私政策吗? 如果您拒绝接受以上用户协议和隐私政策,将会不能使用SYNC+系 统附带到所有网络互联功能,如语音遥控,车辆远程控制,在线地 图导航,等等。您确定要拒绝接受用户协议和隐私政策吗? 取消 返回1.开启确认 1. 后台保持车辆连接为关闭状态 2. 返回上一层操作界面(非强制主界面) 1.3 确认 FordPass 连接信息(内容由IVI去读UFM/PTE得来) 1.4 Aven B Pop up: {标题文本} 文本标题 {动态文本内容} 文本内容xxxx 确定 确定 1. 返回上一层操作界面(非强制主界面) 1. 确定授权,车辆连接设置为开 2. 参考authorization的SPEC 2. 返回上一层操作界面(非强制主界面)

1-5. 开机弹窗,根据后台连接组合显示对应的弹窗




进入方式说明参照SYNC4 H31j_SYNC4_Connectivity_Settings_R_v0_08_MY21_RELEASE:

-系统设置下的更多连接菜单;



2-5 开启确认




1. 点击关闭弹窗或8秒后自动消失,后台继续执行

3.同步状态不是已同步或者DataStorageError则跳转至【2-1】

2. 更新成功跳转至【2-1.1】

进入方式说明参照SYNC4 H31j_SYNC4_Connectivity_Settings_R_v0_08_MY21_RELEASE:


- -系统设置下的更多连接菜单;
- -点击连接失效的弹出界面上的设置



3.2 条款详情(内容来源其他审定的法律文件)



3.3 拒绝SYNC+功能确认:



感谢阅读